



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

1 de 140

Fecha 25-04-2022

1. Verificación de la necesidad de la contratación

La Oficina de Planeación, solicita el servicio de mantenimiento correctivo para el I semestre del año en curso en función de la prestación del servicio de transporte de los siguientes vehículos:

Parque Automotor			
Nro.	Placa	Modelo	Clase y Marca
1	CVM619	2008	Automóvil Renault
2	OWG645	2007	Camión Daihatsu
3	OWG621	1981	Bus Internacional
4	OWG620	1982	Bus Internacional
5	BZL109	2007	Campero Toyota
6	WRO96C	2013	Motocicleta Suzuki
7	OWG862	2015	Bus Hino
8	OWN350	2015	Bus Hino
9	OWN349	2015	Bus Hino
10	OWG671	2019	Bus Hino
11	OWG670	2019	Bus Hino
12	FLL663	2003	Microbús

La necesidad que se pretende satisfacer es el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos que garantizan el servicio de transporte para el desarrollo de las actividades académico administrativas; dichas revisiones y mantenimientos son esenciales con el objetivo de: (1) Optimizar el rendimiento y longevidad, (2) Evitar o mitigar las consecuencias por falla, (3) Garantizar el normal funcionamiento, (6) Optimizar los rendimientos del motor y de cada uno de los componentes de los vehículos, (7) Corregir fallas presentadas producto del funcionamiento y desgaste y (8) Emitir conceptos técnicos del estado del vehículo, por ello es necesario que los elementos usados para dicho mantenimiento correctivo sean los específicos y adecuados para cada vehículo mencionado.

2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas

Se invitó a participar mediante invitación publica a las empresas interesadas del proceso el día 06 de abril del 2022:

Publicada en la página Web: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_80/publicacion/publicado/index.htm, de

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	2 de 140

la Universidad de Pamplona.

Presentaron oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 19 de abril del 2022 a las 12:00 m., la siguiente empresa:

- **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**

3. Disponibilidad Presupuestal para la contratación

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:

N° CDP	Rubro	Nombre	Valor	Fecha
675	2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000.000	24-03-2022

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de de **Cien millones de pesos m/cte. (\$ 100.000.000).**

4. Contenido de la propuesta:

Nro.	DESCRIPCIÓN	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA		
		Cumple	No Cumple	Observación
1	Carta de presentación de la propuesta.	X		
2	Certificado de Existencia y Representación Legal.	X		
3	Copia del Registro Único Tributario RUT, actualizado.	X		
4	Copia de cédula del representante legal.	X		
5	Estados Financieros corte a diciembre del año 2021.	X		
6	Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente del Contador Público y del Revisor Fiscal.	X		
7	Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.			N/A
8	Certificación Bancaria para efectos del pago.	X		
9	Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados.	X		
10	Certificación de no sanciones o incumplimiento.	X		
11	Propuesta económica.	X		
12	Certificados de experiencia.	X		
13	Certificación y/o convenio de manejo residuos sólidos peligrosos.	X		

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00	
		Página	3 de 140	
14	Acreditar las (02) dos últimas entregas del proceso de manejo y disposición final de residuos sólidos peligrosos	X		
15	Acreditar inscripción al programa Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL, vigencia 2021.	X		
16	Certificación de ARL en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-SST de acuerdo, con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.	X		
17	Autoevaluación de estándares mínimos que le corresponda de acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo.	X		
18	Protocolo de bioseguridad según Resolución No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y/o norma que la sustituya.	X		
19	Planta Física (Área de Taller).	X		
20	Póliza de seriedad de la oferta.	X		

Evaluación Jurídica

Se verificaron los documentos de orden legal entregados por el oferente sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior se puede determinar que el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**, cumple con toda la documentación solicitada, motivo por el cual continua en el proceso de evaluación.

Evaluación Técnico Económica

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
PUNTAJE MÁXIMO	400
EVALUACION FINANCIERA	
PUNTAJE MÁXIMO	100
Liquidez	50
Endeudamiento	50
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO	
PUNTAJE MÁXIMO	500
TOTAL	1000

Evaluación experiencia de proponente.

EXPERIENCIA EN SMMLV	
P.O.: presupuesto oficial en SMMLV	
RANGO	PUNTAJE

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	4 de 140

Menor de 25%. P. O.	0 puntos
Desde 26%. P. O. - 50%. P. O.	200 puntos
Desde 51%P.O. - 100%. P.O.	300 puntos
Mayor a 101% P. O.	400 puntos

HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA								
No DEL CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		CONTRATANTE
		PESOS	SMMLV (*)	MES- AÑO	MES- AÑO	MES- AÑO	MES- AÑO	
045 del 2020	Suministro de repuestos para vehículos, motos, y mantenimiento de equipo de navegación y transporte de vehículos y motos para las unidades centralizadas por la central administrativa y contable regional Cúcuta.	817.836.022,17	931,68	31-10-2020	31-03-2021	Ministerio de Defensa Nacional. Comando General de las Fuerzas Militares. Ejército Nacional. Central Administrativa y Contable Regional Cúcuta		
241 del 2021	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.	403.999.000	444,67	22-04-2021	20-12-2021	Corponor		

SMMLV 2022 = \$ 1.000.000

P.O.= \$ 100.000.000 = 100,00 SMMLV

De acuerdo a la información entregada por el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **400 puntos** por certificar experiencia de **1.376,35 SMMLV**, superiores al **100%** de los **100,00 SMMLV** del P.O.

Evaluación Financiera

De acuerdo a la información entregada por el proponente en los estados financieros:

LIQUIDEZ	
RANGO	PUNTOS

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	5 de 140

Desde 0 Hasta 10	30 puntos
Desde 11 Hasta 50	40 puntos
Superior a 50.1	50 puntos

ENDEUDAMIENTO	
RANGO	PUNTOS
Desde 0 Hasta 40%	50 puntos
41% hasta 70%	30 puntos
Más de 71%	10 puntos

DESCRIPCIÓN	FORMULA	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	PUNTAJE
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	48,05	40 puntos
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total x 100	47,08%	30 puntos
TOTAL			70 puntos

El proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**, recibe un puntaje de **70 puntos**, en cuanto a los indicadores financieros según Estados Financieros.

Evaluación Económica

De conformidad con de la invitación, la evaluación económica será:

500 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada. A las siguientes se le aplica la fórmula:

$$P = 450(P_m/P_i)$$

Donde P: Puntaje para el factor precio

P_m: Precio de la propuesta más baja presentada.

P_i: Precio de la oferta en análisis.

HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA								
Nro.	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% de IVA	Total, IVA	Valor Total
Suministro de materiales Camioneta Marca: Toyota Prado - Placa: BZL-109.								
1	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

6 de 140

2	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
3	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
4	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
5	Arranque	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
6	Alternador	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
7	Amortiguador Delantero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
8	Amortiguador Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
9	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
10	Axial De Dirección	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
11	Automático De Arranque	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
12	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
13	Batería	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
14	Balinera De Embrague	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
15	Balinera Piloto	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
16	Bendix Del Arranque	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
17	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
18	Bomba De Agua	Unidad	1	2.504.202	2.504.202	19%	475.798	2.980.000
19	Bomba De Aceite	Unidad	1	2.689.076	2.689.076	19%	510.924	3.200.000
20	Bomba De Freno	Unidad	1	2.436.975	2.436.975	19%	463.025	2.900.000
21	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	3.025.210	3.025.210	19%	574.790	3.600.000
22	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
23	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
24	Bombona De Escape	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
25	Boster De Freno	Unidad	1	2.268.908	2.268.908	19%	431.093	2.700.001
26	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
27	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
28	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
29	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
30	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
31	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
32	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
33	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
34	Bobina De Encendido	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
35	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
36	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
37	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
38	Borne De Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
39	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
40	Buje De Canilla	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

7 de 140

41	Buje De Tijera Superior	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
42	Buje De Tijera Inferior	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
43	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
44	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
45	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
46	Buje De Exosto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
47	Buje De Biela	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
48	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
49	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
50	Capot	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
51	Caña De Dirección	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
52	Carter	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
53	Cardan De Transmisión	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
54	Carpa	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
55	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
56	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
57	Caja De Dirección	Unidad	1	3.697.479	3.697.479	19%	702.521	4.400.000
58	Caja De Cambios	Unidad	1	4.117.647	4.117.647	19%	782.353	4.900.000
59	Catalizador	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
60	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
61	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
62	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
63	Cigüeñal	Unidad	1	3.697.479	3.697.479	19%	702.521	4.400.000
64	Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Unidad	1	773.109	773.109	19%	146.891	920.000
65	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
66	Correa Del Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
67	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
68	Correa De Accesorios	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
69	Computador Esm	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
70	Colgante	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
71	Corona De Transmisión	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
72	Corona Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
73	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
74	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
75	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
76	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
77	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
78	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
79	Cloche Del Compresor Del Aire	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

8 de 140

	Acondicionado							
80	Culata	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
81	Cruceta De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
82	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
83	Cruceta De Cardan	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
84	Defensa Delantera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
85	Defensa Trasera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
86	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
87	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
88	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
89	Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
90	Disco De Freno Trasero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
91	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
92	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
93	Exploradora	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
94	Eje De Dirección	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
95	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
96	Empaquetadura De Transmisión	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
97	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
98	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
99	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
100	Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
101	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
102	Empaque De Culata	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
103	Empaque Del Carter	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
104	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
105	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
106	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
107	Emblema	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
108	Escobillas De Arranque	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
109	Escobillas De Alternador	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
110	Esparrago De Llanta	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
111	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
112	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
113	Farola	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
114	Fanclóhs	Unidad	1	739.496	739.496	19%	140.504	880.000
115	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
116	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

9 de 140

117	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
118	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
119	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
120	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
121	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
122	Fusilera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
123	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
124	Grapa De Muelle	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
125	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
126	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
127	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
128	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
129	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
130	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
131	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
132	Hoja De Muelle Principal Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
133	Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
134	Hoja De Muelle Tercera Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
135	Inyector De Combustible	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
136	Juego De Pitos	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
137	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
138	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
139	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
140	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
141	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
142	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
143	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
144	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
145	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
146	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
147	Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
148	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
149	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
150	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
151	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
152	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
153	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
154	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
155	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

10 de 140

	Acondicionado							
156	Kit De Embrague	Unidad	1	2.352.941	2.352.941	19%	447.059	2.800.000
157	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	2.512.605	2.512.605	19%	477.395	2.990.000
158	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
159	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
160	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
161	Luna De Retrovisor	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
162	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
163	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
164	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
165	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
166	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
167	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
168	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
169	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
170	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
171	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
172	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
173	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
174	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
175	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
176	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
177	Manguera De Vacío	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
178	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
179	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
180	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
181	Moñona Superior	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
182	Moñona Inferior	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
183	Muelle Trasero	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
184	Múltiple De Escape	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
185	Múltiple De Admisión	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
186	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
187	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
188	Orquilla De Embrague	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
189	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
190	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

11 de 140

191	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
192	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
193	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
194	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
195	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
196	Pasador De Transmisión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
197	Patín Tensor	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
198	Pasador De Muelle Trasero	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
199	Planetario De Transmisión	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
200	Pera De Temperatura	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
201	Pera De Aceite	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
202	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
203	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
204	Pila De Gasolina	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
205	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
206	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
207	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
208	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
209	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
210	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
211	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
212	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
213	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
214	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
215	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
216	Radiador	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
217	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
218	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
219	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
220	Retenedor De Caja	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
221	Retenedor De Speed De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
222	Retenedor De Eje De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
223	Retenedor De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
224	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
225	Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
226	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
227	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
228	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
229	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
230	Rodamiento Delantero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

12 de 140

231	Rodamiento Trasero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
232	Rodamiento De Transmisión	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
233	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
234	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
235	Satélite De Transmisión	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
236	Selector De Cambios	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
237	Sensor De Freno	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
238	Sensor De Temperatura	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
239	Sensor De Aceite	Unidad	1	436.975	436.975	19%	83.025	520.000
240	Sensor Tps	Unidad	1	436.975	436.975	19%	83.025	520.000
241	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
242	Sensor Mac	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
243	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
244	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
245	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
246	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
247	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
248	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
249	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
250	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
251	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
252	Soporte De Motor	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
253	Soporte De Caja	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
254	Soporte Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
255	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
256	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
257	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
258	Swich De Parqueo	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
259	Stop	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
260	Speed De Transmisión	Unidad	1	596.639	596.639	19%	113.361	710.000
261	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
262	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
263	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código	FCT-10 v.00
Página	13 de 140

264	Tapón Del Carter	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
265	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
266	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
267	Tapa Del Radiador	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
268	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
269	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
270	Transmisión Delantera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
271	Transmisión Trasera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
272	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
273	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
274	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
275	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
276	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
277	Termostato	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
278	Terminal De Dirección	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
279	Tijera Superior	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
280	Tijera Inferior	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
281	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
282	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
283	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
284	Tubo De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
285	Válvula Iac	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
286	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
287	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
288	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
289	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
290	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
291	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
292	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
293	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
Servicio Técnico Para Camioneta Marca: Toyota Prado – Placa: BZL-109.								
294	Anillada De Motor	Servicio	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
295	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
296	Arreglo De Carpa	Servicio	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
297	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
298	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
299	Cambio De Arranque	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
300	Cambio De Alternador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
301	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código	Descripción	Servicio	Cant.	Presupuesto	Presupuesto	%	Presupuesto	Presupuesto
302	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
303	Cambio De Amortiguador De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
304	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
305	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
306	Cambio De Anti ruido De Hoja De Muelle	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
307	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
308	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
309	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
310	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
311	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
312	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
313	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
314	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
315	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
316	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
317	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
318	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
319	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
320	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
321	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
322	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
323	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
324	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
325	Cambio De Buje De Canilla	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
326	Cambio De Buje De Tijera Superior	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
327	Cambio De Buje De Tijera Inferior	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
328	Cambio De Buje De Muelle Trasero	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
329	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
330	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
331	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
332	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
333	Cambio De Capot	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
334	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
335	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
336	Cambio De Cardan De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
337	Cambio De Carpa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
338	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

15 de 140

339	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
340	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
341	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
342	Cambio De Catalizador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
343	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
344	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
345	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
346	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
347	Cambio De Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
348	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
349	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
350	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
351	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
352	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
353	Cambio De Colgante	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
354	Cambio De Corona De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
355	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
356	Cambio De Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
357	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
358	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
359	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
360	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
361	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
362	Cambio De Cruceta De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
363	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
364	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
365	Cambio De Defensa Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
366	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
367	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
368	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
369	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
370	Cambio De Deposito Del Líquido Del	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

16 de 140

	Limpiaparabrisas							
371	Cambio De Disco De Freno Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
372	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
373	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
374	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
375	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
376	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
377	Cambio De Empaquetadura De Transmisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
378	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
379	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
380	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
381	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
382	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
383	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
384	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
385	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
386	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
387	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
388	Cambio De Emblema	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
389	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
390	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
391	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
392	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
393	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
394	Cambio De Farola	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
395	Cambio De Fanclóhs	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
396	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
397	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
398	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
399	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
400	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

17 de 140

401	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
402	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
403	Cambio De Fusilera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
404	Cambio De Grapa De Muelle	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
405	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
406	Cambio De Goma Central Del Cardan	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
407	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
408	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
409	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
410	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
411	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
412	Cambio De Hoja De Muelle Principal Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
413	Cambio De Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
414	Cambio De Hoja De Muelle Tercera Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
415	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
416	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
417	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
418	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
419	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
420	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
421	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
422	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
423	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
424	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
425	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
426	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

18 de 140

427	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
428	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
429	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
430	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
431	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
432	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
433	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
434	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
435	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
436	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
437	Cambio De Kit De Repartición De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
438	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
439	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
440	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
441	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
442	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
443	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
444	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
445	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
446	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
447	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
448	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
449	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
450	Cambio De Manguera Inferior Del	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

19 de 140

	Radiador							
451	Cambio De Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
452	Cambio De Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
453	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
454	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
455	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
456	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
457	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
458	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
459	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
460	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
461	Cambio De Moñona Superior	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
462	Cambio De Moñona Inferior	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
463	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
464	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
465	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
466	Cambio De Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
467	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
468	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
469	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
470	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
471	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
472	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
473	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
474	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
475	Cambio De Pasador De Transmisión	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

20 de 140

476	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
477	Cambio De Pasador De Muelle Trasero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
478	Cambio De Planetario De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
479	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
480	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
481	Cambio De Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
482	Cambio De Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
483	Cambio De Pila De Gasolina	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
484	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
485	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
486	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
487	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
488	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
489	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
490	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
491	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
492	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
493	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
494	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
495	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
496	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
497	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
498	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
499	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
500	Cambio De Retenedor De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
501	Cambio De Retenedor De Eje De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
502	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
503	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
504	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

21 de 140

	Delantero							
505	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
506	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
507	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
508	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
509	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
510	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
511	Cambio De Rodamiento De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
512	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
513	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
514	Cambio De Satélite De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
515	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
516	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
517	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
518	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
519	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
520	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
521	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
522	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
523	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
524	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
525	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
526	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
527	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
528	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
529	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
530	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
531	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
532	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

22 de 140

533	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
534	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
535	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
536	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
537	Cambio De Stop	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
538	Cambio De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
539	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
540	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
541	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
542	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
543	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
544	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
545	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
546	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
547	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
548	Cambio De Transmisión Delantera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
549	Cambio De Transmisión Trasera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
550	Cambio De Termostato	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
551	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
552	Cambio De Tijera Superior	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
553	Cambio De Tijera Inferior	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
554	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
555	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
556	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
557	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
558	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
559	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
560	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
561	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

23 de 140

562	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
563	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
564	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
565	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
566	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
567	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
568	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
569	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
570	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
571	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
572	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
573	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
574	Reparación De Motor	Servicio	1	2.352.941	2.352.941	19%	447.059	2.800.000
575	Reparación De Culata	Servicio	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
576	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
577	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
578	Reparación De Carpa	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
579	Rectificada De Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
580	Rectificada De Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
581	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	5.042.017	5.042.017	19%	957.983	6.000.000
582	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	4.621.849	4.621.849	19%	878.151	5.500.000
583	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
584	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
585	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
586	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
587	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
588	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
589	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
590	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
591	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
592	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
593	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

24 de 140

Suministro de materiales Camión Marca: Daihatsu Línea Delta Modelo 2007 - Placa: OWG-645.								
594	Alternador	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
595	Arranque	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
596	Abrazadera Para Eje	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
597	Amarre Plástico	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
598	Arandela Industrial De 3/8	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
599	Arandela Industrial De 5/8	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
600	Amortiguador Delantero	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
601	Amortiguador Trasero	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
602	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
603	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
604	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
605	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
606	Bomba De Freno	Unidad	1	806.723	806.723	19%	153.277	960.000
607	Boster De Freno	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
608	Bomba De Inyección	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
609	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
610	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
611	Balancín	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
612	Batería	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
613	Bomba De Agua	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
614	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
615	Bombona De Escape	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
616	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
617	Cardan	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
618	Caja De Velocidades	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
619	Carpa	Unidad	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
620	Corona De Transmisión	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
621	Correa Del Hidráulico	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
622	Cremallera De Puerta	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
623	Correa Del Alternador	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
624	Cruceta Del Cardan De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
625	Carter	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
626	Culata	Unidad	1	4.201.681	4.201.681	19%	798.319	5.000.000
627	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
628	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
629	Espárragos Para Los Ejes De La Rueda	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
630	Empaque De Culata	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
631	Empaque Del Carter	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

25 de 140

632	Ecualización	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
633	Exploradoras Delanteras	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
634	Exploradoras Traseras	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
635	Flacher De 3 Patas	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
636	Freno De Ahogo	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
637	Flacher De 5 Patas	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
638	Farola	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
639	Guaya De Velocidades	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
640	Grampas De Muelle	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
641	Guías De Muelle	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
642	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
643	Huella De Freno De Mano	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
644	Huella Del Control De Velocidad	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
645	Hoja Principal De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
646	Hoja Principal De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
647	Hoja Secundaria De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
648	Hoja Secundaria De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
649	Hoja Tercera De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
650	Hoja Tercera De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
651	Inyector De Combustible	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
652	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
653	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
654	Juego De Puntillas De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
655	Juego De Banda De Freno Trasero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
656	Juego De Banda De Freno Delantero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
657	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
658	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
659	Juego De Pitos	Unidad	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
660	Kit De Embrague	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
661	Kit De Esplinder	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
662	Kit De Reparación Del Turbo	Unidad	1	3.109.244	3.109.244	19%	590.756	3.700.000
663	Kit De Reparación De Transmisión Delantero	Unidad	1	1.848.739	1.848.739	19%	351.260	2.199.999
664	Kit De Reparación De Transmisión Trasera	Unidad	1	1.848.739	1.848.739	19%	351.260	2.199.999
665	Lámparas Laterales Exteriores	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
666	Llanta Trasera Ref. 750-16 Ct 162	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
667	Llanta Delantero Ref. 750-16 Ct 176	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
668	Muelle Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
669	Muelle Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

26 de 140

670	Motor Limpiaparabrisas	Unidad	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
671	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
672	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
673	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
674	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
675	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
676	Pasador Para Muelle Delantero	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
677	Pasador Para Muelle Trasero	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
678	Planchuela Para Muelle Delantero	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
679	Planchuela Para Muelle Trasero	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
680	Radiador	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
681	Retenedor De Rueda Delantera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
682	Retenedor De Rueda Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
683	Resorte De Freno De Mano	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
684	Rodamiento Con Pista Para Rueda Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
685	Rodamiento Con Pista Para Rueda Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
686	Rodamiento De Caja De Velocidades De Primera	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
687	Rodamiento De Caja De Velocidades De Segunda	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
688	Rodamiento De Caja De Velocidades De Tercera	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
689	Rodamiento De Caja De Velocidades De Cuarta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
690	Rodamiento De Caja De Velocidades De Quinta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
691	Rodamiento De Caja De Velocidades De Sexta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
692	Rodamiento De Caja De Velocidades De Reversa	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
693	Resorte De Banda De Freno Trasero	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
694	Resorte De Banda De Freno Delantero	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
695	Speed De Transmisión	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
696	Soporte Para Muelle Delantero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
697	Soporte Para Muelle Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
698	Soporte De Motor	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
699	Soporte De Caja	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
700	Stop	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

27 de 140

701	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
702	Swich De Luces	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
703	Transmisión	Unidad	1	4.033.613	4.033.613	19%	766.386	4.799.999
704	Tuerca Para Eje	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
705	Tuerca Para Cacho	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
706	Terminal De Barra Larga	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
707	Terminal De Barra Corta	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
708	Tuerca De Rueda Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
709	Turbina De Agua	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
710	Ventilador Del Motor	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
711	Fanclouhs	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
Servicio Técnico Camión Marca: Daihatsu Línea Delta Modelo 2007 – Placa: OWG-645.								
712	Reparación De Arranque	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
713	Reparación De Alternador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
714	Alineación	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
715	Ajuste De caja De Velocidades	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
716	Ajuste De Transmisión	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
717	Arreglo De Carpa	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
718	Balanceo	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
719	Servicio Eléctrico De Luces Internas De Cabina	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
720	Servicio Eléctrico De Luces Exteriores De Cabina	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
721	Arreglo De Freno De Ahogo	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
722	Arreglo Del Carda	Servicio	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
723	Cambio De Correa	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
724	Cambio De Guaya Del Control De Velocidades	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
725	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
726	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Delanteras	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
727	Cambio De Flacher	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
728	Cambio De Empaque De Carter	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
729	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
730	Cambio De Balancín De Muelle	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
731	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
732	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

28 de 140

733	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
734	Cambio De Batería	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
735	Cambio De Ventilador	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
736	Cambio De Turbina De Agua	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
737	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
738	Cambio De Cremallera De Puerta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
739	Cambio De Lámparas De Carrocería	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
740	Cambio De hoja Principal De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
741	Cambio De Hoja Principal De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
742	Cambio De Hoja Secundaria De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
743	Cambio De Hoja Secundaria De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
744	Cambio De Hoja Tercera De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
745	Cambio De Hoja Tercera De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
746	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
747	Cambio De Espejo Retrovisor	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
748	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
749	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
750	Cambio De Terminal Largo	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
751	Cambio De Terminal Corto	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
752	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
753	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
754	Cambio De Bomba De Inyección	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
755	Calibración De Bomba De Inyección	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
756	Cambio De Cruceta Del Cardan	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
757	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
758	Cambio Del Kit De Embrague	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
759	Cambio De Esplinder	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
760	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
761	Cambio De Guaya De Freno De Mano	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
762	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
763	Cambio De Carpa	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
764	Cambio De Muelle Delantero	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
765	Cambio De Muelle Trasero	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

29 de 140

766	Cambio De Llanta Trasera Ref. 750-16 Ct 162	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
767	Cambio De Llanta Delantera Ref. 750-16 Ct 176	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
768	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
769	Servicio De Latonería	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
770	Servicio De Pintura	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
771	Suspensión Delantera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
772	Suspensión Trasera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
773	Servicio De Prensa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
774	Servicio De Torno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
775	Sacada De Espárragos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
776	Servicio De Tapicería	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
Suministro de materiales carro Marca: Renault Megane - Placa: CVM-619.								
777	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000
778	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
779	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
780	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
781	Arranque	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
782	Alternador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
783	Amortiguador Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
784	Amortiguador Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
785	Axial De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
786	Automático De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
787	Batería	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
788	Balnera De Embrague	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
789	Balnera Piloto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
790	Bendix Del Arranque	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
791	Bomba De Combustible	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
792	Bomba De Agua	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
793	Bomba De Aceite	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
794	Bomba De Freno	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
795	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
796	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
797	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
798	Bombona De Escape	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
799	Boster De Freno	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
800	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
801	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	30 de 140	
802	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
803	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
804	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
805	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
806	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
807	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
808	Bobina De Encendido	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
809	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
810	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
811	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
812	Borne De Batería	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
813	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
814	Buje De Tijera	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
815	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
816	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
817	Buje De Exosto	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
818	Buje De Biela	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
819	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
820	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
821	Capot	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
822	Caña De Dirección	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
823	Carter	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
824	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
825	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
826	Caja De Dirección	Unidad	1	1.218.487	1.218.487	19%	231.513	1.450.000
827	Caja De Cambios	Unidad	1	1.386.555	1.386.555	19%	263.445	1.650.000
828	Catalizador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
829	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
830	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
831	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
832	Cigüeñal	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
833	Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
834	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
835	Correa Del Alternador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
836	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
837	Correa De Accesorios	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
838	Computador Esm	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
839	Colgante	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

31 de 140

840	Corona Del Alternador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
841	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
842	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
843	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
844	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
845	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
846	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
847	Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
848	Culata	Unidad	1	2.084.034	2.084.034	19%	395.966	2.480.000
849	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
850	Defensa Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
851	Defensa Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
852	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
853	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
854	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
855	Depósito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
856	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
857	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
858	Exploradora	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
859	Eje De Dirección	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
860	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
861	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
862	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
863	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
864	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
865	Empaque De Culata	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
866	Empaque Del Carter	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
867	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
868	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
869	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
870	Emblema	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
871	Escobillas De Arranque	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
872	Escobillas De Alternador	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
873	Esparrago De Llanta	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
874	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
875	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
876	Farola	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
877	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	32 de 140	
878	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
879	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
880	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
881	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
882	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
883	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
884	Fusilera	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
885	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
886	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
887	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
888	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
889	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
890	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
891	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
892	Inyector De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
893	Juego De Pitos	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
894	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
895	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
896	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
897	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
898	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
899	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
900	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
901	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
902	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
903	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
904	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
905	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
906	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
907	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
908	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
909	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
910	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
911	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
912	Kit De Embrague	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
913	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
914	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
915	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

33 de 140

916	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
917	Luna De Retrovisor	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
918	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
919	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
920	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
921	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
922	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
923	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
924	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
925	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
926	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
927	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
928	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
929	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
930	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
931	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
932	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
933	Manguera De Vacío	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
934	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
935	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
936	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
937	Moñona	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
938	Múltiple De Escape	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
939	Múltiple De Admisión	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
940	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
941	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
942	Orquilla De Embrague	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
943	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
944	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
945	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
946	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
947	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
948	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
949	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
950	Patín Tensor	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
951	Pera De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

34 de 140

952	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
953	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
954	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
955	Pila De Gasolina	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
956	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
957	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
958	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
959	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
960	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
961	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
962	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
963	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
964	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
965	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
966	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
967	Radiador	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
968	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
969	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
970	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
971	Retenedor De Caja	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
972	Retenedor De Aceite	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
973	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
974	Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
975	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
976	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
977	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
978	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
979	Rodamiento Delantero	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
980	Rodamiento Trasero	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
981	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
982	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
983	Selector De Cambios	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
984	Sensor De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
985	Sensor De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
986	Sensor De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
987	Sensor Tps	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
988	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
989	Sensor Mac	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

35 de 140

990	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
991	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
992	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
993	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
994	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
995	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
996	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
997	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
998	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
999	Soporte De Motor	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1000	Soporte De Caja	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1001	Soporte Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1002	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1003	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1004	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1005	Swich De Parqueo	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1006	Stop	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1007	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1008	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1009	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1010	Tapón Del Carter	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1011	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1012	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1013	Tapa Del Radiador	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1014	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1015	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1016	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1017	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1018	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1019	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1020	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1021	Termostato	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1022	Terminal De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1023	Tijera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1024	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

36 de 140

1025	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1026	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1027	Tubo De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1028	Válvula Iac	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1029	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1030	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1031	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1032	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1033	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1034	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1035	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1036	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
Servicio Técnico carro Marca: Renault Megane – Placa: CVM-619.								
1037	Anillada De Motor	Servicio	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1038	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1039	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1040	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1041	Cambio De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1042	Cambio De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1043	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1044	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1045	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1046	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1047	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1048	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1049	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1050	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1051	Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1052	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1053	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1054	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1055	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1056	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1057	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1058	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1059	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
1060	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

37 de 140

1061	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1062	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1063	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1064	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1065	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1066	Cambio De Buje De Tijera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1067	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1068	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1069	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1070	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1071	Cambio De Capot	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1072	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1073	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1074	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1075	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1076	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1077	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1078	Cambio De Catalizador	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1079	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1080	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1081	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1082	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1083	Cambio De Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1084	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1085	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1086	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1087	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1088	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1089	Cambio De Colgante	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1090	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1091	Cambio De Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1092	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1093	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1094	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1095	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

38 de 140

1096	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1097	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1098	Cambio De Defensa Delantero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1099	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1100	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1101	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1102	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1103	Cambio De Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1104	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1105	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1106	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1107	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1108	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1109	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1110	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1111	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1112	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1113	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1114	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1115	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1116	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1117	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1118	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1119	Cambio De Emblema	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1120	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1121	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1122	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1123	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

39 de 140

1124	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1125	Cambio De Farola	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1126	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1127	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1128	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1129	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1130	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1131	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1132	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1133	Cambio De Fusilera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1134	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1135	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1136	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1137	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1138	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1139	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1140	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1141	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1142	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1143	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1144	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1145	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1146	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1147	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1148	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1149	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1150	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1151	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

40 de 140

1152	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1153	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1154	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1155	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1156	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1157	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1158	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1159	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1160	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1161	Cambio De Kit De Repartición De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1162	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1163	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1164	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1165	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1166	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1167	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1168	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1169	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1170	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1171	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1172	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1173	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1174	Cambio De Manguera Inferior Del Radiador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1175	Cambio De Manguera De Alta Del Aire	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

41 de 140

	Acondicionado							
1176	Cambio De Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1177	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1178	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1179	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1180	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1181	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1182	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1183	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1184	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1185	Cambio De Moñona	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1186	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1187	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1188	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1189	Cambio De Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1190	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1191	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1192	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1193	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1194	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1195	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1196	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1197	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1198	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1199	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1200	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1201	Cambio De Pera De Alta Del Aire	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

42 de 140

	Acondicionado							
1202	Cambio De Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1203	Cambio De Pila De Gasolina	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1204	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1205	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1206	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1207	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1208	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1209	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1210	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1211	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1212	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1213	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1214	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1215	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1216	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1217	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1218	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1219	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1220	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1221	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1222	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1223	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1224	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1225	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1226	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1227	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1228	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

43 de 140

1229	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1230	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1231	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1232	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1233	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1234	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1235	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1236	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1237	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1238	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1239	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1240	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1241	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1242	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1243	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1244	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1245	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1246	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1247	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1248	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1249	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1250	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1251	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1252	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1253	Cambio De Stop	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1254	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1255	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1256	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

44 de 140

1257	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1258	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1259	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1260	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1261	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1262	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1263	Cambio De Termostato	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1264	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1265	Cambio De Tijera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1266	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1267	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1268	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1269	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1270	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1271	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1272	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1273	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1274	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1275	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1276	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1277	Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1278	Cambio De Pila De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1279	Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1280	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1281	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1282	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1283	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1284	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1285	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1286	Reparación De Motor	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

45 de 140

1287	Reparación De Culata	Servicio	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
1288	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1289	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1290	Rectificada De Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1291	Rectificada De Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1292	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
1293	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	2.941.176	2.941.176	19%	558.823	3.499.999
1294	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1295	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1296	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1297	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1298	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1299	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1300	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1301	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1302	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1303	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1304	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
Suministro de materiales para: Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 - Placa: OWG-620, Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 – Placa: OWG-621, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-862, Bus Hino Línea Fcc9jltz - Placa OWG-670, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 -Placa: OWG-349, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-350 y el Bus Hino Línea Fc9jltz – Placa: OWG-671.								
1305	Arandela Industrial De 3/8	Unidad	1	4.202	4.202	19%	798	5.000
1306	Arandela Industrial De 5/8	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1307	Amortiguador Delantero	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1308	Amortiguador Trasero	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1309	Arandela Del Spinder	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1310	Alternador	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1311	Amperímetro	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1312	Abrazadera De 3 Pulgadas Con Tornillo	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1313	Automático De Arranque	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1314	Arranque	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1315	Anillo Del Compresor Del Aire	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1316	Base Del Motor	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1317	Bombín	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
1318	Base Para Filtro Del Combustible	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
1319	Bomba Eléctrica	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

46 de 140

1320	Bomba De Transferencia	Unidad	1	2.899.160	2.899.160	19%	550.840	3.450.000
1321	Barra De Dirección	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1322	Bomba De Embrague	Unidad	1	2.478.992	2.478.992	19%	471.008	2.950.000
1323	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1324	Bajo De Aire	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1325	Bomba De Agua	Unidad	1	1.495.798	1.495.798	19%	284.202	1.780.000
1326	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.588.235	1.588.235	19%	301.765	1.890.000
1327	Batería	Unidad	1	773.109	773.109	19%	146.891	920.000
1328	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
1329	Bombillo Halógeno 100/90 24v	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1330	Base De Caja	Unidad	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
1331	Buje De Biela	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1332	Buje De Leva	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1333	Buje De Bronce De Muelle	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1334	Balnera Del Cardan	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
1335	Cable X Metro N. 16	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1336	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	546.218	546.218	19%	103.781	649.999
1337	Correa	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1338	Cilindro De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1339	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1340	Cámara De Aire Para Tren Trasero	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1341	Círculo De Biela	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000
1342	Carbonera Del Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1343	Correa Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1344	Correa Del Compresor	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1345	Correa Del Ventilador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1346	Controlador 12/ Voct. GI/W	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1347	Culata	Unidad	1	4.117.647	4.117.647	19%	782.353	4.900.000
1348	Círculo De Bancada	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000
1349	Camisas Del Motor	Unidad	1	361.345	361.345	19%	68.656	430.001
1350	Cruceta Para Cardan	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1351	Chaveta De Cacho	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1352	Chaveta Para Haussen	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1353	Diafragma N° 30	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1354	Disco De Levas De Bomba De Inyección 01-09	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1355	Diafragma N° 16	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1356	Elevador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1357	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
1358	Empaquetadura De Bomba De Dirección	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

47 de 140

	Hidráulica							
1359	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
1360	Empaquetadura De Bomba De Inyección	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1361	Empaque De Culata	Unidad	1	302.521	302.521	19%	57.479	360.000
1362	Empaquetadura Del Turbo	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1363	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1364	Empaquetadura Para Eje Trasero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1365	Eje Para La Caja De Dirección	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1366	Empaquetadura Para El Compresor	Unidad	1	462.185	462.185	19%	87.815	550.000
1367	Esparrago Con Tuerca Y Como De Araña	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1368	Esparrago Con Tuerca Y Cono De Eje	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1369	Encendedor	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1370	Eje	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000
1371	Forro De Volante	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1372	Goma Del Centro	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1373	Goma Central	Unidad	1	142.857	142.857	19%	27.143	170.000
1374	Goma De Válvula	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1375	Goma Central Del Cardan Completo	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1376	Gorros	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1377	Guía Del Cigüeñal	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1378	Guía De Árbol De Leva	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1379	Guías De Válvulas	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1380	Guaya Del Acelerador	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1381	Grampas De Muelle Trasero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1382	Grampas De Muelle Delantero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1383	Hoja Principal De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1384	Hoja Principal De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1385	Hoja Segunda De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1386	Hoja Segunda De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1387	Hoja Tercera De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1388	Hoja Tercera De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1389	Hoja Cuarta De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1390	Hoja Cuarta De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1391	Hodómetro	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1392	Inyector	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1393	Juego De Exploradoras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1394	Juego De Esplinder	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1395	Juego De Puntillas De Frenos	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1396	Juego De Freno Trasero	Unidad	1	521.008	521.008	19%	98.992	620.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

48 de 140

1397	Juego De Freno Delantero	Unidad	1	521.008	521.008	19%	98.992	620.000
1398	Kit De Reparación De Turbo	Unidad	1	5.865.546	5.865.546	19%	1.114.454	6.980.000
1399	Kit De Embrague	Unidad	1	6.243.697	6.243.697	19%	1.186.302	7.429.999
1400	Kit De Reparación De Freno De Ahogo	Unidad	1	630.252	630.252	19%	119.748	750.000
1401	Kit De Pistón De Motor, Casqueteria, Biela Y Bancada	Unidad	1	8.991.597	8.991.597	19%	1.708.403	10.700.000
1402	Lampara Externa	Unidad	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
1403	Laina De Spinder	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1404	Laina De Ajuste	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1405	Llanta Trasera Ref. Rhd9.5 R 15.5	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
1406	Llanta Delantera Ref. Rhs 9.5 R 15.5	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
1407	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1408	Manguera De Motor De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1409	Manguera De Agua De Alta Presión	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1410	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1411	Manguera De Bomba De Inyección Con Racor	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1412	Manguera De Aire	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1413	Manguera De Radiador	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
1414	Manguera De Freno Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1415	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1416	Maxter	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1417	Patín Tensor	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1418	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1419	Punta De Inyector	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1420	Pin De Cacho	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1421	Pacha	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1422	Pasta Externa Pequeña	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1423	Pacha Para Unidades	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1424	Pera De Palanca De Velocidad	Unidad	1	142.857	142.857	19%	27.143	170.000
1425	Parador De Muelle Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1426	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1427	Planchuela De Muelle Trasero	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1428	Pacha Para Lampara	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1429	Punta De Carda	Unidad	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1430	Radiador	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
1431	Rache De Rueda Delantera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1432	Rodaja De Freno	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1433	Resistencia	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1434	Reloj De Temperatura	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

49 de 140

1435	Rollo De Cinta De Seguridad	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1436	Relay De Señal De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1437	Retenedor De Caja De Velocidades	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1438	Resorte De Freno De Mano	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1439	Retenedor Del Cigüeñal	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1440	Rodillo De Bomba De Inyección	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1441	Rodillo Plano De Caja De Dirección	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1442	Retenedor De Rueda Trasera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1443	Retenedor De Rueda Delantera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1444	Rodamiento De Rueda Delantera	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1445	Rodamiento De Rueda Trasera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1446	Swich De Luz	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
1447	Sensor Catalizador	Unidad	1	722.689	722.689	19%	137.311	860.000
1448	Conector De 1 Contacto	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
1449	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1450	Solenoides	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1451	Conector De 2 Contactos	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1452	Soporte De Muelle Delantera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1453	Soporte De Muelle Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1454	Stop	Unidad	1	386.555	386.555	19%	73.445	460.000
1455	Solenoides De Bomba	Unidad	1	722.689	722.689	19%	137.311	860.000
1456	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1457	Tensor De Correa Del Motor	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1458	Tuerca Para Eje	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1459	Tubo Racor De Aire	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1460	Tornillo Industrial	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1461	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1462	Terminal De Dirección	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1463	Tornillo Milimétrico	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1464	Tuerca Para Haussen	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1465	Tubo De Exosto	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
1466	Tapa De Motor Parte Delantera	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1467	Tapa Retenedor De Caja De Velocidad	Unidad	1	806.723	806.723	19%	153.277	960.000
1468	Termostato	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1469	Tornillo Guía Para Muelle	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1470	Unidad Sellada Para Lampara	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1471	Unión De Media Con Tuerca Y Garbanzo	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1472	Válvula De Admisión	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1473	Válvula De Escape	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1474	Yoqui Ecuallizador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

50 de 140

Servicio Técnico para: Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 - Placa: OWG-620, Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 – Placa: OWG-621, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-862, Bus Hino Línea Fcc9jltz - Placa OWG-670, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 -Placa: OWG-349, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-350 y el Bus Hino Línea Fc9jltz – Placa: OWG-671.								
1475	Arreglo Del Turbo	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1476	Arreglo De Carrocería	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1477	Arreglo Del Sistema Eléctrico	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1478	Arreglo Del Arranque	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1479	Arreglo Del Alternador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1480	Arreglo Del Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1481	Arreglo De Bomba Del Embrague De Hinofc9	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1482	Arreglo De Puerta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1483	Armar Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1484	Asentar Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1485	Arreglo De Freno De Ahogo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1486	Arreglo Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1487	Arreglo De Bajo Del Aire	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1488	Cambio De Cacho Del Chasis	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1489	Cambio De Tornillo De Carrocería	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1490	Cambio De Swich	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1491	Cambio De Guías De Válvulas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1492	Cambio De Camisas Del Motor	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1493	Cambio De Juego De Luces	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1494	Cambio De Reloj	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1495	Cambio De Buje De Leva	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1496	Cambio De Empaquetadura Del Reloj	Servicio	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1497	Cambio De Goma Y Tornillo De Base De Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1498	Cambio De Tubo De Codo Del Escape	Servicio	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
1499	Cambio De Piso De Lamina	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1500	Cambio De Disco De Freno	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1501	Cambio Del Flacher De Caja De Dirección	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1502	Cambio De Manguera De Aire	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1503	Cambio De Guías Del Cigüeñal	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

51 de 140

1504	Cambio De Radiador	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1505	Cambio De Cámara De Aire	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1506	Calibrada De Bomba De Inyección	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1507	Cambio De Uniones	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1508	Cambio De Correa De Motor	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1509	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1510	Cambio De Goma Y Balinera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1511	Cambio De Llanta Ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1512	Cambio De Base Delantera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1513	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1514	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1515	Cambio De Terminal	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1516	Cambio De Ecuizador	Servicio	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
1517	Cambio De Rodamiento De Spinder	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1518	Cambio De Spinder	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1519	Cambio De Diafragma De Seguridad	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1520	Cambio De Diafragma Delantera	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1521	Cambio De Maguera De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1522	Cambio De Correa	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1523	Cepillada De Volanta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1524	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1525	Cambio De Retenedores De Caja De Velocidades	Servicio	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
1526	Desmote Y Monte De Muelle Trasero Para Cambio De Hoja Y Buje	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1527	Desmote Y Monte De Muelle Delantero Para Cambio De Hoja Y Buje	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1528	Desmote Y Monte De Radiador	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1529	Desmote Y Monte De Rueda Para Cambio De Rodaja De Freno	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1530	Desmote Y Mote De Caja Para Cambio Del Kit De Embrague	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1531	Desmote Y Monte De Rueda Trasera Para Remachada De Freno	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1532	Desmote Y Monte De Rueda Trasera Para Engrasar Rodamientos	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1533	Desmote Y Monte De Transmisión Para Montar Lainas Y Rodillos	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1534	Desmote Y Monte De Transmisión Para Ajuste	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

52 de 140

1535	Desmonte Y Monte De Caja De Velocidades Para Cambio De Piñonearía	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1536	Desmonte Y Monte De Caja De Velocidades Para Ajuste	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1537	Desmonte Y Monte De Caballere Para Sacada De Espárragos	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1538	Ensamble De Manguera Del Hidráulico	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1539	Hechura De Camisa Del Cigüeñal	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1540	Cambio De Cilindro De Freno	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1541	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1542	Mantenimiento De Plataformas	Servicio	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
1543	Mantenimiento Del Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
1544	Prueba Hidrostática	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1545	Reparación De Caja De Dirección	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1546	Reparación De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1547	Rimada De Esplinder	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1548	Revisión Del Sistema De Embrague (Balinera, Disco, Prensa)	Servicio	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1549	Revisión Y Mantenimiento Del Sistema De Frenos (Cambio De Bandas)	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1550	Revisión Y Mantenimiento Del Sistema Hidráulico De La Rampa	Servicio	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1551	Revisión Y Mantenimiento De Ejes (Engrase De Rodamientos)	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1552	Revisión Y Mantenimiento De Transmisión	Servicio	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
1553	Revisión Y Mantenimiento De Muelles (Cambio De Gomas)	Servicio	1	386.555	386.555	19%	73.445	460.000
1554	Rimar Bujes De Biela	Servicio	1	462.185	462.185	19%	87.815	550.000
1555	Rectificar Asientos	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1556	Reparación De Motor	Servicio	1	4.201.681	4.201.681	19%	798.319	5.000.000
1557	Reparación De Culata	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
1558	Rectificar Cigüeñal	Servicio	1	630.252	630.252	19%	119.748	750.000
1559	Remachada De Juego De Frenos Delanteros	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1560	Remachada De Juego De Frenos Traseros	Servicio	1	579.832	579.832	19%	110.168	690.000
1561	Recarga De Gas Del Aire Acondicionado	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1562	Rectificar Disco De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

53 de 140

1563	Rectificar Campana De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1564	Soldadura De Tubo De Bronce	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1565	Sincronización (Revisión Y Limpieza De Inyectores Cambio De Bujías)	Servicio	1	579.832	579.832	19%	110.168	690.000
1566	Servicio De Torno Del Tren Delantero	Servicio	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
1567	Soldadura Del Tubo De Escape	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1568	Sacar Espárragos De Culata	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1569	Servicio De Scanner	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1570	Sacar Y Verificar Rosca De Rueda	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1571	Soldada De Tubo De Agua Para Compresor	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1572	Sacada De Tornillos Y Rectificada De Rosca	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1573	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1574	Servicio De Pintura Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1575	Servicio De Latonería Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1576	Servicio De Prensa	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1577	Servicio De Torno	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1578	Tapizado De Cojines Espaldares	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1579	Tornear Y Alinear Cardan	Servicio	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
Otros Bienes Y Servicios.								
1580	Batería 27 I1000	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1581	Batería 34.78i1050	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1582	Batería 40 1400	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1583	Batería 3041160	Unidad	1	394.958	394.958	19%	75.042	470.000
1584	Goma De Carrocería	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1585	Neumático Pequeño	Unidad	1	277.311	277.311	19%	52.689	330.000
1586	Neumático Grande	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1587	Válvula Sello Matica Para Buses	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1588	Válvula Sello Matica Para Toyota	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1589	Cambio De Gomas De Carrocería	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1590	Servicio De Latonería Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1591	Servicio De Pintura Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1592	Servicio De Grúa	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1593	Servicio De Desvare	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
Suministro de materiales Motocicleta marca: Suzuki – Placa: WRO96C.								
1594	Aro De Lampara Delantera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1595	Batería	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1596	Bandas De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1597	Bombillo De Farola Delantera	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

54 de 140

1598	Bombillo De Direccional	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1599	Bobina De Encendido	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1600	Bujía Para Moto	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1601	Caucho Para Moto	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1602	Cadenilla	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1603	Cala pie Trasero	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1604	Carburador Completo	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1605	Cdi	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1606	Juego De Engranajes	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1607	Juego De Espejos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1608	Guardacadena	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1609	Guaya Del Acelerador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1610	Pastillas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
Servicio Técnico Motocicleta marca: Suzuki – Placa: WRO96C.								
1611	Cambio De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1612	Cambio De Bujía	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1613	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1614	Cambio De Cadenilla	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1615	Cambio De Cala pie Trasero	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1616	Cambio De Caucho Para Moto	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1617	Cambio De Carburador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1618	Cambio De Cdi	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1619	Cambio De Juego De Engranajes	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1620	Cambio De Juego De Espejos	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1621	Cambio De Guardacadena	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1622	Cambio De Guaya De Acelerador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1623	Servicio De Luces	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1624	Servicio De Frenos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
Suministro de materiales Microbús marca: Hiunday Línea H100 Modelo 2003 – Placa: FLL-663.								
1625	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000
1626	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
1627	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1628	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1629	Arranque	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1630	Alternador	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1631	Amortiguador Delantero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1632	Amortiguador Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1633	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

55 de 140

1634	Axial De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1635	Automático De Arranque	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1636	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1637	Batería	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1638	Balinera De Embrague	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1639	Balinera Piloto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1640	Bendix Del Arranque	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1641	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1642	Bomba De Agua	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1643	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.663.866	1.663.866	19%	316.135	1.980.001
1644	Bomba De Freno	Unidad	1	1.495.798	1.495.798	19%	284.202	1.780.000
1645	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
1646	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1647	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1648	Bombona De Escape	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1649	Boster De Freno	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1650	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1651	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
1652	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1653	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
1654	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
1655	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1656	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
1657	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
1658	Bobina De Encendido	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1659	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1660	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1661	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1662	Borne De Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
1663	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1664	Buje De Tijera Superior	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1665	Buje De Tijera Inferior	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1666	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1667	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1668	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1669	Buje De Exosto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1670	Buje De Biela	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1671	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1672	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

56 de 140

1673	Capot	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
1674	Caña De Dirección	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1675	Carter	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1676	Cardan De Transmisión	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1677	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1678	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1679	Caja De Dirección	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
1680	Caja De Cambios	Unidad	1	2.436.975	2.436.975	19%	463.025	2.900.000
1681	Catalizador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1682	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1683	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1684	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1685	Cigüeñal	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
1686	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1687	Correa Del Alternador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1688	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1689	Correa De Accesorios	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1690	Computador Esm	Unidad	1	2.857.143	2.857.143	19%	542.857	3.400.000
1691	Colgante	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1692	Corona De Transmisión	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1693	Corona Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1694	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1695	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1696	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1697	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1698	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1699	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
1700	Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1701	Culata	Unidad	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
1702	Cruceta De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1703	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1704	Cruceta De Cardan	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1705	Defensa Delantera	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1706	Defensa Trasera	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1707	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1708	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1709	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1710	Depósito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

57 de 140

1711	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1712	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1713	Exploradora	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1714	Eje De Dirección	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1715	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1716	Empaquetadura De Transmisión	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1717	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1718	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1719	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1720	Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1721	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1722	Empaque De Culata	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1723	Empaque Del Carter	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1724	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1725	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1726	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1727	Emblema	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1728	Escobillas De Arranque	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1729	Escobillas De Alternador	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1730	Esparrago De Llanta	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1731	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1732	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1733	Farola	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1734	Fanclóhs	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1735	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1736	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1737	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1738	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1739	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1740	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1741	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1742	Fusilera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1743	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1744	Grapa De Muelle	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1745	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1746	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1747	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1748	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

58 de 140

1749	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1750	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1751	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1752	Hoja De Muelle Principal Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1753	Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1754	Hoja De Muelle Tercera Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1755	Inyector De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1756	Juego De Pitos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1757	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1758	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1759	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1760	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1761	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1762	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1763	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1764	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1765	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1766	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1767	Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1768	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1769	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1770	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1771	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1772	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1773	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1774	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1775	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1776	Kit De Embrague	Unidad	1	1.067.227	1.067.227	19%	202.773	1.270.000
1777	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1778	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1779	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1780	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
1781	Luna De Retrovisor	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1782	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1783	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1784	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1785	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1786	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1787	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

59 de 140

1788	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1789	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1790	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1791	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1792	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1793	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1794	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1795	Manguera De Vacío	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1796	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1797	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1798	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1799	Moñona Superior	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1800	Moñona Inferior	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1801	Muelle Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1802	Múltiple De Escape	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1803	Múltiple De Admisión	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1804	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1805	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1806	Orquilla De Embrague	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1807	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1808	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1809	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1810	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1811	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1812	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1813	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1814	Pasador De Transmisión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1815	Patín Tensor	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
1816	Pasador De Muelle Trasero	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1817	Planetario De Transmisión	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1818	Pera De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1819	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1820	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1821	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1822	Pila De Gasolina	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1823	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

60 de 140

1824	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1825	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1826	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1827	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1828	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1829	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1830	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1831	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1832	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1833	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1834	Radiador	Unidad	1	310.924	310.924	19%	59.076	370.000
1835	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1836	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1837	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1838	Retenedor De Caja	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1839	Retenedor De Speed De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1840	Retenedor De Eje De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1841	Retenedor De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1842	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1843	Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1844	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1845	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1846	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1847	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1848	Rodamiento Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1849	Rodamiento Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1850	Rodamiento De Transmisión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1851	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1852	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1853	Satélite De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1854	Selector De Cambios	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1855	Sensor De Freno	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1856	Sensor De Temperatura	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1857	Sensor De Aceite	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1858	Sensor Tps	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1859	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1860	Sensor Mac	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1861	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

61 de 140

1862	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1863	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1864	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1865	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1866	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1867	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1868	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1869	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1870	Soporte De Motor	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1871	Soporte De Caja	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1872	Soporte Del Radiador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1873	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1874	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1875	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1876	Swich De Parqueo	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1877	Stop	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1878	Speed De Transmisión	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1879	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1880	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1881	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1882	Tapón Del Carter	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1883	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1884	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1885	Tapa Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1886	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1887	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1888	Transmisión Delantera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
1889	Transmisión Trasera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
1890	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1891	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1892	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1893	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1894	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1895	Termostato	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1896	Terminal De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

62 de 140

1897	Tijera Superior	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1898	Tijera Inferior	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1899	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1900	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1901	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1902	Tube De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1903	Válvula Iac	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1904	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1905	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1906	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1907	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1908	Ventilador	Unidad	1	361.345	361.345	19%	68.656	430.001
1909	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1910	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1911	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1912	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
Servicio Técnico Microbús marca: Hiunday Línea H100 Modelo 2003 - Placa: FLL-663.								
1913	Anillada De Motor	Servicio	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1914	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1915	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1916	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1917	Cambio De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1918	Cambio De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1919	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1920	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1921	Cambio De Amortiguador De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1922	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1923	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1924	Cambio De Anti ruido De Hoja De Muelle	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1925	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1926	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1927	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1928	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1929	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1930	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1931	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1932	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1933	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

63 de 140

1934	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1935	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1936	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1937	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1938	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1939	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1940	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1941	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1942	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1943	Cambio De Buje De Tijera Superior	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1944	Cambio De Buje De Tijera Inferior	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1945	Cambio De Buje De Muelle Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1946	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1947	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1948	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1949	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1950	Cambio De Capot	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1951	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1952	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1953	Cambio De Cardan De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1954	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1955	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1956	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1957	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1958	Cambio De Catalizador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1959	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1960	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1961	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1962	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1963	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1964	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1965	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1966	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1967	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1968	Cambio De Colgante	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1969	Cambio De Corona De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1970	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1971	Cambio De Compresor Del Aire	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

64 de 140

	Acondicionado							
1972	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1973	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1974	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1975	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1976	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1977	Cambio De Cruceta De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1978	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1979	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1980	Cambio De Defensa Delantero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1981	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1982	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1983	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1984	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1985	Cambio De Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1986	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1987	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1988	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1989	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1990	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1991	Cambio De Empaquetadura De Transmisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1992	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1993	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1994	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1995	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1996	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1997	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

65 de 140

1998	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1999	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2000	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2001	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2002	Cambio De Emblema	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2003	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2004	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2005	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2006	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2007	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2008	Cambio De Farola	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2009	Cambio De Fanclchs	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2010	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2011	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2012	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2013	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2014	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2015	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2016	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2017	Cambio De Fusilera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2018	Cambio De Grapa De Muelle	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2019	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2020	Cambio De Goma Central Del Cardan	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2021	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2022	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2023	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2024	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2025	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2026	Cambio De Hoja De Muelle Principal Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2027	Cambio De Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2028	Cambio De Hoja De Muelle Tercera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

66 de 140

	Trasera							
2029	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2030	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2031	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2032	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2033	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2034	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2035	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2036	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
2037	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2038	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2039	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2040	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2041	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2042	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2043	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2044	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2045	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2046	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2047	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2048	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2049	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2050	Cambio De Kit De Repartición De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2051	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2052	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2053	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

67 de 140

2054	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2055	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2056	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2057	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2058	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2059	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2060	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2061	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2062	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2063	Cambio De Manguera Inferior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2064	Cambio De Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2065	Cambio De Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2066	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2067	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2068	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2069	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2070	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2071	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2072	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2073	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2074	Cambio De Moñona	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2075	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2076	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2077	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2078	Cambio De Orrings Del Compresor Del	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

68 de 140

	Aire Acondicionado							
2079	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2080	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2081	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2082	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2083	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2084	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2085	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2086	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2087	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2088	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2089	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2090	Cambio De Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2091	Cambio De Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2092	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2093	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2094	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2095	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2096	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2097	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2098	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2099	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2100	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2101	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2102	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

69 de 140

2103	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2104	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2105	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2106	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2107	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2108	Cambio De Retenedor De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2109	Cambio De Retenedor De Eje De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2110	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2111	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2112	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2113	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2114	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2115	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2116	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2117	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2118	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2119	Cambio De Rodamiento De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2120	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2121	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2122	Cambio De Satélite De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2123	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2124	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2125	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2126	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2127	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2128	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2129	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2130	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2131	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2132	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

70 de 140

2133	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2134	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2135	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2136	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2137	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2138	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2139	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2140	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2141	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2142	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2143	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2144	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2145	Cambio De Stop	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2146	Cambio De Speed De Transmisión	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2147	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2148	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2149	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2150	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2151	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2152	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2153	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2154	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2155	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2156	Cambio De Transmisión Delantera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2157	Cambio De Transmisión Trasera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2158	Cambio De Termostato	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2159	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2160	Cambio De Tijera Superior	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

71 de 140

2161	Cambio De Tijera Inferior	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2162	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2163	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2164	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2165	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2166	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2167	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2168	Cambio De Ventilador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2169	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2170	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2171	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2172	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2173	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2174	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2175	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2176	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2177	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2178	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2179	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2180	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2181	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
2182	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2183	Reparación De Motor	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
2184	Reparación De Culata	Servicio	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
2185	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2186	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2187	Reparación De Transmisión Delantera	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
2188	Reparación De Transmisión Trasera	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
2189	Rectificar Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00	
						Página	72 de 140	
2190	Rectificar Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2191	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
2192	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
2193	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2194	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2195	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2196	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2197	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2198	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2199	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
2200	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2201	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2202	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
2203	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO		HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	
PUNTAJE MÁXIMO	500	100.000.000	
TOTAL		500 puntos	

En la evaluación económica el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**, recibe un puntaje de **500 puntos**, en cuanto a su propuesta económica presentada.

Resumen evaluación:

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	
PUNTAJE MÁXIMO	400	400	
EVALUACION FINANCIERA			
PUNTAJE MÁXIMO	100	70	
Liquidez	50	40	
Endeudamiento	50	30	
EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO			
PUNTAJE MÁXIMO	500	500	
TOTAL	1000	970	

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	73 de 140

5. Concepto técnico

Una vez conocida la necesidad y teniendo en cuenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, y la propuesta presentada por el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** y el concepto técnico favorable emitido por **JAIRO ALBERTO RODRIGUEZ CUELLAR** Técnico Administrativo, **se determina que la oferta presentada por HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA Es favorable a los intereses de la Universidad.** Motivo por el cual se acepta la cotización en precios así:

- ✓ **Especificaciones:** cumple con las características requeridas según concepto técnico.
- ✓ **Precio:** están dentro del CDP expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

Nro.	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% de IVA	Total, IVA	Valor Total
Suministro de materiales Camioneta Marca: Toyota Prado - Placa: BZL-109.								
1	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000
2	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
3	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
4	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
5	Arranque	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
6	Alternador	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
7	Amortiguador Delantero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
8	Amortiguador Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
9	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
10	Axial De Dirección	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
11	Automático De Arranque	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
12	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
13	Batería	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
14	Balinera De Embrague	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
15	Balinera Piloto	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
16	Bendix Del Arranque	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
17	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
18	Bomba De Agua	Unidad	1	2.504.202	2.504.202	19%	475.798	2.980.000
19	Bomba De Aceite	Unidad	1	2.689.076	2.689.076	19%	510.924	3.200.000
20	Bomba De Freno	Unidad	1	2.436.975	2.436.975	19%	463.025	2.900.000
21	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	3.025.210	3.025.210	19%	574.790	3.600.000
22	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
23	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
24	Bombona De Escape	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

74 de 140

25	Boster De Freno	Unidad	1	2.268.908	2.268.908	19%	431.093	2.700.001
26	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
27	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
28	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
29	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
30	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
31	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
32	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
33	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
34	Bobina De Encendido	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
35	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
36	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
37	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
38	Borne De Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
39	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
40	Buje De Canilla	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
41	Buje De Tijera Superior	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
42	Buje De Tijera Inferior	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
43	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
44	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
45	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
46	Buje De Exosto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
47	Buje De Biela	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
48	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
49	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
50	Capot	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
51	Caña De Dirección	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
52	Carter	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
53	Cardan De Transmisión	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
54	Carpa	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
55	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
56	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
57	Caja De Dirección	Unidad	1	3.697.479	3.697.479	19%	702.521	4.400.000
58	Caja De Cambios	Unidad	1	4.117.647	4.117.647	19%	782.353	4.900.000
59	Catalizador	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
60	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
61	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
62	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
63	Cigüeñal	Unidad	1	3.697.479	3.697.479	19%	702.521	4.400.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	75 de 140	
64	Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Unidad	1	773.109	773.109	19%	146.891	920.000
65	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
66	Correa Del Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
67	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
68	Correa De Accesorios	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
69	Computador Esm	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
70	Colgante	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
71	Corona De Transmisión	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
72	Corona Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
73	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
74	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
75	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
76	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
77	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
78	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
79	Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
80	Culata	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
81	Cruceta De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
82	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
83	Cruceta De Cardan	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
84	Defensa Delantera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
85	Defensa Trasera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
86	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
87	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
88	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
89	Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
90	Disco De Freno Trasero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
91	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
92	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
93	Exploradora	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
94	Eje De Dirección	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
95	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
96	Empaquetadura De Transmisión	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
97	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
98	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
99	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001
100	Empaquetadura De Bomba De Dirección	Unidad	1	453.782	453.782	19%	86.219	540.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

76 de 140

	Hidráulica							
101	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
102	Empaque De Culata	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
103	Empaque Del Carter	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
104	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
105	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
106	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
107	Emblema	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
108	Escobillas De Arranque	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
109	Escobillas De Alternador	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
110	Esparrago De Llanta	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
111	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
112	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
113	Farola	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
114	Fanclohs	Unidad	1	739.496	739.496	19%	140.504	880.000
115	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
116	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
117	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
118	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
119	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
120	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
121	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
122	Fusilera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
123	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
124	Grapa De Muelle	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
125	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
126	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
127	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
128	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
129	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
130	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
131	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
132	Hoja De Muelle Principal Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
133	Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
134	Hoja De Muelle Tercera Trasera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
135	Inyector De Combustible	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
136	Juego De Pitos	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
137	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
138	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

77 de 140

139	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
140	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
141	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
142	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
143	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
144	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
145	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
146	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
147	Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
148	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
149	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
150	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
151	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
152	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
153	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
154	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
155	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
156	Kit De Embrague	Unidad	1	2.352.941	2.352.941	19%	447.059	2.800.000
157	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	2.512.605	2.512.605	19%	477.395	2.990.000
158	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
159	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
160	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
161	Luna De Retrovisor	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
162	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
163	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
164	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
165	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
166	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
167	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
168	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
169	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
170	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
171	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
172	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
173	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
174	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
175	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

78 de 140

176	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
177	Manguera De Vacío	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
178	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
179	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
180	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
181	Moñona Superior	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
182	Moñona Inferior	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
183	Muelle Trasero	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
184	Múltiple De Escape	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
185	Múltiple De Admisión	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
186	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
187	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
188	Orquilla De Embrague	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
189	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
190	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
191	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
192	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
193	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
194	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
195	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
196	Pasador De Transmisión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
197	Patín Tensor	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
198	Pasador De Muelle Trasero	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
199	Planetario De Transmisión	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
200	Pera De Temperatura	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
201	Pera De Aceite	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
202	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
203	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
204	Pila De Gasolina	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
205	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
206	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
207	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
208	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
209	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
210	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
211	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
212	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
213	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

79 de 140

214	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
215	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
216	Radiador	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
217	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
218	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
219	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
220	Retenedor De Caja	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
221	Retenedor De Speed De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
222	Retenedor De Eje De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
223	Retenedor De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
224	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
225	Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
226	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
227	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
228	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
229	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
230	Rodamiento Delantero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
231	Rodamiento Trasero	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
232	Rodamiento De Transmisión	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
233	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
234	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
235	Satélite De Transmisión	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
236	Selector De Cambios	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
237	Sensor De Freno	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
238	Sensor De Temperatura	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
239	Sensor De Aceite	Unidad	1	436.975	436.975	19%	83.025	520.000
240	Sensor Tps	Unidad	1	436.975	436.975	19%	83.025	520.000
241	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
242	Sensor Mac	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
243	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
244	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
245	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
246	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
247	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
248	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

80 de 140

249	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
250	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
251	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
252	Soporte De Motor	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
253	Soporte De Caja	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
254	Soporte Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
255	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
256	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
257	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
258	Swich De Parqueo	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
259	Stop	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
260	Speed De Transmisión	Unidad	1	596.639	596.639	19%	113.361	710.000
261	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
262	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
263	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
264	Tapón Del Carter	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
265	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
266	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
267	Tapa Del Radiador	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
268	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
269	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
270	Transmisión Delantera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
271	Transmisión Trasera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
272	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
273	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
274	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
275	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
276	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
277	Termostato	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
278	Terminal De Dirección	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
279	Tijera Superior	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
280	Tijera Inferior	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
281	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
282	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
283	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
284	Tube De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
285	Válvula Iac	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
286	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

81 de 140

287	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
288	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
289	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
290	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
291	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
292	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
293	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
Servicio Técnico Para Camioneta Marca: Toyota Prado – Placa: BZL-109.								
294	Anillada De Motor	Servicio	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
295	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
296	Arreglo De Carpa	Servicio	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
297	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
298	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
299	Cambio De Arranque	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
300	Cambio De Alternador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
301	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
302	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
303	Cambio De Amortiguador De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
304	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
305	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
306	Cambio De Anti ruido De Hoja De Muelle	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
307	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
308	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
309	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
310	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
311	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
312	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
313	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
314	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
315	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
316	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
317	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
318	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
319	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
320	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
321	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

82 de 140

322	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
323	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
324	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
325	Cambio De Buje De Canilla	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
326	Cambio De Buje De Tijera Superior	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
327	Cambio De Buje De Tijera Inferior	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
328	Cambio De Buje De Muelle Trasero	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
329	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
330	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
331	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
332	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
333	Cambio De Capot	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
334	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
335	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
336	Cambio De Cardan De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
337	Cambio De Carpa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
338	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
339	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
340	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
341	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
342	Cambio De Catalizador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
343	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
344	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
345	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
346	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
347	Cambio De Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
348	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
349	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
350	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
351	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
352	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
353	Cambio De Colgante	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
354	Cambio De Corona De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
355	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
356	Cambio De Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
357	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
358	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

83 de 140

359	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
360	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
361	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
362	Cambio De Cruceta De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
363	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
364	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
365	Cambio De Defensa Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
366	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
367	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
368	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
369	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
370	Cambio De Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
371	Cambio De Disco De Freno Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
372	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
373	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
374	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
375	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
376	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
377	Cambio De Empaquetadura De Transmisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
378	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
379	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
380	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
381	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
382	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
383	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
384	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
385	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

84 de 140

386	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
387	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
388	Cambio De Emblema	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
389	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
390	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
391	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
392	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
393	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
394	Cambio De Farola	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
395	Cambio De Fancløhs	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
396	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
397	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
398	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
399	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
400	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
401	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
402	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
403	Cambio De Fusilera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
404	Cambio De Grapa De Muelle	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
405	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
406	Cambio De Goma Central Del Cardan	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
407	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
408	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
409	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
410	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
411	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
412	Cambio De Hoja De Muelle Principal Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
413	Cambio De Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
414	Cambio De Hoja De Muelle Tercera Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
415	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
416	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

85 de 140

417	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
418	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
419	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
420	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
421	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
422	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
423	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
424	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
425	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
426	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
427	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
428	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
429	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
430	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
431	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
432	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
433	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
434	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
435	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
436	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
437	Cambio De Kit De Repartición De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
438	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
439	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
440	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
441	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

86 de 140

442	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
443	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
444	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
445	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
446	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
447	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
448	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
449	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
450	Cambio De Manguera Inferior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
451	Cambio De Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
452	Cambio De Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
453	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
454	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
455	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
456	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
457	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
458	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
459	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
460	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
461	Cambio De Moñona Superior	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
462	Cambio De Moñona Inferior	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
463	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
464	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
465	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
466	Cambio De Orrings Del Compresor Del	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

87 de 140

	Aire Acondicionado							
467	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
468	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
469	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
470	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
471	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
472	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
473	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
474	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
475	Cambio De Pasador De Transmisión	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
476	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
477	Cambio De Pasador De Muelle Trasero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
478	Cambio De Planetario De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
479	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
480	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
481	Cambio De Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
482	Cambio De Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
483	Cambio De Pila De Gasolina	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
484	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
485	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
486	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
487	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
488	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
489	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
490	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

88 de 140

491	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
492	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
493	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
494	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
495	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
496	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
497	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
498	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
499	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
500	Cambio De Retenedor De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
501	Cambio De Retenedor De Eje De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
502	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
503	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
504	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
505	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
506	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
507	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
508	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
509	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
510	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
511	Cambio De Rodamiento De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
512	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
513	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
514	Cambio De Satélite De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
515	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
516	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
517	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
518	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
519	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
520	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
521	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
522	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

523	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
524	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
525	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
526	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
527	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
528	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
529	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
530	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
531	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
532	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
533	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
534	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
535	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
536	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
537	Cambio De Stop	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
538	Cambio De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
539	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
540	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
541	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
542	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
543	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
544	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
545	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
546	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
547	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
548	Cambio De Transmisión Delantera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

90 de 140

549	Cambio De Transmisión Trasera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
550	Cambio De Termostato	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
551	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
552	Cambio De Tijera Superior	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
553	Cambio De Tijera Inferior	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
554	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
555	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
556	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
557	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
558	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
559	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
560	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
561	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
562	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
563	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
564	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
565	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
566	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
567	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
568	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
569	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
570	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
571	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
572	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
573	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
574	Reparación De Motor	Servicio	1	2.352.941	2.352.941	19%	447.059	2.800.000
575	Reparación De Culata	Servicio	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
576	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
577	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

91 de 140

578	Reparación De Carpa	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
579	Rectificada De Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
580	Rectificada De Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
581	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	5.042.017	5.042.017	19%	957.983	6.000.000
582	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	4.621.849	4.621.849	19%	878.151	5.500.000
583	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
584	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
585	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
586	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
587	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
588	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
589	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
590	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
591	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
592	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
593	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
Suministro de materiales Camión Marca: Daihatsu Línea Delta Modelo 2007 - Placa: OWG-645.								
594	Alternador	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
595	Arranque	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
596	Abrazadera Para Eje	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
597	Amarre Plástico	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
598	Arandela Industrial De 3/8	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
599	Arandela Industrial De 5/8	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
600	Amortiguador Delantero	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
601	Amortiguador Trasero	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
602	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
603	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
604	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
605	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
606	Bomba De Freno	Unidad	1	806.723	806.723	19%	153.277	960.000
607	Boster De Freno	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
608	Bomba De Inyección	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
609	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
610	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
611	Balancín	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
612	Batería	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
613	Bomba De Agua	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
614	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

92 de 140

615	Bombona De Escape	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
616	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
617	Cardan	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
618	Caja De Velocidades	Unidad	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
619	Carpa	Unidad	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
620	Corona De Transmisión	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
621	Correa Del Hidráulico	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
622	Cremallera De Puerta	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
623	Correa Del Alternador	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
624	Cruceta Del Cardan De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
625	Carter	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
626	Culata	Unidad	1	4.201.681	4.201.681	19%	798.319	5.000.000
627	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
628	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
629	Espárragos Para Los Ejes De La Rueda	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
630	Empaque De Culata	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
631	Empaque Del Carter	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
632	Ecualización	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
633	Exploradoras Delanteras	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
634	Exploradoras Traseras	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
635	Flacher De 3 Patas	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
636	Freno De Ahogo	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
637	Flacher De 5 Patas	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
638	Farola	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
639	Guaya De Velocidades	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
640	Grampas De Muelle	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
641	Guías De Muelle	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
642	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
643	Huella De Freno De Mano	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
644	Huella Del Control De Velocidad	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
645	Hoja Principal De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
646	Hoja Principal De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
647	Hoja Secundaria De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
648	Hoja Secundaria De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
649	Hoja Tercera De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
650	Hoja Tercera De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
651	Inyector De Combustible	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
652	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
653	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
654	Juego De Puntillas De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

93 de 140

655	Juego De Banda De Freno Trasero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
656	Juego De Banda De Freno Delantero	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
657	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
658	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
659	Juego De Pitos	Unidad	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
660	Kit De Embrague	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
661	Kit De Esplinder	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
662	Kit De Reparación Del Turbo	Unidad	1	3.109.244	3.109.244	19%	590.756	3.700.000
663	Kit De Reparación De Transmisión Delantera	Unidad	1	1.848.739	1.848.739	19%	351.260	2.199.999
664	Kit De Reparación De Transmisión Trasera	Unidad	1	1.848.739	1.848.739	19%	351.260	2.199.999
665	Lámparas Laterales Exteriores	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
666	Llanta Trasera Ref. 750-16 Ct 162	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
667	Llanta Delantera Ref. 750-16 Ct 176	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
668	Muelle Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
669	Muelle Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
670	Motor Limpiaparabrisas	Unidad	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
671	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
672	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
673	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
674	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
675	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
676	Pasador Para Muelle Delantero	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
677	Pasador Para Muelle Trasero	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
678	Planchuela Para Muelle Delantero	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
679	Planchuela Para Muelle Trasero	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
680	Radiador	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
681	Retenedor De Rueda Delantera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
682	Retenedor De Rueda Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
683	Resorte De Freno De Mano	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
684	Rodamiento Con Pista Para Rueda Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
685	Rodamiento Con Pista Para Rueda Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
686	Rodamiento De Caja De Velocidades De Primera	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
687	Rodamiento De Caja De Velocidades De Segunda	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
688	Rodamiento De Caja De Velocidades De	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

94 de 140

Tercera								
689	Rodamiento De Caja De Velocidades De Cuarta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
690	Rodamiento De Caja De Velocidades De Quinta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
691	Rodamiento De Caja De Velocidades De Sexta	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
692	Rodamiento De Caja De Velocidades De Reversa	Unidad	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
693	Resorte De Banda De Freno Trasero	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
694	Resorte De Banda De Freno Delantero	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
695	Speed De Transmisión	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
696	Soporte Para Muelle Delantero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
697	Soporte Para Muelle Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
698	Soporte De Motor	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
699	Soporte De Caja	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
700	Stop	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
701	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
702	Swich De Luces	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
703	Transmisión	Unidad	1	4.033.613	4.033.613	19%	766.386	4.799.999
704	Tuerca Para Eje	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
705	Tuerca Para Cacho	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
706	Terminal De Barra Larga	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
707	Terminal De Barra Corta	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
708	Tuerca De Rueda Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
709	Turbina De Agua	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
710	Ventilador Del Motor	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
711	Fanclohs	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
Servicio Técnico Camión Marca: Daihatsu Línea Delta Modelo 2007 – Placa: OWG-645.								
712	Reparación De Arranque	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
713	Reparación De Alternador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
714	Alineación	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
715	Ajuste De caja De Velocidades	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
716	Ajuste De Transmisión	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
717	Arreglo De Carpa	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
718	Balanceo	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
719	Servicio Eléctrico De Luces Internas De Cabina	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
720	Servicio Eléctrico De Luces Exteriores De Cabina	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	95 de 140	
721	Arreglo De Freno De Ahogo	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
722	Arreglo Del Carda	Servicio	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
723	Cambio De Correa	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
724	Cambio De Guaya Del Control De Velocidades	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
725	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
726	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Delanteras	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
727	Cambio De Flacher	Servicio	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
728	Cambio De Empaque De Carter	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
729	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
730	Cambio De Balancín De Muelle	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
731	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
732	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
733	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
734	Cambio De Batería	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
735	Cambio De Ventilador	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
736	Cambio De Turbina De Agua	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
737	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
738	Cambio De Cremallera De Puerta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
739	Cambio De Lámparas De Carrocería	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
740	Cambio De hoja Principal De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
741	Cambio De Hoja Principal De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
742	Cambio De Hoja Secundaria De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
743	Cambio De Hoja Secundaria De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
744	Cambio De Hoja Tercera De Muelle Delantero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
745	Cambio De Hoja Tercera De Muelle Trasero	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
746	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
747	Cambio De Espejo Retrovisor	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
748	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
749	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

96 de 140

750	Cambio De Terminal Largo	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
751	Cambio De Terminal Corto	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
752	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
753	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
754	Cambio De Bomba De Inyección	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
755	Calibración De Bomba De Inyección	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
756	Cambio De Cruceta Del Cardan	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
757	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
758	Cambio Del Kit De Embrague	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
759	Cambio De Esplinder	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
760	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
761	Cambio De Guaya De Freno De Mano	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
762	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
763	Cambio De Carpa	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
764	Cambio De Muelle Delantero	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
765	Cambio De Muelle Trasero	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
766	Cambio De Llanta Trasera Ref. 750-16 Ct 162	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
767	Cambio De Llanta Delantera Ref. 750-16 Ct 176	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
768	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
769	Servicio De Latonería	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
770	Servicio De Pintura	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
771	Suspensión Delantera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
772	Suspensión Trasera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
773	Servicio De Prensa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
774	Servicio De Torno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
775	Sacada De Espárragos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
776	Servicio De Tapicería	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
Suministro de materiales carro Marca: Renault Megane - Placa: CVM-619.								
777	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000
778	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
779	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
780	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
781	Arranque	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
782	Alternador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
783	Amortiguador Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
784	Amortiguador Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

97 de 140

785	Axial De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
786	Automático De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
787	Batería	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
788	Balnera De Embrague	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
789	Balnera Piloto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
790	Bendix Del Arranque	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
791	Bomba De Combustible	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
792	Bomba De Agua	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
793	Bomba De Aceite	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
794	Bomba De Freno	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
795	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
796	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
797	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
798	Bombona De Escape	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
799	Boster De Freno	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
800	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
801	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
802	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
803	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
804	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
805	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
806	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
807	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
808	Bobina De Encendido	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
809	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
810	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
811	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
812	Borne De Batería	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
813	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
814	Buje De Tijera	Unidad	1	37.815	37.815	19%	7.185	45.000
815	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
816	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
817	Buje De Exosto	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
818	Buje De Biela	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
819	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
820	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
821	Capot	Unidad	1	655.462	655.462	19%	124.538	780.000
822	Caña De Dirección	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
823	Carter	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

98 de 140

824	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
825	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
826	Caja De Dirección	Unidad	1	1.218.487	1.218.487	19%	231.513	1.450.000
827	Caja De Cambios	Unidad	1	1.386.555	1.386.555	19%	263.445	1.650.000
828	Catalizador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
829	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
830	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
831	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
832	Cigüeñal	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
833	Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
834	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
835	Correa Del Alternador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
836	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
837	Correa De Accesorios	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
838	Computador Esm	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
839	Colgante	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
840	Corona Del Alternador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
841	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
842	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
843	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
844	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
845	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
846	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
847	Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
848	Culata	Unidad	1	2.084.034	2.084.034	19%	395.966	2.480.000
849	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
850	Defensa Delantera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
851	Defensa Trasera	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
852	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
853	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
854	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
855	Depósito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
856	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
857	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
858	Exploradora	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
859	Eje De Dirección	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
860	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

99 de 140

861	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
862	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
863	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
864	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
865	Empaque De Culata	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
866	Empaque Del Carter	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
867	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
868	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
869	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
870	Emblema	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
871	Escobillas De Arranque	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
872	Escobillas De Alternador	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
873	Esparrago De Llanta	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
874	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
875	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
876	Farola	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
877	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
878	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
879	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
880	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
881	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
882	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
883	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
884	Fusilera	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
885	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
886	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
887	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
888	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
889	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
890	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
891	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
892	Inyector De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
893	Juego De Pitos	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
894	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
895	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
896	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
897	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
898	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
899	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

100 de 140

900	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
901	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
902	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
903	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
904	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
905	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
906	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
907	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
908	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
909	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
910	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
911	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
912	Kit De Embrague	Unidad	1	1.428.571	1.428.571	19%	271.428	1.699.999
913	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
914	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
915	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
916	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
917	Luna De Retrovisor	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
918	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
919	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
920	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
921	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
922	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
923	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
924	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
925	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
926	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
927	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
928	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
929	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
930	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
931	Manguera De Freno Delantero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
932	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
933	Manguera De Vacío	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
934	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
935	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
936	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

101 de 140

937	Moñona	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
938	Múltiple De Escape	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
939	Múltiple De Admisión	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
940	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
941	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
942	Orquilla De Embrague	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
943	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
944	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
945	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
946	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
947	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
948	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
949	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
950	Patín Tensor	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
951	Pera De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
952	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
953	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
954	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
955	Pila De Gasolina	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
956	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
957	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
958	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
959	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
960	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
961	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
962	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
963	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
964	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
965	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
966	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
967	Radiador	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
968	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
969	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
970	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
971	Retenedor De Caja	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
972	Retenedor De Aceite	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
973	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
974	Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

102 de 140

975	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
976	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
977	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
978	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
979	Rodamiento Delantero	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
980	Rodamiento Trasero	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
981	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
982	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
983	Selector De Cambios	Unidad	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
984	Sensor De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
985	Sensor De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
986	Sensor De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
987	Sensor Tps	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
988	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
989	Sensor Mac	Unidad	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
990	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
991	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
992	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
993	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
994	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
995	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
996	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
997	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
998	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
999	Soporte De Motor	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1000	Soporte De Caja	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1001	Soporte Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1002	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1003	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1004	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1005	Swich De Parqueo	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1006	Stop	Unidad	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1007	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

103 de 140

1008	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1009	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1010	Tapón Del Carter	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1011	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1012	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1013	Tapa Del Radiador	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1014	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1015	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1016	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1017	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1018	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1019	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1020	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1021	Termostato	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1022	Terminal De Dirección	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1023	Tijera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1024	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1025	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1026	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1027	Tubo De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1028	Válvula Iac	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1029	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1030	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1031	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1032	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1033	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1034	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1035	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1036	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
Servicio Técnico carro Marca: Renault Megane – Placa: CVM-619.								
1037	Anillada De Motor	Servicio	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1038	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1039	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1040	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1041	Cambio De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1042	Cambio De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1043	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1044	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1045	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	104 de 140	
1046	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1047	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1048	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1049	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1050	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1051	Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1052	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1053	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1054	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1055	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1056	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1057	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1058	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1059	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
1060	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1061	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1062	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1063	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1064	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1065	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1066	Cambio De Buje De Tijera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1067	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1068	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1069	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1070	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1071	Cambio De Capot	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1072	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1073	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1074	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1075	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1076	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1077	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1078	Cambio De Catalizador	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1079	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1080	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1081	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1082	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

105 de 140

1083	Cambio De Cintilla Del Sistema De Pito Y Airbag	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1084	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1085	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1086	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1087	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1088	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1089	Cambio De Colgante	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1090	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1091	Cambio De Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1092	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1093	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1094	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1095	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1096	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1097	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1098	Cambio De Defensa Delantero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1099	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1100	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1101	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1102	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1103	Cambio De Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1104	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1105	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1106	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1107	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1108	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1109	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1110	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

106 de 140

1111	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1112	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1113	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1114	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1115	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1116	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1117	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1118	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1119	Cambio De Emblema	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1120	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1121	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1122	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1123	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1124	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1125	Cambio De Farola	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1126	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1127	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1128	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1129	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1130	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1131	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1132	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1133	Cambio De Fusilera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1134	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1135	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1136	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1137	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1138	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1139	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1140	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	107 de 140	
1141	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1142	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1143	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1144	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1145	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1146	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1147	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1148	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1149	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1150	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1151	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1152	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1153	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1154	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1155	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1156	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1157	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1158	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1159	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1160	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1161	Cambio De Kit De Reparación De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1162	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1163	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1164	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1165	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1166	Cambio De Manga De Caja De Cambio	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

108 de 140

	De Primera							
1167	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1168	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1169	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1170	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1171	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1172	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1173	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1174	Cambio De Manguera Inferior Del Radiador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1175	Cambio De Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1176	Cambio De Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1177	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1178	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1179	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1180	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1181	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1182	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1183	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1184	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1185	Cambio De Moñona	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1186	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1187	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1188	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1189	Cambio De Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1190	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

109 de 140

1191	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1192	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1193	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1194	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1195	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1196	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1197	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1198	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1199	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1200	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1201	Cambio De Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1202	Cambio De Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1203	Cambio De Pila De Gasolina	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1204	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1205	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1206	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1207	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1208	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1209	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1210	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1211	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1212	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1213	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1214	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1215	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	110 de 140	
1216	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1217	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1218	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1219	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1220	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1221	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1222	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1223	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1224	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1225	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1226	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1227	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1228	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1229	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1230	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1231	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1232	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1233	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1234	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1235	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1236	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1237	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1238	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1239	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1240	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1241	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1242	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1243	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1244	Cambio De Sincrónico De Caja De	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

111 de 140

	Cambio De Sexta							
1245	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1246	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1247	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1248	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1249	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1250	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1251	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1252	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1253	Cambio De Stop	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1254	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1255	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1256	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1257	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1258	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1259	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1260	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1261	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1262	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1263	Cambio De Termostato	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1264	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1265	Cambio De Tijera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1266	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1267	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1268	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1269	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1270	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1271	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

112 de 140

1272	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1273	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1274	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1275	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1276	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1277	Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1278	Cambio De Pila De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1279	Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1280	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1281	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1282	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1283	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1284	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1285	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1286	Reparación De Motor	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1287	Reparación De Culata	Servicio	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
1288	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1289	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1290	Rectificada De Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1291	Rectificada De Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1292	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
1293	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	2.941.176	2.941.176	19%	558.823	3.499.999
1294	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1295	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1296	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1297	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1298	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1299	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1300	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1301	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1302	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1303	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1304	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
Suministro de materiales para: Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 - Placa: OWG-620, Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 - Placa: OWG-621, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 - Placa: OWG-862, Bus Hino Línea Fcc9jltz -								



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

113 de 140

Placa OWG-670, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 -Placa: OWG-349, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-350 y el Bus Hino Línea Fc9jltz – Placa: OWG-671.								
1305	Arandela Industrial De 3/8	Unidad	1	4.202	4.202	19%	798	5.000
1306	Arandela Industrial De 5/8	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1307	Amortiguador Delantero	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1308	Amortiguador Trasero	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1309	Arandela Del Spinder	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1310	Alternador	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1311	Amperímetro	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1312	Abrazadera De 3 Pulgadas Con Tornillo	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1313	Automático De Arranque	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1314	Arranque	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1315	Anillo Del Compresor Del Aire	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1316	Base Del Motor	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1317	Bombín	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
1318	Base Para Filtro Del Combustible	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
1319	Bomba Eléctrica	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1320	Bomba De Transferencia	Unidad	1	2.899.160	2.899.160	19%	550.840	3.450.000
1321	Barra De Dirección	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1322	Bomba De Embrague	Unidad	1	2.478.992	2.478.992	19%	471.008	2.950.000
1323	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1324	Bajo De Aire	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1325	Bomba De Agua	Unidad	1	1.495.798	1.495.798	19%	284.202	1.780.000
1326	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.588.235	1.588.235	19%	301.765	1.890.000
1327	Batería	Unidad	1	773.109	773.109	19%	146.891	920.000
1328	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
1329	Bombillo Halógeno 100/90 24v	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1330	Base De Caja	Unidad	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
1331	Buje De Biela	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1332	Buje De Leva	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1333	Buje De Bronce De Muelle	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1334	Balinera Del Cardan	Unidad	1	226.891	226.891	19%	43.109	270.000
1335	Cable X Metro N.16	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1336	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	546.218	546.218	19%	103.781	649.999
1337	Correa	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1338	Cilindro De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1339	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1340	Cámara De Aire Para Tren Trasero	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1341	Círculo De Biela	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

114 de 140

1342	Carbonera Del Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1343	Correa Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1344	Correa Del Compresor	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1345	Correa Del Ventilador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1346	Controlador 12/ Voct. GI/W	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1347	Culata	Unidad	1	4.117.647	4.117.647	19%	782.353	4.900.000
1348	Círculo De Bancada	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000
1349	Camisas Del Motor	Unidad	1	361.345	361.345	19%	68.656	430.001
1350	Cruceta Para Cardan	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1351	Chaveta De Cacho	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1352	Chaveta Para Haussen	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1353	Diafragma N° 30	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1354	Disco De Levas De Bomba De Inyección 01-09	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1355	Diafragma N° 16	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1356	Elevador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1357	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
1358	Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1359	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
1360	Empaquetadura De Bomba De Inyección	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1361	Empaque De Culata	Unidad	1	302.521	302.521	19%	57.479	360.000
1362	Empaquetadura Del Turbo	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1363	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1364	Empaquetadura Para Eje Trasero	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1365	Eje Para La Caja De Dirección	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1366	Empaquetadura Para El Compresor	Unidad	1	462.185	462.185	19%	87.815	550.000
1367	Esparrago Con Tuerca Y Como De Araña	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1368	Esparrago Con Tuerca Y Cono De Eje	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1369	Encendedor	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1370	Eje	Unidad	1	487.395	487.395	19%	92.605	580.000
1371	Forro De Volante	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1372	Goma Del Centro	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1373	Goma Central	Unidad	1	142.857	142.857	19%	27.143	170.000
1374	Goma De Válvula	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1375	Goma Central Del Cardan Completo	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1376	Gorros	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1377	Guía Del Cigüeñal	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1378	Guía De Árbol De Leva	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1379	Guías De Válvulas	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

115 de 140

1380	Guaya Del Acelerador	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1381	Grampas De Muelle Trasero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1382	Grampas De Muelle Delantero	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1383	Hoja Principal De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1384	Hoja Principal De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1385	Hoja Segunda De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1386	Hoja Segunda De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1387	Hoja Tercera De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1388	Hoja Tercera De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1389	Hoja Cuarta De Muelle Trasero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1390	Hoja Cuarta De Muelle Delantero	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1391	Hodómetro	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1392	Inyector	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1393	Juego De Exploradoras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1394	Juego De Esplinder	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1395	Juego De Puntillas De Frenos	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1396	Juego De Freno Trasero	Unidad	1	521.008	521.008	19%	98.992	620.000
1397	Juego De Freno Delantero	Unidad	1	521.008	521.008	19%	98.992	620.000
1398	Kit De Reparación De Turbo	Unidad	1	5.865.546	5.865.546	19%	1.114.454	6.980.000
1399	Kit De Embrague	Unidad	1	6.243.697	6.243.697	19%	1.186.302	7.429.999
1400	Kit De Reparación De Freno De Ahogo	Unidad	1	630.252	630.252	19%	119.748	750.000
1401	Kit De Pistón De Motor, Casqueteria, Biela Y Bancada	Unidad	1	8.991.597	8.991.597	19%	1.708.403	10.700.000
1402	Lampara Externa	Unidad	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
1403	Laina De Spinder	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1404	Laina De Ajuste	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1405	Llanta Trasera Ref. Rhd9.5 R 15.5	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
1406	Llanta Delantera Ref. Rhs 9.5 R 15.5	Unidad	1	1.596.639	1.596.639	19%	303.361	1.900.000
1407	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1408	Manguera De Motor De Alta Presión	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1409	Manguera De Agua De Alta Presión	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1410	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1411	Manguera De Bomba De Inyección Con Racor	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1412	Manguera De Aire	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1413	Manguera De Radiador	Unidad	1	243.697	243.697	19%	46.302	289.999
1414	Manguera De Freno Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1415	Manguera De Freno Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1416	Maxter	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1417	Patín Tensor	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

116 de 140

1418	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1419	Punta De Inyector	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1420	Pin De Cacho	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1421	Pacha	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1422	Pasta Externa Pequeña	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1423	Pacha Para Unidades	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1424	Pera De Palanca De Velocidad	Unidad	1	142.857	142.857	19%	27.143	170.000
1425	Parador De Muelle Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1426	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1427	Planchuela De Muelle Trasero	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1428	Pacha Para Lampara	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1429	Punta De Carda	Unidad	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1430	Radiador	Unidad	1	1.672.269	1.672.269	19%	317.731	1.990.000
1431	Rache De Rueda Delantera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1432	Rodaja De Freno	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1433	Resistencia	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1434	Reloj De Temperatura	Unidad	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1435	Rollo De Cinta De Seguridad	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1436	Relay De Señal De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1437	Retenedor De Caja De Velocidades	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1438	Resorte De Freno De Mano	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1439	Retenedor Del Cigüeñal	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1440	Rodillo De Bomba De Inyección	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1441	Rodillo Plano De Caja De Dirección	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1442	Retenedor De Rueda Trasera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1443	Retenedor De Rueda Delantera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1444	Rodamiento De Rueda Delantera	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1445	Rodamiento De Rueda Trasera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1446	Swich De Luz	Unidad	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
1447	Sensor Catalizador	Unidad	1	722.689	722.689	19%	137.311	860.000
1448	Conector De 1 Contacto	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
1449	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1450	Solenoide	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000
1451	Conector De 2 Contactos	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1452	Soporte De Muelle Delantero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1453	Soporte De Muelle Trasero	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1454	Stop	Unidad	1	386.555	386.555	19%	73.445	460.000
1455	Solenoide De Bomba	Unidad	1	722.689	722.689	19%	137.311	860.000
1456	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1457	Tensor De Correa Del Motor	Unidad	1	747.899	747.899	19%	142.101	890.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

117 de 140

1458	Tuerca Para Eje	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1459	Tubo Racor De Aire	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1460	Tornillo Industrial	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1461	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1462	Terminal De Dirección	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1463	Tornillo Milimétrico	Unidad	1	12.605	12.605	19%	2.395	15.000
1464	Tuerca Para Haussen	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1465	Tubo De Exosto	Unidad	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000
1466	Tapa De Motor Parte Delantera	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1467	Tapa Retenedor De Caja De Velocidad	Unidad	1	806.723	806.723	19%	153.277	960.000
1468	Termostato	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1469	Tornillo Guía Para Muelle	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1470	Unidad Sellada Para Lampara	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1471	Unión De Media Con Tuerca Y Garbanzo	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1472	Válvula De Admisión	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1473	Válvula De Escape	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1474	Yogui Ecuallizador	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
Servicio Técnico para: Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 - Placa: OWG-620, Bus Internacional Línea 4700 Modelo 1981 – Placa: OWG-621, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-862, Bus Hino Línea Fcc9jltz - Placa OWG-670, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 -Placa: OWG-349, Bus Hino Línea Fc9jltz Modelo 2015 – Placa: OWG-350 y el Bus Hino Línea Fc9jltz – Placa: OWG-671.								
1475	Arreglo Del Turbo	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1476	Arreglo De Carrocería	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1477	Arreglo Del Sistema Eléctrico	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1478	Arreglo Del Arranque	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1479	Arreglo Del Alternador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1480	Arreglo Del Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1481	Arreglo De Bomba Del Embrague De Hinofc9	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1482	Arreglo De Puerta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1483	Armar Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1484	Asentar Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1485	Arreglo De Freno De Ahogo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1486	Arreglo Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1487	Arreglo De Bajo Del Aire	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1488	Cambio De Cacho Del Chasis	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

118 de 140

1489	Cambio De Tornillo De Carrocería	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1490	Cambio De Swich	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1491	Cambio De Guías De Válvulas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1492	Cambio De Camisas Del Motor	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1493	Cambio De Juego De Luces	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1494	Cambio De Reloj	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1495	Cambio De Buje De Leva	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1496	Cambio De Empaquetadura Del Reloj	Servicio	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1497	Cambio De Goma Y Tornillo De Base De Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1498	Cambio De Tubo De Codo Del Escape	Servicio	1	159.664	159.664	19%	30.336	190.000
1499	Cambio De Piso De Lamina	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1500	Cambio De Disco De Freno	Servicio	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1501	Cambio Del Flacher De Caja De Dirección	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1502	Cambio De Manguera De Aire	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1503	Cambio De Guías Del Cigüeñal	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1504	Cambio De Radiador	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1505	Cambio De Cámara De Aire	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1506	Calibrada De Bomba De Inyección	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1507	Cambio De Uniones	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1508	Cambio De Correa De Motor	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1509	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1510	Cambio De Goma Y Balinera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1511	Cambio De Llanta Ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1512	Cambio De Base Delantera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1513	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1514	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1515	Cambio De Terminal	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1516	Cambio De Ecuizador	Servicio	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
1517	Cambio De Rodamiento De Spinder	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1518	Cambio De Spinder	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1519	Cambio De Diafragma De Seguridad	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1520	Cambio De Diafragma Delantera	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1521	Cambio De Maguera De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1522	Cambio De Correa	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
1523	Cepillada De Volanta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1524	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1525	Cambio De Retenedores De Caja De Velocidades	Servicio	1	470.588	470.588	19%	89.412	560.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

119 de 140

1526	Desmante Y Monte De Muelle Trasero Para Cambio De Hoja Y Buje	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1527	Desmante Y Monte De Muelle Delantero Para Cambio De Hoja Y Buje	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1528	Desmante Y Monte De Radiador	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1529	Desmante Y Monte De Rueda Para Cambio De Rodaja De Freno	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1530	Desmante Y Mote De Caja Para Cambio Del Kit De Embrague	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1531	Desmante Y Monte De Rueda Trasera Para Remachada De Freno	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1532	Desmante Y Monte De Rueda Trasera Para Engrasar Rodamientos	Servicio	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1533	Desmante Y Monte De Transmisión Para Montar Lainas Y Rodillos	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1534	Desmante Y Monte De Transmisión Para Ajuste	Servicio	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1535	Desmante Y Monte De Caja De Velocidades Para Cambio De Piñonearía	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1536	Desmante Y Monte De Caja De Velocidades Para Ajuste	Servicio	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1537	Desmante Y Monte De Caballere Para Sacada De Espárragos	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1538	Ensamble De Manguera Del Hidráulico	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1539	Hechura De Camisa Del Cigüeñal	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1540	Cambio De Cilindro De Freno	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1541	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1542	Mantenimiento De Plataformas	Servicio	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
1543	Mantenimiento Del Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	327.731	327.731	19%	62.269	390.000
1544	Prueba Hidrostática	Servicio	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1545	Reparación De Caja De Dirección	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1546	Reparación De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1547	Rimada De Esplinder	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1548	Revisión Del Sistema De Embrague (Balinera, Disco, Prensa)	Servicio	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1549	Revisión Y Mantenimiento Del Sistema De Frenos (Cambio De Bandas)	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1550	Revisión Y Mantenimiento Del Sistema Hidráulico De La Rampa	Servicio	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

120 de 140

1551	Revisión Y Mantenimiento De Ejes (Engrase De Rodamientos)	Servicio	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1552	Revisión Y Mantenimiento De Transmisión	Servicio	1	495.798	495.798	19%	94.202	590.000
1553	Revisión Y Mantenimiento De Muelles (Cambio De Gomas)	Servicio	1	386.555	386.555	19%	73.445	460.000
1554	Rimar Bujes De Biela	Servicio	1	462.185	462.185	19%	87.815	550.000
1555	Rectificar Asientos	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1556	Reparación De Motor	Servicio	1	4.201.681	4.201.681	19%	798.319	5.000.000
1557	Reparación De Culata	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
1558	Rectificar Cigüeñal	Servicio	1	630.252	630.252	19%	119.748	750.000
1559	Remachada De Juego De Frenos Delanteros	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1560	Remachada De Juego De Frenos Traseros	Servicio	1	579.832	579.832	19%	110.168	690.000
1561	Recarga De Gas Del Aire Acondicionado	Servicio	1	411.765	411.765	19%	78.235	490.000
1562	Rectificar Disco De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1563	Rectificar Campana De Freno	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1564	Soldadura De Tubo De Bronce	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1565	Sincronización (Revisión Y Limpieza De Inyectores Cambio De Bujías)	Servicio	1	579.832	579.832	19%	110.168	690.000
1566	Servicio De Torno Del Tren Delantero	Servicio	1	260.504	260.504	19%	49.496	310.000
1567	Soldadura Del Tubo De Escape	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1568	Sacar Espárragos De Culata	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1569	Servicio De Scanner	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1570	Sacar Y Verificar Rosca De Rueda	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1571	Soldada De Tubo De Agua Para Compresor	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1572	Sacada De Tornillos Y Rectificada De Rosca	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1573	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1574	Servicio De Pintura Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1575	Servicio De Latonería Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1576	Servicio De Prensa	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1577	Servicio De Torno	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1578	Tapizado De Cojines Espaldares	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1579	Tornear Y Alinear Cardan	Servicio	1	294.118	294.118	19%	55.882	350.000
Otros Bienes Y Servicios.								
1580	Batería 27 I1000	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1581	Batería 34.78i1050	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1582	Batería 40 1400	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

121 de 140

1583	Batería 3041160	Unidad	1	394.958	394.958	19%	75.042	470.000
1584	Goma De Carrocería	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1585	Neumático Pequeño	Unidad	1	277.311	277.311	19%	52.689	330.000
1586	Neumático Grande	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1587	Válvula Sello Matica Para Buses	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1588	Válvula Sello Matica Para Toyota	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1589	Cambio De Gomas De Carrocería	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1590	Servicio De Latonería Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1591	Servicio De Pintura Por Pieza	Servicio	1	378.151	378.151	19%	71.849	450.000
1592	Servicio De Grúa	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1593	Servicio De Desvare	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
Suministro de materiales Motocicleta marca: Suzuki – Placa: WRO96C.								
1594	Aro De Lampara Delantera	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1595	Batería	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1596	Bandas De Freno	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1597	Bombillo De Farola Delantera	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1598	Bombillo De Direccional	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1599	Bobina De Encendido	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1600	Bujía Para Moto	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1601	Caucho Para Moto	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1602	Cadenilla	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1603	Cala pie Trasero	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1604	Carburador Completo	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1605	Cdi	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1606	Juego De Engranajes	Unidad	1	831.933	831.933	19%	158.067	990.000
1607	Juego De Espejos	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1608	Guardacadena	Unidad	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
1609	Guaya Del Acelerador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1610	Pastillas De Frenos	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
Servicio Técnico Motocicleta marca: Suzuki – Placa: WRO96C.								
1611	Cambio De Batería	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1612	Cambio De Bujía	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1613	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1614	Cambio De Cadenilla	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1615	Cambio De Cala pie Trasero	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1616	Cambio De Caucho Para Moto	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1617	Cambio De Carburador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1618	Cambio De Cdi	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

122 de 140

1619	Cambio De Juego De Engranajes	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1620	Cambio De Juego De Espejos	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1621	Cambio De Guardacadena	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1622	Cambio De Guaya De Acelerador	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1623	Servicio De Luces	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1624	Servicio De Frenos	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
Suministro de materiales Microbús marca: Hiunday Línea H100 Modelo 2003 – Placa: FLL-663.								
1625	Abrazadera Metálica	Unidad	1	5.042	5.042	19%	958	6.000
1626	Amarre Plástico	Unidad	1	2.521	2.521	19%	479	3.000
1627	Arandela De Presión	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1628	Arandela De Ajuste	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1629	Arranque	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1630	Alternador	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1631	Amortiguador Delantero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1632	Amortiguador Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1633	Amortiguador De Dirección	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1634	Axial De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1635	Automático De Arranque	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1636	Anti ruido De Hoja De Muelle	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1637	Batería	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1638	Balinera De Embrague	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1639	Balinera Piloto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1640	Bendix Del Arranque	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1641	Bomba De Combustible	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1642	Bomba De Agua	Unidad	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
1643	Bomba De Aceite	Unidad	1	1.663.866	1.663.866	19%	316.135	1.980.001
1644	Bomba De Freno	Unidad	1	1.495.798	1.495.798	19%	284.202	1.780.000
1645	Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	2.184.874	2.184.874	19%	415.126	2.600.000
1646	Bomba Auxiliar Del Embrague	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1647	Bomba Principal Del Embrague	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1648	Bombona De Escape	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1649	Boster De Freno	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1650	Bombillo De Techo	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1651	Bombillo Garrapata	Unidad	1	6.723	6.723	19%	1.277	8.000
1652	Bombillo De 1 Contacto	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1653	Bombillo De 2 Contactos	Unidad	1	11.765	11.765	19%	2.235	14.000
1654	Bombillo De 1 Contacto Ámbar	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
1655	Bombillo De 2 Contactos Ámbar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1656	Bombillo Halógeno H4 60/55 12v	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

123 de 140

1657	Bombillo Halógeno H4 100/55 12v	Unidad	1	23.529	23.529	19%	4.471	28.000
1658	Bobina De Encendido	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1659	Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1660	Bocín De Rueda Delantera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1661	Bocín De Rueda Trasera	Unidad	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1662	Borne De Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
1663	Bujía	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1664	Buje De Tijera Superior	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1665	Buje De Tijera Inferior	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1666	Buje De Muelle Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1667	Buje Del Árbol De Levas	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1668	Buje Del Eje Compensador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1669	Buje De Exosto	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1670	Buje De Biela	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1671	Cable X Metro	Unidad	1	10.084	10.084	19%	1.916	12.000
1672	Cable X Metro Para Batería	Unidad	1	15.126	15.126	19%	2.874	18.000
1673	Capot	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
1674	Caña De Dirección	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1675	Carter	Unidad	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
1676	Cardan De Transmisión	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1677	Carbonera De Arranque	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1678	Carbonera De Alternador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1679	Caja De Dirección	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
1680	Caja De Cambios	Unidad	1	2.436.975	2.436.975	19%	463.025	2.900.000
1681	Catalizador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1682	Campana De Freno Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1683	Chapa De Puerta Delantera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1684	Chapa De Puerta Trasera	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1685	Cigüeñal	Unidad	1	2.016.807	2.016.807	19%	383.193	2.400.000
1686	Cilindro De Freno Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1687	Correa Del Alternador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1688	Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1689	Correa De Accesorios	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1690	Computador Esm	Unidad	1	2.857.143	2.857.143	19%	542.857	3.400.000
1691	Colgante	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1692	Corona De Transmisión	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1693	Corona Del Alternador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1694	Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

124 de 140

1695	Condensador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	1.008.403	1.008.403	19%	191.597	1.200.000
1696	Coraza Plástica De 1/2	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1697	Coraza Plástica De 1/4	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1698	Conector De 3 Vías	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1699	Conector De 5 Vías	Unidad	1	20.168	20.168	19%	3.832	24.000
1700	Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1701	Culata	Unidad	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
1702	Cruceta De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1703	Cruceta De Caña De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1704	Cruceta De Cardan	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1705	Defensa Delantera	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1706	Defensa Trasera	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1707	Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1708	Deposito Del Líquido De Frenos	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1709	Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1710	Depósito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Unidad	1	268.908	268.908	19%	51.093	320.001
1711	Disco De Freno Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1712	Evaporador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1713	Exploradora	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1714	Eje De Dirección	Unidad	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
1715	Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1716	Empaquetadura De Transmisión	Unidad	1	352.941	352.941	19%	67.059	420.000
1717	Empaquetadura Del Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1718	Empaquetadura De Caja De Dirección	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1719	Empaquetadura De Caja De Cambios	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1720	Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Unidad	1	344.538	344.538	19%	65.462	410.000
1721	Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1722	Empaque De Culata	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1723	Empaque Del Carter	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1724	Empaque Del Múltiple De Admisión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1725	Empaque Del Múltiple De Escape	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1726	Empaque De Tapa Válvulas	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1727	Emblema	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1728	Escobillas De Arranque	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1729	Escobillas De Alternador	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1730	Esparrago De Llanta	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1731	Espejo Delantero Derecho	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

125 de 140

1732	Espejo Delantero Izquierdo	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1733	Farola	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1734	Fanclohs	Unidad	1	588.235	588.235	19%	111.765	700.000
1735	Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1736	Fusible De 5 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1737	Fusible De 10 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1738	Fusible De 15 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1739	Fusible De 20 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1740	Fusible De 25 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1741	Fusible De 30 Amperios	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1742	Fusilera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1743	Gas R-134 Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1744	Grapa De Muelle	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1745	Goma De Barra Estabilizadora	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1746	Goma Central Del Cardan	Unidad	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1747	Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Unidad	1	58.824	58.824	19%	11.177	70.001
1748	Gusanillo Del Aire Acondicionado	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1749	Guardapolvo De Dirección	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1750	Guardapolvo De Eje Lado Caja	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1751	Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Unidad	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
1752	Hoja De Muelle Principal Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1753	Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1754	Hoja De Muelle Tercera Trasera	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1755	Inyector De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1756	Juego De Pitos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1757	Juego De Guías De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1758	Juego De Gorros De Válvulas	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1759	Juego De Medialunas Del Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1760	Juego De Casquetes De Bancada	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1761	Juego De Casquetes De Biela	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
1762	Juego De Pistones De Motor	Unidad	1	756.303	756.303	19%	143.698	900.001
1763	Juego De Anillos De Motor	Unidad	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1764	Juego De Válvulas De Escape	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1765	Juego De Válvulas De Admisión	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1766	Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1767	Juego De Pastillas De Frenos Traseras	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1768	Juego De Bandas De Frenos Traseras	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1769	Juego De Banda De Freno De Mano	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1770	Juego De Quita ruidos De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

126 de 140

1771	Juego De Mordaza De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1772	Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1773	Juego De Chupas De Frenos	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1774	Juego De Cuña De Caja De Cambios	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1775	Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1776	Kit De Embrague	Unidad	1	1.067.227	1.067.227	19%	202.773	1.270.000
1777	Kit De Repartición De Tiempo	Unidad	1	823.529	823.529	19%	156.471	980.000
1778	Kit De Orrings De Mordazas	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1779	Kit De Microfiltros	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1780	Llanta Ref. 31*10. R15	Unidad	1	571.429	571.429	19%	108.572	680.001
1781	Luna De Retrovisor	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1782	Manga De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1783	Manga De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1784	Manga De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1785	Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1786	Manga De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1787	Manga De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1788	Manga De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1789	Manguera Superior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1790	Manguera Inferior Del Radiador	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1791	Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1792	Manguera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1793	Manguera De Combustible De Alta Presión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1794	Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1795	Manguera De Vacío	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1796	Manguera De Tubería Del Agua	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1797	Manija De Puerta Delantera	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1798	Manija De Puerta Trasera	Unidad	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1799	Moñona Superior	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1800	Moñona Inferior	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1801	Muelle Trasero	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1802	Múltiple De Escape	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1803	Múltiple De Admisión	Unidad	1	1.176.471	1.176.471	19%	223.529	1.400.000
1804	Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1805	Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

127 de 140

1806	Orquilla De Embrague	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1807	Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1808	Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1809	Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1810	Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1811	Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1812	Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1813	Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1814	Pasador De Transmisión	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1815	Patín Tensor	Unidad	1	193.277	193.277	19%	36.723	230.000
1816	Pasador De Muelle Trasero	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1817	Planetario De Transmisión	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1818	Pera De Temperatura	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1819	Pera De Aceite	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1820	Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1821	Pera De Baja Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1822	Pila De Gasolina	Unidad	1	201.681	201.681	19%	38.319	240.000
1823	Piñón De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1824	Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1825	Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1826	Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1827	Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1828	Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1829	Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1830	Polea Del Cigüeñal	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1831	Punta De Eje Lado Rueda	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1832	Punta De Eje Lado Caja	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1833	Plumilla Limpiaparabrisas	Unidad	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1834	Radiador	Unidad	1	310.924	310.924	19%	59.076	370.000
1835	Relay	Unidad	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1836	Reten De Rueda Delantera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1837	Reten De Rueda Trasera	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1838	Retenedor De Caja	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1839	Retenedor De Speed De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1840	Retenedor De Eje De Transmisión	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1841	Retenedor De Aceite	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1842	Retenedor Del Árbol De Levas	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1843	Retenedor Del Cigüeñal Delantera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1844	Retenedor Del Cigüeñal Trasera	Unidad	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1845	Riel De Inyectores	Unidad	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

128 de 140

1846	Rodillo De Amortiguador Delantero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1847	Rodillo De Amortiguador Trasero	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1848	Rodamiento Delantero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1849	Rodamiento Trasero	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1850	Rodamiento De Transmisión	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1851	Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1852	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1853	Satélite De Transmisión	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1854	Selector De Cambios	Unidad	1	176.471	176.471	19%	33.529	210.000
1855	Sensor De Freno	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1856	Sensor De Temperatura	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1857	Sensor De Aceite	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1858	Sensor Tps	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1859	Sensor De Posición De Leva	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1860	Sensor Mac	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1861	Silicona Gris De Alta Temperatura	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1862	Silenciador Del Exosto	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1863	Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1864	Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1865	Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1866	Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1867	Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1868	Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1869	Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Unidad	1	210.084	210.084	19%	39.916	250.000
1870	Soporte De Motor	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1871	Soporte De Caja	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1872	Soporte Del Radiador	Unidad	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
1873	Soporte De Amortiguador Delantero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1874	Soporte De Amortiguador Trasero	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1875	Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1876	Swich De Parqueo	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1877	Stop	Unidad	1	403.361	403.361	19%	76.639	480.000
1878	Speed De Transmisión	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

129 de 140

1879	Tanque De Combustible	Unidad	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1880	Tanque Superior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1881	Tanque Inferior Del Radiador	Unidad	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1882	Tapón Del Carter	Unidad	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1883	Tapa Del Tanque De Combustible	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1884	Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1885	Tapa Del Radiador	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1886	Tapa Del Depósito De Frenos	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1887	Tapa Del Depósito De Refrigerante	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1888	Transmisión Delantera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
1889	Transmisión Trasera	Unidad	1	6.722.689	6.722.689	19%	1.277.311	8.000.000
1890	Tela X Metro Para Tapizar	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1891	Terminal Eléctrico Hembra	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1892	Terminal Eléctrico Macho	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1893	Terminal Eléctrico De Ojo	Unidad	1	3.361	3.361	19%	639	4.000
1894	Terminal Eléctrico De Ojo Para Soldar	Unidad	1	8.403	8.403	19%	1.597	10.000
1895	Termostato	Unidad	1	218.487	218.487	19%	41.513	260.000
1896	Terminal De Dirección	Unidad	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1897	Tijera Superior	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1898	Tijera Inferior	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1899	Tornillo	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1900	Tuerca	Unidad	1	1.681	1.681	19%	319	2.000
1901	Tuerca De Llanta	Unidad	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1902	Tubo De Exosto	Unidad	1	184.874	184.874	19%	35.126	220.000
1903	Válvula Iac	Unidad	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
1904	Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1905	Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1906	Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1907	Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Unidad	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1908	Ventilador	Unidad	1	361.345	361.345	19%	68.656	430.001
1909	Vidrio Panorámico Delantero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1910	Vidrio Panorámico Trasero	Unidad	1	1.344.538	1.344.538	19%	255.462	1.600.000
1911	Vidrio De Puerta Delantera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
1912	Vidrio De Puerta Trasera	Unidad	1	672.269	672.269	19%	127.731	800.000
Servicio Técnico Microbús marca: Hiunday Línea H100 Modelo 2003 - Placa: FLL-663.								
1913	Anillada De Motor	Servicio	1	924.370	924.370	19%	175.630	1.100.000
1914	Alineación	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1915	Arreglo De Fusilera	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1916	Balanceo	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

130 de 140

1917	Cambio De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1918	Cambio De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1919	Cambio De Amortiguador Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1920	Cambio De Amortiguador Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1921	Cambio De Amortiguador De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1922	Cambio De Axial De Dirección	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1923	Cambio De Automático De Arranque	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1924	Cambio De Anti ruido De Hoja De Muelle	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1925	Cambio De Batería	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
1926	Cambio De Balinera De Embrague	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1927	Cambio De Balinera Piloto	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1928	Cambio De Bendix Del Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1929	Cambio De Bomba De Agua	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1930	Cambio De Bomba De Aceite	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1931	Cambio De Bomba De Freno	Servicio	1	235.294	235.294	19%	44.706	280.000
1932	Cambio De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1933	Cambio De Bomba Auxiliar Del Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1934	Cambio De Bomba Principal Del Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1935	Cambio De Bombona De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1936	Cambio De Boster De Freno	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1937	Cambio De Bobina De Encendido	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1938	Cambio De Bobina Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1939	Cambio De Bocín De Rueda Delantera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1940	Cambio De Bocín De Rueda Trasera	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1941	Cambio De Borne De Batería	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1942	Cambio De Bujía	Servicio	1	16.807	16.807	19%	3.193	20.000
1943	Cambio De Buje De Tijera Superior	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1944	Cambio De Buje De Tijera Inferior	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1945	Cambio De Buje De Muelle Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1946	Cambio De Buje Del Árbol De Levas	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1947	Cambio De Buje Del Eje Compensador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1948	Cambio De Buje De Exosto	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1949	Cambio De Buje De Biela	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1950	Cambio De Capot	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1951	Cambio De Caña De Dirección	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1952	Cambio De Carter	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1953	Cambio De Cardan De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000

**Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios****Código**

FCT-10 v.00

Página

131 de 140

1954	Cambio De Carbonera De Arranque	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1955	Cambio De Carbonera De Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1956	Cambio De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1957	Cambio De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1958	Cambio De Catalizador	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1959	Cambio De Campana De Freno Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1960	Cambio De Chapa De Puerta Delantera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1961	Cambio De Chapa De Puerta Trasera	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1962	Cambio De Cigüeñal	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1963	Cambio De Cilindro De Freno Trasero	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1964	Cambio De Correa Del Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1965	Cambio De Correa Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1966	Cambio De Correa De Accesorios	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1967	Cambio De Computador Esm	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1968	Cambio De Colgante	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1969	Cambio De Corona De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1970	Cambio De Corona Del Alternador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1971	Cambio De Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
1972	Cambio De Condensador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
1973	Cambio De Conector De 3 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1974	Cambio De Conector De 5 Vías	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1975	Cambio De Cloche Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1976	Cambio De Culata	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
1977	Cambio De Cruceta De Transmisión	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1978	Cambio De Cruceta De Caña De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1979	Cambio De Cruceta De Cardan	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1980	Cambio De Defensa Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1981	Cambio De Defensa Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
1982	Cambio De Deposito Del Líquido Del Refrigerante	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1983	Cambio De Deposito Del Líquido De Frenos	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1984	Cambio De Deposito Del Líquido Del Hidráulico	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
1985	Cambio De Deposito Del Líquido Del Limpiaparabrisas	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

132 de 140

1986	Cambio De Disco De Freno Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
1987	Cambio De Evaporador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1988	Cambio De Exploradora	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
1989	Cambio De Eje De Dirección	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
1990	Cambio De Empaquetadura Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
1991	Cambio De Empaquetadura De Transmisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1992	Cambio De Empaquetadura Del Motor	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1993	Cambio De Empaquetadura De Caja De Dirección	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1994	Cambio De Empaquetadura De Caja De Cambios	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1995	Cambio De Empaquetadura De Bomba De Dirección Hidráulica	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1996	Cambio De Empaque Del Cuerpo De Aceleración	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
1997	Cambio De Empaque De Culata	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
1998	Cambio De Empaque Del Carter	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
1999	Cambio De Empaque Del Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2000	Cambio De Empaque Del Múltiple De Escape	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2001	Cambio De Empaque De Tapa Válvulas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2002	Cambio De Emblema	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2003	Cambio De Escobillas De Arranque	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2004	Cambio De Escobillas De Alternador	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2005	Cambio De Esparrago De Llanta	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2006	Cambio De Espejo Delantero Derecho	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2007	Cambio De Espejo Delantero Izquierdo	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2008	Cambio De Farola	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2009	Cambio De Fanclóhs	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2010	Cambio De Filtro Secador Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2011	Cambio De Fusible De 5 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2012	Cambio De Fusible De 10 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2013	Cambio De Fusible De 15 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2014	Cambio De Fusible De 20 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2015	Cambio De Fusible De 25 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000
2016	Cambio De Fusible De 30 Amperios	Servicio	1	25.210	25.210	19%	4.790	30.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

133 de 140

2017	Cambio De Fusilera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2018	Cambio De Grapa De Muelle	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2019	Cambio De Goma De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2020	Cambio De Goma Central Del Cardan	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2021	Cambio De Goma Del Centro De Barra Estabilizadora	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2022	Cambio De Gusanillo Del Aire Acondicionado	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2023	Cambio De Guardapolvo De Dirección	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2024	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Caja	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2025	Cambio De Guardapolvo De Eje Lado Rueda	Servicio	1	42.017	42.017	19%	7.983	50.000
2026	Cambio De Hoja De Muelle Principal Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2027	Cambio De Hoja De Muelle Secundaria Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2028	Cambio De Hoja De Muelle Tercera Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2029	Cambio De Inyector De Combustible	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2030	Cambio De Juego De Pitos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2031	Cambio De Juego De Guías De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2032	Cambio De Juego De Gorros De Válvulas	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2033	Cambio De Juego De Medialunas Del Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2034	Cambio De Juego De Casquetes De Bancada	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2035	Cambio De Juego De Casquetes De Biela	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2036	Cambio De Juego De Pistones De Motor	Servicio	1	420.168	420.168	19%	79.832	500.000
2037	Cambio De Juego De Anillos De Motor	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2038	Cambio De Juego De Válvulas De Escape	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2039	Cambio De Juego De Válvulas De Admisión	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2040	Cambio De Juego De Pastillas De Frenos Delanteras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2041	Cambio De Juego De Bandas De Frenos Traseras	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

134 de 140

2042	Cambio De Juego De Banda De Freno De Mano	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2043	Cambio De Juego De Quita ruidos De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2044	Cambio De Juego De Mordaza De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2045	Cambio De Juego De Pistón De Mordaza De Freno	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2046	Cambio De Juego De Chupas De Frenos	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2047	Cambio De Juego De Cuña De Caja De Cambios	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2048	Cambio De Juego De Sellos Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2049	Cambio De Kit De Embrague	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2050	Cambio De Kit De Repartición De Tiempo	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2051	Cambio De Kit De Orrings De Mordazas	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2052	Cambio De Kit De Microfiltros	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2053	Cambio De Llanta Ref. 31*10. R15	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2054	Cambio De Luna De Retrovisor	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2055	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2056	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2057	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2058	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2059	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2060	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2061	Cambio De Manga De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2062	Cambio De Manguera Superior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2063	Cambio De Manguera Inferior Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2064	Cambio De Manguera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2065	Cambio De Manguera De Baja Del Aire	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

135 de 140

	Acondicionado							
2066	Cambio De Manguera De Freno Delantero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2067	Cambio De Manguera De Freno Trasero	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2068	Cambio De Manguera De Combustible De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2069	Cambio De Manguera De Hidráulico De Alta Presión	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2070	Cambio De Manguera De Vacío	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2071	Cambio De Manguera De Tubería Del Agua	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2072	Cambio De Manija De Puerta Delantera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2073	Cambio De Manija De Puerta Trasera	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2074	Cambio De Moñona	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2075	Cambio De Múltiple De Escape	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2076	Cambio De Múltiple De Admisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2077	Cambio De Orrings De Mangueras Del Aire Acondicionado	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2078	Cambio De Orrings Del Compresor Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2079	Cambio De Orquilla De Embrague	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2080	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2081	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2082	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2083	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2084	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2085	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2086	Cambio De Orquilla De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2087	Cambio De Patín Tensor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2088	Cambio De Pera De Temperatura	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2089	Cambio De Pera De Aceite	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2090	Cambio De Pera De Alta Del Aire Acondicionado	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2091	Cambio De Pera De Baja Del Aire	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

136 de 140

	Acondicionado							
2092	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2093	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2094	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2095	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2096	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2097	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2098	Cambio De Piñón De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2099	Cambio De Polea Del Cigüeñal	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2100	Cambio De Punta De Eje Lado Rueda	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2101	Cambio De Punta De Eje Lado Caja	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2102	Cambio De Plumilla Limpiaparabrisas	Servicio	1	50.420	50.420	19%	9.580	60.000
2103	Cambio De Radiador	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2104	Cambio De Relay	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2105	Cambio De Reten De Rueda Delantera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2106	Cambio De Reten De Rueda Trasera	Servicio	1	92.437	92.437	19%	17.563	110.000
2107	Cambio De Retenedor De Caja	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2108	Cambio De Retenedor De Speed De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2109	Cambio De Retenedor De Eje De Transmisión	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2110	Cambio De Retenedor De Aceite	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2111	Cambio De Retenedor Del Árbol De Levas	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2112	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Delantero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2113	Cambio De Retenedor Del Cigüeñal Trasero	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2114	Cambio De Riel De Inyectores	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2115	Cambio De Rodillo De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2116	Cambio De Rodillo De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2117	Cambio De Rodamiento Delantero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	137 de 140	
2118	Cambio De Rodamiento Trasero	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2119	Cambio De Rodamiento De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2120	Cambio De Rodamiento De La Torre De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2121	Rodamiento Del Eje De Toma De La Caja De Cambio	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2122	Cambio De Satélite De Transmisión	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2123	Cambio De Selector De Cambios	Servicio	1	126.050	126.050	19%	23.950	150.000
2124	Cambio De Sensor De Freno	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2125	Cambio De Sensor De Temperatura	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2126	Cambio De Sensor De Aceite	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2127	Cambio De Sensor Tps	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2128	Cambio De Sensor De Posición De Leva	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2129	Cambio De Sensor Mac	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2130	Cambio De Silenciador Del Exosto	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2131	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Primera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2132	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Segunda	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2133	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Tercera	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2134	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Cuarta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2135	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Quinta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2136	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Sexta	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2137	Cambio De Sincrónico De Caja De Cambio De Reversa	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2138	Cambio Soporte De Motor	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2139	Cambio De Soporte De Caja	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2140	Cambio De Soporte Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2141	Cambio De Soporte De Amortiguador Delantero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2142	Cambio De Soporte De Amortiguador Trasero	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2143	Cambio De Swich Eleva vidrio Eléctrico Principal	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2144	Cambio De Swich De Parqueo	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2145	Cambio De Stop	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2146	Cambio De Speed De Transmisión	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

						Código	FCT-10 v.00	
						Página	138 de 140	
2147	Cambio De Tanque De Combustible	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2148	Cambio De Tanque Superior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2149	Cambio De Tanque Inferior Del Radiador	Servicio	1	109.244	109.244	19%	20.756	130.000
2150	Cambio De Tapón Del Carter	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2151	Cambio De Tapa Del Tanque De Combustible	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2152	Cambio De Tapa Del Depósito Del Hidráulico	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2153	Cambio De Tapa Del Radiador	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2154	Cambio De Tapa Del Depósito De Frenos	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2155	Cambio De Tapa Del Depósito De Refrigerante	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2156	Cambio De Transmisión Delantera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2157	Cambio De Transmisión Trasera	Servicio	1	336.134	336.134	19%	63.865	399.999
2158	Cambio De Termostato	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2159	Cambio De Terminal De Dirección	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2160	Cambio De Tijera Superior	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2161	Cambio De Tijera Inferior	Servicio	1	117.647	117.647	19%	22.353	140.000
2162	Cambio De Tubo De Exosto	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2163	Cambio De Válvula Iac	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2164	Cambio De Válvula Eléctrica Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2165	Cambio De Válvula Poa Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2166	Cambio De Válvula Bloque Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2167	Cambio De Válvula Cobre Del Aire Acondicionado	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2168	Cambio De Ventilador	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2169	Cambio De Vidrio Panorámico Delantero	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2170	Cambio De Vidrio Panorámico Trasero	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2171	Cambio De Vidrio De Puerta Delantera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2172	Cambio De Vidrio De Puerta Trasera	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2173	Carga De Gas Al Aire Acondicionado	Servicio	1	151.261	151.261	19%	28.740	180.001
2174	Cepillada De Volanta	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2175	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Bomba De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2176	Desmonte Y Monte De Tanque De	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	139 de 140	
	Gasolina Para Cambio De Pila De Combustible							
2177	Desmonte Y Monte De Tanque De Gasolina Para Cambio De Filtro Interno De Pila De Combustible	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2178	Lavado De Inyectores	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2179	Lavado De Tanque De Gasolina	Servicio	1	84.034	84.034	19%	15.966	100.000
2180	Lavado Químico Del Bloque Del Motor	Servicio	1	168.067	168.067	19%	31.933	200.000
2181	Mantenimiento General Al Sistema Del Aire Acondicionado	Servicio	1	504.202	504.202	19%	95.798	600.000
2182	Mantenimiento General Al Sistema De Frenos	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2183	Reparación De Motor	Servicio	1	1.512.605	1.512.605	19%	287.395	1.800.000
2184	Reparación De Culata	Servicio	1	840.336	840.336	19%	159.664	1.000.000
2185	Reparación De Alternador	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2186	Reparación De Arranque	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2187	Reparación De Transmisión Delantera	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
2188	Reparación De Transmisión Trasera	Servicio	1	1.092.437	1.092.437	19%	207.563	1.300.000
2189	Rectificar Campana De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2190	Rectificar Disco De Freno	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2191	Servicio De Rectificadora De Motor	Servicio	1	3.361.345	3.361.345	19%	638.656	4.000.001
2192	Servicio De Rectificadora De Culata	Servicio	1	1.680.672	1.680.672	19%	319.328	2.000.000
2193	Servicio Eléctrico General	Servicio	1	252.101	252.101	19%	47.899	300.000
2194	Servicio De Luces Delanteras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2195	Servicio De Luces Traseras	Servicio	1	100.840	100.840	19%	19.160	120.000
2196	Servicio De Scanner	Servicio	1	33.613	33.613	19%	6.386	39.999
2197	Servicio De Prensa	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2198	Servicio De Torno	Servicio	1	75.630	75.630	19%	14.370	90.000
2199	Sincronización	Servicio	1	285.714	285.714	19%	54.286	340.000
2200	Soldadura De Punta De Manguera Del Aire Acondicionado	Servicio	1	67.227	67.227	19%	12.773	80.000
2201	Sondeada Del Radiador	Servicio	1	134.454	134.454	19%	25.546	160.000
2202	Suspensión Delantera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000
2203	Suspensión Trasera	Servicio	1	319.328	319.328	19%	60.672	380.000

El valor del contrato será por la suma de **Cien millones de pesos m/cte. (\$ 100.000.000).**

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	140 de 140


✓ La apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera:

N° CDP	Rubro	Nombre	Valor adjudicar
675	2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000.000

De conformidad con el ARTICULO 24, PARAGRAFO 1, (...) Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicará el contrato, si cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo con los precios del mercado.

Conforme a lo anterior, se recomienda la adjudicación del proceso a **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**. Se firma a los 25 días del mes de abril del 2.022.

Atentamente.



ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Walter Zuleta Taborda. Técnico Administrativo. Oficina de Contratación

