

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	1 de 115

Fecha 09-03-2026

1. Verificación de la Necesidad de la Contratación

La necesidad corresponde a la Oficina de Planeación de la Universidad de Pamplona, dependencia encargada de la administración, operatividad, seguridad y eficiencia del parque automotor institucional, el cual está conformado por los siguientes vehículos: Bus Hino de placas OWG 671, OWN 350, OWN 349, OWG 862 y OWG 670; Bus Internacional de placas OWG 620 y OWG 621; Camión de placas OWG 645; vehículo Renault Mégane de placas CVM 619; Camioneta Toyota Prado de placas BZL 109 y motocicleta Suzuki de placas WRO 96C.

A través de este parque automotor se garantiza la prestación del servicio de transporte institucional requerido para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y misionales de la Universidad.

Para la vigencia 2026, la Universidad de Pamplona, a través de la Oficina de Planeación, requiere garantizar el adecuado funcionamiento del parque automotor institucional mediante la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, así como el suministro oportuno de repuestos, materiales e insumos, con el fin de asegurar la operatividad, seguridad, continuidad y eficiencia del servicio de transporte institucional.

Esta necesidad responde a la demanda permanente de movilidad de docentes, administrativos, estudiantes y personal externo, quienes requieren desplazarse para el desarrollo de actividades académicas, administrativas, investigativas, de extensión y bienestar universitario, contribuyendo directamente al cumplimiento del objetivo misional de la Universidad.

La atención de esta necesidad se encuentra alineada con el Plan de Gestión 2025–2028, específicamente con el:

- Cuarto Desafío: Gestión administrativa y financiera como una estrategia transversal, sostenible y transparente de la inversión pública en la Universidad de Pamplona, el cual busca optimizar el uso de los recursos institucionales, garantizar la eficiencia de los procesos administrativos y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones misionales.

Así mismo, se articula de manera directa con las siguientes líneas estratégicas:

- Línea Estratégica 13: Eficacia en la gestión que permita fortalecer de forma transversal las funciones misionales, garantizando soporte logístico y operativo a las actividades institucionales.
- Línea Estratégica 14: Estrategias que optimicen la planeación y ejecución de la inversión del recurso público, orientadas al fortalecimiento de la academia, la investigación, la extensión y el bienestar universitario.
- Línea Estratégica 15: Gestión financiera transparente y sostenible de la inversión pública, asegurando el uso eficiente de los recursos

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	2 de 115

destinados al mantenimiento y operación de los bienes institucionales

En este sentido, el mantenimiento y sostenimiento del parque automotor institucional se consolida como una necesidad estratégica, indispensable para apoyar de manera transversal los procesos académicos y administrativos de la Universidad durante la vigencia 2026, garantizando un servicio de transporte seguro, oportuno y acorde con los lineamientos de planeación institucional.

La población beneficiada corresponde a la comunidad universitaria, integrada por docentes, estudiantes y personal administrativo, que requiera el servicio de transporte institucional para el desarrollo de actividades propias de la Universidad.

Se estima una población beneficiada aproximada de 25.000 personas, de acuerdo con las necesidades del servicio durante la vigencia 2026.

2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas

Se invitó a participar mediante invitación pública a las empresas interesadas del proceso el día 25 de febrero del 2026:

Publicada en la página Web: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_80/publicacion/publicado/index.htm, de la Universidad de Pamplona.

Presento la oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 04 de marzo del 2026 a las 06:00 p.m., la siguiente empresa:

- **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**

3. Disponibilidad Presupuestal para la Contratación

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:

Tabla	N° CDP	Rubro	Nombre	Presupuesto oficial	Fecha
Tabla N° 1: mantenimiento preventivo.	405	2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$75.000.000	19-02-2026
Tabla N° 2: mantenimiento correctivo.				\$100.000.000	
			TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL	\$175.000.000	

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de **Ciento setenta y cinco millones de pesos m/cte. (\$175.000.000).**

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	3 de 115

4. Contenido de la Propuesta:

Nro.	DESCRIPCIÓN	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA		
		Cumple	No Cumple	Observación
1	Carta de Presentación de la Propuesta.	X		
2	Certificado de Existencia y Representación Legal.	X		
3	Copia del Registro Único Tributario RUT.	X		
4	Copia de Cédula del Representante Legal.	X		
5	Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2024	X		
6	Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central del Contadores del Contador Público y del Revisor Fiscal.	X		
7	Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.			N/A
8	Certificación Bancaria.	X		
9	Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes a la Seguridad Social de los Empleados.	X		
10	Certificación de No Sanciones o Incumplimiento.	X		
11	Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	X		
12	Propuesta Económica.	X		
13	Certificados de experiencia	X		
14	Certificación y/o convenio de manejo residuos sólidos peligrosos generados en la actividad	X		
15	Acreditar las dos últimas entregas del proceso de manejo y disposición final de residuos sólidos peligrosos	X		
16	Acreditar inscripción al programa Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL, vigencia 2025.	X		
17	Certificado expedido por la ARL, respecto al cumplimiento del SG-SST	X		
18	Allegar protocolo de bioseguridad, según Resolución # 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y/o norma que la sustituya.	X		
19	Certificación de planta física (área de taller) que cuente con tecnología, maquinaria y herramientas adecuadas para el diagnóstico y mantenimiento correctivo de los vehículos.	X		
20	Garantía de Seriedad de la Oferta.	X		

Evaluación Jurídica

Se verificaron los documentos de orden legal presentados por los oferentes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior se puede determinar que el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** cumple con toda la documentación y requisitos exigidos en los Términos de Invitación # 039 del 25 de febrero de 2026, motivo por el cual continúa en el proceso de evaluación.

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	4 de 115

Evaluación Técnico Económica

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
PUNTAJE MÁXIMO	400
Experiencia general	400
EVALUACIÓN FINANCIERA	
PUNTAJE MÁXIMO	100
Liquidez	50
Endeudamiento	50
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO	
PUNTAJE MÁXIMO	500
TOTAL	1.000

Evaluación Experiencia Proponente

EXPERIENCIA SIMILAR EN SMMLV	
P.O.: presupuesto oficial en SMMLV	
RANGO	PUNTOS
Menor de 25% P. O.	0 puntos
Desde 26% P. O. - 50% P. O.	200 puntos
Desde 51% P.O. - 100%P.O.	300 puntos
Mayor a 101% P. O.	400 puntos

HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA						
N° DEL CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO		FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	CONTRATANTE
		PESOS	SMMLV(*)	MES-AÑO	MES-AÑO	
045 - CENAC CÚCUTA - 2020	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MOTOS, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DE VEHICULOS Y MOTOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA	\$812.186.522	925,25	30/10/2020	30/12/2020	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA
LIC1051-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"	\$490.000.000	490,00	31/03/2022	30/12/2022	CORPONOR
LIC489-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	\$400.000.000	344,83	12/07/2023	30/12/2023	CORPONOR

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00
					Página	5 de 115
	VEHÍCULOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"					

SMMLV 2026 = \$1.750.905

P.O.= \$175.000.000= 99,95 SMMLV

De acuerdo a la información entregada por el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** en cuanto a su experiencia general recibe un puntaje de **400 puntos** por certificar experiencia de **1.760,08 SMMLV**, superiores al **101%** de los **99,95 SMMLV** del P.O.

Evaluación Financiera

De acuerdo a la información entregada por el proponente en los estados financieros:

LIQUIDEZ	
	PUNTOS
Desde 0 hasta 10	30 puntos
Desde 11 hasta 50	40 puntos
Superior a 50.1	50 puntos

ENDEUDAMIENTO	
	PUNTOS
Desde 0 hasta 40%	50 puntos
Desde 41% hasta 70%	30 puntos
Superior de 71%	10 puntos

DESCRIPCIÓN	FORMULA	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	PUNTAJE
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,69	30 puntos
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total x 100	32.18%	50 puntos
TOTAL			80 puntos

El proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** recibe un puntaje de **80 puntos**, según sus Estados Financieros.

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Pagina	6 de 115

Evaluación Económica

De conformidad con de la invitación, la evaluación económica será: 500 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada. A las siguientes se le aplica la fórmula:

$$P = 450(P_m/P_i)$$

Donde P: Puntaje para el factor precio.

P_m: Precio de la propuesta más baja presentada.

P_i: Precio de la oferta en análisis

TABLA 1 COTIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO								
Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% IVA aplicar	Valor Total IVA	Valor total
1.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN.							
1.1	Servicio de Alineación vehículo pesado	Servicio	1	\$ 130.183	\$ 130.183	19%	\$ 24.735	\$ 154.918
1.2	Servicio de Alineación camioneta	Servicio	1	\$ 95.649	\$ 95.649	19%	\$ 18.173	\$ 113.823
1.3	Servicio de Alineación automóvil	Servicio	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
1.4	Servicio de Balanceo vehículo pesado	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.5	Servicio de Balanceo camioneta	Servicio	1	\$ 24.552	\$ 24.552	19%	\$ 4.665	\$ 29.217
1.6	Servicio de Balanceo automóvil	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.7	Servicio de Montaje camioneta	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.8	Servicio de Montaje Motocicleta	Servicio	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
1.9	Servicio de Montaje automóvil	Servicio	1	\$ 18.194	\$ 18.194	19%	\$ 3.457	\$ 21.651
1.10	Servicio de Montaje vehículo pesado	Servicio	1	\$ 28.174	\$ 28.174	19%	\$ 5.353	\$ 33.527
1.11	Servicio de Rotación de motocicleta	Servicio	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
1.12	Servicio de Rotación automóvil	Servicio	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.13	Servicio de Rotación camioneta	Servicio	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
1.14	Servicio de Lavado motor auto	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.15	Servicio de Lavado motor camioneta	Servicio	1	\$ 41.863	\$ 41.863	19%	\$ 7.954	\$ 49.817
1.16	Servicio de Lavado motor buses	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.17	Servicio de Lavado general auto	Servicio	1	\$ 112.872	\$ 112.872	19%	\$ 21.446	\$ 134.318
1.18	Servicio de Lavado general motocicleta	Servicio	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
1.19	Servicio de Lavado general camioneta	Servicio	1	\$ 130.183	\$ 130.183	19%	\$ 24.735	\$ 154.918
1.20	Servicio de Lavado general buses	Servicio	1	\$ 233.075	\$ 233.075	19%	\$ 44.284	\$ 277.359
1.21	Servicio de Lavado por debajo auto	Servicio	1	\$ 36.476	\$ 36.476	19%	\$ 6.930	\$ 43.406
1.22	Servicio de Lavado por debajo camioneta	Servicio	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
1.23	Servicio de Lavado por debajo buses	Servicio	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
1.24	Servicio de Grafitos buses	Servicio	1	\$ 37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
1.25	Servicio de Grafitos camionetas	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.26	Servicio de Gamuseo auto	Servicio	1	\$ 38.243	\$ 38.243	19%	\$ 7.266	\$ 45.509

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	7 de 115	
1.27	Servicio de Gamuseo camioneta	Servicio	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
1.28	Servicio de Gamuseo buses	Servicio	1	\$ 95.649	\$ 95.649	19%	\$ 18.173	\$ 113.823
1.29	Servicio de Engrase buses blancos	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.30	Servicio de Engrase bus amarillo internacional	Servicio	1	\$ 54.582	\$ 54.582	19%	\$ 10.371	\$ 64.952
1.31	Servicio de Engrase camioneta	Servicio	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.32	Servicio de Parqueadero todo el día	Servicio	1	\$ 9.096	\$ 9.096	19%	\$ 1.728	\$ 10.825
1.33	Servicio de Parqueadero toda la noche	Servicio	1	\$ 15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
1.34	Servicio de revisión técnico mecánica camioneta	Servicio	1	\$ 313.268	\$ 313.268	19%	\$ 59.521	\$ 372.789
1.35	Servicio de revisión técnico mecánica automóvil	Servicio	1	\$ 313.268	\$ 313.268	19%	\$ 59.521	\$ 372.789
1.36	Servicio de revisión técnico mecánica vehículo pesado	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
1.37	Servicio de revisión técnico mecánica a motocicleta	Servicio	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
2.	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN.							
2.1	Aceite galón 15w40 sellado	Unidad	1	\$ 318.558	\$ 318.558	0%	\$ 0	\$ 318.558
2.2	Aceite 1/4 15w40 sellado	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.3	Aceite 1/4 15w40 granel	Unidad	1	\$ 50.868	\$ 50.868	0%	\$ 0	\$ 50.868
2.4	Aceite galón 50	Unidad	1	\$ 315.300	\$ 315.300	0%	\$ 0	\$ 315.300
2.5	Aceite 1/4 50	Unidad	1	\$ 75.777	\$ 75.777	0%	\$ 0	\$ 75.777
2.6	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.7	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.8	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 385.717	\$ 385.717	0%	\$ 0	\$ 385.717
2.9	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.10	Aceite galón 10w30	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.11	Aceite 1/4 10w30	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.12	Aceite de motor 20W50 4T 1/4	Unidad	1	\$ 84.606	\$ 84.606	0%	\$ 0	\$ 84.606
2.13	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.14	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.15	Grasa de alta temperatura 370gr	Unidad	1	\$ 96.377	\$ 96.377	0%	\$ 0	\$ 96.377
2.16	Valvulina 85w140	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.17	Valvulina 80w90	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.18	Filtro de aceite para automóvil y camioneta	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.19	Filtro de aceite bus blanco	Unidad	1	\$ 180.260	\$ 180.260	19%	\$ 34.249	\$ 214.510
2.20	Filtro de aceite motocicleta	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
2.21	Filtro de aceite para bus amarillo	Unidad	1	\$ 82.844	\$ 82.844	19%	\$ 15.740	\$ 98.584
2.22	Filtro de combustible bus blanco (1)	Unidad	1	\$ 93.795	\$ 93.795	19%	\$ 17.821	\$ 111.617
2.23	Filtro de combustible externo motocicleta	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
2.24	Filtro de combustible bus amarillo (1)	Unidad	1	\$ 90.085	\$ 90.085	19%	\$ 17.116	\$ 107.202
2.25	Filtro de aire bus blanco (1)	Unidad	1	\$ 225.833	\$ 225.833	19%	\$ 42.908	\$ 268.741
2.26	Filtro de aire bus blanco (2)	Unidad	1	\$ 190.328	\$ 190.328	19%	\$ 36.162	\$ 226.490
2.27	Filtro de aire bus amarillo	Unidad	1	\$ 261.336	\$ 261.336	19%	\$ 49.654	\$ 310.990
2.28	Filtro de trampa de combustible bus blanco	Unidad	1	\$ 208.522	\$ 208.522	19%	\$ 39.619	\$ 248.141
2.29	Filtro de trampa de combustible bus amarillo	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
2.30	Filtro de gasolina de automóvil	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	8 de 115	
2.31	Filtro de gasolina camioneta	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
2.32	Filtro de aire de motor motocicleta	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
2.33	Filtro de aire motor automóvil	Unidad	1	\$ 93.795	\$ 93.795	19%	\$ 17.821	\$ 111.617
2.34	Filtro de aire camioneta	Unidad	1	\$ 129.299	\$ 129.299	19%	\$ 24.567	\$ 153.866
2.35	Filtro de aire acondicionado (automóvil y camionetas)	Unidad	1	\$ 70.126	\$ 70.126	19%	\$ 13.324	\$ 83.450

TABLA 2 COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% IVA aplicar	Valor Total IVA	Valor total
1.	SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA BZL-109.							
1.1	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
1.2	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
1.3	Arandela de presión	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.4	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.5	Arranque	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.6	Alternador	Unidad	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
1.7	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.8	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.9	Amortiguador de dirección	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.10	Axial de dirección	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.11	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.12	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.13	Batería	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.14	Balinera de embrague	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.15	Balinera piloto	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.16	Bendix del arranque	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.17	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
1.18	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 5.119.960	\$ 5.119.960	19%	\$ 972.792	\$ 6.092.753
1.19	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 5.497.878	\$ 5.497.878	19%	\$ 1.044.597	\$ 6.542.474
1.20	Bomba de freno	Unidad	1	\$ 4.982.446	\$ 4.982.446	19%	\$ 946.665	\$ 5.929.111
1.21	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 6.185.267	\$ 6.185.267	19%	\$ 1.175.201	\$ 7.360.468
1.22	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.23	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.24	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.25	Boster de freno	Unidad	1	\$ 4.639.150	\$ 4.639.150	19%	\$ 881.438	\$ 5.520.588
1.26	Bombillo de techo	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.27	Bombillo garrapata	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
1.28	Bombillo de 1 contacto	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
1.29	Bombillo de 2 contactos	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
1.30	Bombillo de 1 contacto ámbar	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.31	Bombillo de 2 contactos ámbar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.32	Bombillo halógeno h4 60/55 12v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
1.33	Bombillo halógeno h4 100/55 12v	Unidad	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	9 de 115		
1.34	Bobina de encendido	Unidad	1	\$	824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.35	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.36	Bocín de rueda delantera	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.37	Bocín de rueda trasera	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.38	Borne de batería	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.39	Bujía	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.40	Buje de canilla	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.41	Buje de tijera superior	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.42	Buje de tijera inferior	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.43	Buje de muelle trasero	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.44	Buje del árbol de levas	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.45	Buje del eje compensador	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.46	Buje de exosto	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.47	Buje de biela	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.48	Cable x metro	Unidad	1	\$	20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
1.49	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.50	Capot	Unidad	1	\$	1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
1.51	Caña de dirección	Unidad	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
1.52	Carter	Unidad	1	\$	4.123.806	\$ 4.123.806	19%	\$ 783.523	\$ 4.907.329
1.53	Cardan de transmisión	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
1.54	Carpa	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
1.55	Carbonera de arranque	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.56	Carbonera de alternador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.57	Caja de dirección	Unidad	1	\$	7.560.222	\$ 7.560.222	19%	\$ 1.436.442	\$ 8.996.665
1.58	Caja de cambios	Unidad	1	\$	8.418.863	\$ 8.418.863	19%	\$ 1.599.584	\$ 10.018.447
1.59	Catalizador	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
1.60	Campana de freno trasero	Unidad	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.61	Chapa de puerta delantera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.62	Chapa de puerta trasera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.63	Cigüeñal	Unidad	1	\$	7.560.222	\$ 7.560.222	19%	\$ 1.436.442	\$ 8.996.665
1.64	Cintilla del sistema de pito y airbag	Unidad	1	\$	1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080
1.65	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.66	Correa del alternador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.67	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.68	Correa de accesorios	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.69	Computador esm	Unidad	1	\$	6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
1.70	Colgante	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.71	Corona de transmisión	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.72	Corona del alternador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.73	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
1.74	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
1.75	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.76	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	10 de 115	
1.77	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.78	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
1.79	Cloche del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.80	Culata	Unidad	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
1.81	Cruceta de transmisión	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.82	Cruceta de caña de dirección	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.83	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.84	Defensa delantera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.85	Defensa trasera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.86	Depósito del líquido del refrigerante	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.87	Depósito del líquido de frenos	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.88	Depósito del líquido del hidráulico	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.89	Depósito del líquido del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.90	Disco de freno trasero	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.91	Disco de freno delantero	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.92	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
1.93	Exploradora	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.94	Eje de dirección	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.95	Empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.96	Empaquetadura de transmisión	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.97	Empaquetadura del motor	Unidad	1	\$ 2.920.985	\$ 2.920.985	19%	\$ 554.987	\$ 3.475.973
1.98	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.99	Empaquetadura de caja de cambios	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.100	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.101	Empaque del cuerpo de aceleración	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.102	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.103	Empaque del cárter	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.104	Empaque del múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.105	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.106	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.107	Emblema	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.108	Escobillas de arranque	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.109	Escobillas de alternador	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.110	Esparrago de llanta	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.111	Espejo delantero derecho	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.112	Espejo delantero izquierdo	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.113	Farola	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.114	Fanclohs	Unidad	1	\$ 1.512.469	\$ 1.512.469	19%	\$ 287.369	\$ 1.799.838
1.115	Filtro secador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.116	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.117	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.118	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.119	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	11 de 115	
1.120	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.121	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.122	Fusilera	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.123	Gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.124	Grapa de muelle	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.125	Goma de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.126	Goma central del cardan	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.127	Goma del centro de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.128	Gusanillo del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.129	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
1.130	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
1.131	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
1.132	Hoja de muelle principal trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.133	Hoja de muelle secundaria trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.134	Hoja de muelle tercera trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.135	Inyector de combustible	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
1.136	Juego de pitos	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.137	Juego de guías de válvulas	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.138	Juego de gorros de válvulas	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.139	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.140	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.141	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.142	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
1.143	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.144	Juego de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.145	Juego de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.146	Juego de pastillas de frenos delanteras	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.147	Juego de pastillas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.148	Juego de bandas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.149	Juego de banda de freno de mano	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.150	Juego de quita ruidos de frenos	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.151	Juego de mordaza de frenos	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.152	Juego de pistón de mordaza de freno	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.153	Juego de chupas de frenos	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.154	Juego de cuña de caja de cambios	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.155	Juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.156	Kit de embrague	Unidad	1	\$ 4.811.284	\$ 4.811.284	19%	\$ 914.144	\$ 5.725.427
1.157	Kit de repartición de tiempo	Unidad	1	\$ 5.137.270	\$ 5.137.270	19%	\$ 976.081	\$ 6.113.351
1.158	Kit de orrings de mordazas	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.159	Kit de micro filtros	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.160	Llanta ref. 31*10. R15	Unidad	1	\$ 1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
1.161	Luna de retrovisor	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.162	Manga de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Página	12 de 115		
1.163	Manga de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.164	Manga de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.165	Manga de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.166	Manga de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.167	Manga de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.168	Manga de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.169	Manguera superior del radiador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.170	Manguera inferior del radiador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.171	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.172	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.173	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.174	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.175	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.176	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.177	Manguera de vacío	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
1.178	Manguera de tubería del agua	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
1.179	Manija de puerta delantera	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.180	Manija de puerta trasera	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.181	Moñona superior	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.182	Moñona inferior	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.183	Moto ventilador	Unidad	1	\$	1.465.924	\$ 1.465.924	19%	\$ 278.526	\$ 1.744.450
1.184	Muelle trasero	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.185	Múltiple de escape	Unidad	1	\$	4.467.103	\$ 4.467.103	19%	\$ 848.750	\$ 5.315.853
1.186	Múltiple de admisión	Unidad	1	\$	4.467.103	\$ 4.467.103	19%	\$ 848.750	\$ 5.315.853
1.187	Orrings de mangueras del aire acondicionado	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.188	Orrings del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.189	Horquilla de embrague	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.190	Horquilla de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.191	Horquilla de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.192	Horquilla de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.193	Horquilla de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.194	Horquilla de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.195	Horquilla de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.196	Horquilla de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.197	Pasador de transmisión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.198	Patín tensor	Unidad	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.199	Pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.200	Planetario de transmisión	Unidad	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.201	Pera de temperatura	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.202	Pera de aceite	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.203	Pera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.204	Pera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.205	Pila de gasolina	Unidad	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
							Pagina	13 de 115	
1.206	Piñón de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.207	Piñón de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.208	Piñón de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.209	Piñón de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.210	Piñón de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.211	Piñón de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.212	Piñón de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.213	Polea del cigüeñal	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.214	Punta de eje lado rueda	Unidad	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.215	Punta de eje lado caja	Unidad	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.216	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
1.217	Radiador	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.218	Relay	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
1.219	Reten de rueda delantera	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.220	Reten de rueda trasera	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.221	Retenedor de caja	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.222	Retenedor de speed de transmisión	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.223	Retenedor de eje de transmisión	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.224	Retenedor de aceite	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.225	Retenedor del árbol de levas	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.226	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.227	Retenedor del cigüeñal trasera	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.228	Riel de inyectores	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.229	Rodillo de amortiguador delantero	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.230	Rodillo de amortiguador trasero	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.231	Rodamiento delantero	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.232	Rodamiento trasero	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.233	Rodamiento de transmisión	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.234	Rodamiento de la torre de la caja de cambio	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.235	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Unidad	1	\$	395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.236	Satélite de transmisión	Unidad	1	\$	532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.237	Selector de cambios	Unidad	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.238	Sensor de freno	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.239	Sensor de temperatura	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.240	Sensor de aceite	Unidad	1	\$	893.262	\$ 893.262	19%	\$ 169.720	\$ 1.062.981
1.241	Sensor tps	Unidad	1	\$	893.262	\$ 893.262	19%	\$ 169.720	\$ 1.062.981
1.242	Sensor de posición de leva	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.243	Sensor Mac	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
1.244	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.245	Silenciador del exosto	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.246	Sincrónico de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.247	Sincrónico de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.248	Sincrónico de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	14 de 115	
1.249	Sincrónico de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.250	Sincrónico de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.251	Sincrónico de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.252	Sincrónico de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.253	Soporte de motor	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.254	Soporte de caja	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.255	Soporte del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.256	Soporte de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.257	Soporte de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.258	Switch eleva vidrio eléctrico principal	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.259	Switch de parqueo	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.260	Stop	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.261	Speed de transmisión	Unidad	1	\$ 1.220.131	\$ 1.220.131	19%	\$ 231.825	\$ 1.451.956
1.262	Tanque de combustible	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.263	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.264	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.265	Tapón del Carter	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.266	Tapa del tanque de combustible	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.267	Tapa del depósito del hidráulico	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.268	Tapa del radiador	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.269	Tapa del depósito de frenos	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.270	Tapa del depósito de refrigerante	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.271	Transmisión delantera	Unidad	1	\$ 13.745.490	\$ 13.745.490	19%	\$ 2.611.643	\$ 16.357.133
1.272	Transmisión trasera	Unidad	1	\$ 13.745.490	\$ 13.745.490	19%	\$ 2.611.643	\$ 16.357.133
1.273	Tela x metro para tapizar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.274	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.275	Terminal eléctrico macho	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.276	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.277	Terminal eléctrico de ojo para soldar	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.278	Termostato	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.279	Terminal de dirección	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.280	Tijera superior	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.281	Tijera inferior	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.282	Tornillo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.283	Tuerca	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.284	Tuerca de llanta	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.285	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.286	Válvula iac	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.287	Válvula eléctrica del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.288	Válvula poa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.289	Válvula bloque del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.290	Válvula cobre del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.291	Vidrio panorámico delantero	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	15 de 115		
1.292	Vidrio panorámico trasero	Unidad	1	\$	2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.293	Vidrio de puerta delantera	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.294	Vidrio de puerta trasera	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
2.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA BZL-109.								
2.1	Anillada de motor	Servicio	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
2.2	Alineación	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.3	Arreglo de carpa	Servicio	1	\$	1.202.821	\$ 1.202.821	19%	\$ 228.536	\$ 1.431.357
2.4	Arreglo de fusilera	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.5	Balanceo	Servicio	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
2.6	Cambio de arranque	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.7	Cambio de alternador	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.8	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.9	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.10	Cambio de amortiguador de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.11	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
2.12	Cambio de axial de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.13	Cambio de automático de arranque	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.14	Cambio de anti ruido de hoja de muelle	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.15	Cambio de batería	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.16	Cambio de balinera de embrague	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.17	Cambio de balinera piloto	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.18	Cambio de bendix del arranque	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.19	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.20	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.21	Cambio de bomba de freno	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.22	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.23	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.24	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.25	Cambio de bombona de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.26	Cambio de boster de freno	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.27	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.28	Cambio de bobina del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.29	Cambio de bocín de rueda delantera	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.30	Cambio de bocín de rueda trasera	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.31	Cambio de borne de batería	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.32	Cambio de bujía	Servicio	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
2.33	Cambio de buje de canilla	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.34	Cambio de buje de tijera superior	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.35	Cambio de buje de tijera inferior	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.36	Cambio de buje de muelle trasero	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.37	Cambio de buje del árbol de levas	Servicio	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.38	Cambio de buje del eje compensador	Servicio	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.39	Cambio de buje de exosto	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	16 de 115	
2.40	Cambio de buje de biela	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.41	Cambio de capot	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.42	Cambio de caña de dirección	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.43	Cambio de Carter	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.44	Cambio de cardan de transmisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.45	Cambio de carpa	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.46	Cambio de carbonera de arranque	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.47	Cambio de carbonera de alternador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.48	Cambio de caja de dirección	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.49	Cambio de caja de cambios	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.50	Cambio de catalizador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.51	Cambio de campana de freno trasero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.52	Cambio de chapa de puerta delantera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.53	Cambio de chapa de puerta trasera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.54	Cambio de cigüeñal	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.55	Cambio de cintilla del sistema de pito y airbag	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.56	Cambio de cilindro de freno trasero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.57	Cambio de correa del alternador	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.58	Cambio de correa del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.59	Cambio de correa de accesorios	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.60	Cambio de computador esm	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.61	Cambio de colgante	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.62	Cambio de corona de transmisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.63	Cambio de corona del alternador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.64	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.65	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.66	Cambio de conector de 3 vías	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.67	Cambio de conector de 5 vías	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.68	Cambio de cloche del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.69	Cambio de culata	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.70	Cambio de cruceta de transmisión	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.71	Cambio de cruceta de caña de dirección	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.72	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.73	Cambio de defensa delantera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.74	Cambio de defensa trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.75	Cambio de depósito del líquido del refrigerante	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.76	Cambio de depósito del líquido de frenos	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.77	Cambio de depósito del líquido del hidráulico	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.78	Cambio de depósito del líquido del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.79	Cambio de disco de freno trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.80	Cambio de disco de freno delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.81	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.82	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00	
					Pagina		17 de 115	
2.83	Cambio de eje de dirección	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.84	Cambio de empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.85	Cambio de empaquetadura de transmisión	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.86	Cambio de empaquetadura del motor	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.87	Cambio de empaquetadura de caja de dirección	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.88	Cambio de empaquetadura de caja de cambios	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.89	Cambio de empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.90	Cambio de empaque del cuerpo de aceleración	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.91	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.92	Cambio de empaque del cárter	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.93	Cambio de empaque del múltiple de admisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.94	Cambio de empaque del múltiple de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.95	Cambio de empaque de tapa válvulas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.96	Cambio de emblema	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.97	Cambio de escobillas de arranque	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.98	Cambio de escobillas de alternador	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.99	Cambio de esparrago de llanta	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.100	Cambio de espejo delantero derecho	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.101	Cambio de espejo delantero izquierdo	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.102	Cambio de farola	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.103	Cambio de fanclohs	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.104	Cambio de filtro secador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.105	Cambio de fusible de 5 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.106	Cambio de fusible de 10 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.107	Cambio de fusible de 15 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.108	Cambio de fusible de 20 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.109	Cambio de fusible de 25 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.110	Cambio de fusible de 30 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.111	Cambio de fusilera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.112	Cambio de grapa de muelle	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.113	Cambio de goma de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.114	Cambio de goma central del cardan	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.115	Cambio de goma del centro de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.116	Cambio de gusanillo del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.117	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.118	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.119	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.120	Cambio de hoja de muelle principal trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.121	Cambio de hoja de muelle secundaria trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.122	Cambio de hoja de muelle tercera trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.123	Cambio de inyector de combustible	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.124	Cambio de juego de pitos	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.125	Cambio de juego de gufas de válvulas	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	18 de 115	
2.126	Cambio de juego de gorros de válvulas	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.127	Cambio de juego de medialunas del motor	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.128	Cambio de juego de casquetes de bancada	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.129	Cambio de juego de casquetes de biela	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.130	Cambio de juego de pistones de motor	Servicio	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
2.131	Cambio de juego de anillos de motor	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.132	Cambio de juego de válvulas de escape	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.133	Cambio de juego de válvulas de admisión	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.134	Cambio de juego de pastillas de frenos delanteras	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.135	Cambio de juego de pastillas de frenos traseras	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.136	Cambio de juego de bandas de frenos traseras	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.137	Cambio de juego de banda de freno de mano	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.138	Cambio de juego de quita ruidos de frenos	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.139	Cambio de juego de mordaza de frenos	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.140	Cambio de juego de pistón de mordaza de freno	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.141	Cambio de juego de chupas de frenos	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.142	Cambio de juego de cuña de caja de cambios	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.143	Cambio de juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.144	Cambio de kit de embrague	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.145	Cambio de kit de repartición de tiempo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.146	Cambio de kit de orrings de mordazas	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.147	Cambio de kit de micro filtros	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.148	Cambio de llanta ref. 31*10. R15	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.149	Cambio de luna de retrovisor	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.150	Cambio de manga de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.151	Cambio de manga de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.152	Cambio de manga de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.153	Cambio de manga de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.154	Cambio de manga de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.155	Cambio de manga de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.156	Cambio de manga de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.157	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.158	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.159	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.160	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.161	Cambio de manguera de freno delantero	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.162	Cambio de manguera de freno trasero	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.163	Cambio de manguera de combustible de alta presión	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.164	Cambio de manguera de hidráulico de alta presión	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.165	Cambio de manguera de vacío	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.166	Cambio de manguera de tubería del agua	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.167	Cambio de manija de puerta delantera	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.168	Cambio de manija de puerta trasera	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	19 de 115		
2.169	Cambio de moñona superior	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.170	Cambio de moñona inferior	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.171	Cambio de múltiple de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.172	Cambio de múltiple de admisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.173	Cambio de orrings de mangueras del aire acondicionado	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.174	Cambio de orrings del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.175	Cambio de horquilla de embrague	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.176	Cambio de horquilla de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.177	Cambio de horquilla de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.178	Cambio de horquilla de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.179	Cambio de horquilla de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.180	Cambio de horquilla de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.181	Cambio de horquilla de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.182	Cambio de horquilla de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.183	Cambio de pasador de transmisión	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.184	Cambio de patín tensor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.185	Cambio de pasador de muelle trasero	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.186	Cambio de planetario de transmisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.187	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.188	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.189	Cambio de pera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.190	Cambio de pera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.191	Cambio de pila de gasolina	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.192	Cambio de piñón de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.193	Cambio de piñón de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.194	Cambio de piñón de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.195	Cambio de piñón de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.196	Cambio de piñón de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.197	Cambio de piñón de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.198	Cambio de piñón de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.199	Cambio de polea del cigüeñal	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
2.200	Cambio de punta de eje lado rueda	Servicio	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.201	Cambio de punta de eje lado caja	Servicio	1	\$	227.599	\$ 227.599	19%	\$ 43.244	\$ 270.843
2.202	Cambio de plumilla limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.203	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.204	Cambio de relay	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.205	Cambio de reten de rueda delantera	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.206	Cambio de reten de rueda trasera	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.207	Cambio de retenedor de caja	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.208	Cambio de retenedor de speed de transmisión	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.209	Cambio de retenedor de eje de transmisión	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.210	Cambio de retenedor de aceite	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.211	Cambio de retenedor del árbol de levas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	20 de 115	
2.212	Cambio de retenedor del cigüeñal delantero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.213	Cambio de retenedor del cigüeñal trasero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.214	Cambio de riel de inyectores	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.215	Cambio de rodillo de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.216	Cambio de rodillo de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.217	Cambio de rodamiento delantero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.218	Cambio de rodamiento trasero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.219	Cambio de rodamiento de transmisión	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.220	Cambio de rodamiento de la torre de la caja de cambio	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.221	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.222	Cambio de satélite de transmisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.223	Cambio de selector de cambios	Servicio	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.224	Cambio de sensor de freno	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.225	Cambio de sensor de temperatura	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.226	Cambio de sensor de aceite	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.227	Cambio de sensor tps	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.228	Cambio de sensor de posición de leva	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.229	Cambio de sensor Mac	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.230	Cambio de silenciador del exosto	Servicio	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.231	Cambio de sincrónico de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.232	Cambio de sincrónico de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.233	Cambio de sincrónico de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.234	Cambio de sincrónico de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.235	Cambio de sincrónico de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.236	Cambio de sincrónico de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.237	Cambio de sincrónico de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.238	Cambio soporte de motor	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.239	Cambio de soporte de caja	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.240	Cambio de soporte del radiador	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.241	Cambio de soporte de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.242	Cambio de soporte de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.243	Cambio de switch eleva vidrio eléctrico principal	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.244	Cambio de swicht de parqueo	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.245	Cambio de stop	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.246	Cambio de speed de transmisión	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.247	Cambio de tanque de combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.248	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.249	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.250	Cambio de tapón del Carter	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.251	Cambio de tapa del tanque de combustible	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.252	Cambio de tapa del depósito del hidráulico	Servicio	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.253	Cambio de tapa del radiador	Servicio	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.254	Cambio de tapa del depósito de frenos	Servicio	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	21 de 115	
2.255	Cambio de tapa del depósito de refrigerante	Servicio	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.256	Cambio de transmisión delantera	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.257	Cambio de transmisión trasera	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.258	Cambio de termostato	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.259	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.260	Cambio de tijera superior	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.261	Cambio de tijera inferior	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.262	Cambio de tubo de exosto	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.263	Cambio de válvula iac	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.264	Cambio de válvula eléctrica del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.265	Cambio de válvula poa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.266	Cambio de válvula bloque del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.267	Cambio de válvula cobre del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.268	Cambio de vidrio panorámico delantero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.269	Cambio de vidrio panorámico trasero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.270	Cambio de vidrio de puerta delantera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.271	Cambio de vidrio de puerta trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.272	Carga de gas al aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.273	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.274	Desmonte y monte de tanque de gasolina para cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.275	Desmonte y monte de tanque de gasolina para cambio de pila de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.276	Desmonte y monte de tanque de gasolina para cambio de filtro interno de pila de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.277	Lavado de inyectores	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.278	Lavado de tanque de gasolina	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.279	Lavado químico del bloque del motor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.280	Mantenimiento general al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.281	Mantenimiento general al sistema de frenos	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.282	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 4.811.284	\$ 4.811.284	19%	\$ 914.144	\$ 5.725.427
2.283	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
2.284	Reparación de alternador	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.285	Reparación de arranque	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.286	Reparación de carpa	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.287	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.288	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.289	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 10.309.074	\$ 10.309.074	19%	\$ 1.958.724	\$ 12.267.798
2.290	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 9.450.433	\$ 9.450.433	19%	\$ 1.795.582	\$ 11.246.016
2.291	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.292	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.293	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.294	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	22 de 115	
2.295	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.296	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.297	Sincronización	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
2.298	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.299	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.300	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.301	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.	SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMIÓN DAIHATSU LÍNEA DELTA MODELO 2007 PLACA OWG-645.							
3.1	Arandela 3/8	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.2	Arandela 3/4	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
3.3	Arandela 5/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.4	Arandela 1/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.5	Arandela 1/2	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.6	Arandela 5/16	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.7	Arandela 1/8	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
3.8	Arandela plana 1/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.9	Arandela de spider	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
3.10	Arandela 1x2 para pasador de muelle delantero	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.11	Arandela 1x2 para pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.12	Para base de freno de ahogo arandela 5/16	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.13	Arandela de alta presión 5/16 para base del depósito del líquido de freno	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.14	Arandela de alta presión 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.15	Arandela 1/2 de soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.16	Arandela 1/2 de soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.17	Arandela de eje trasero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
3.18	Arandela de eje delantero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
3.19	Abrazadera de 3 pulgadas con tornillo	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.20	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.21	Arandela de alta presión	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.22	Arandela plana	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.23	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.24	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.25	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.26	Acople 1/8	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.27	Adaptadores 1/8	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.28	Amperímetro	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.29	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.30	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.31	Amortiguador de dirección	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.32	Alternador	Unidad	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
3.33	Arranque	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
3.34	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.35	Acordeón de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		23 de 115		
3.36	Balinera de la polea del motor	Unidad	1	\$	393.375	\$ 393.375	19%	\$ 74.741	\$ 468.116
3.37	Balinera de polea lisa del aire acondicionado	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.38	Balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.39	Balinera de la polea tensora del alternador	Unidad	1	\$	89.203	\$ 89.203	19%	\$ 16.948	\$ 106.151
3.40	Balinera del cardan	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
3.41	Balinera del embrague	Unidad	1	\$	292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
3.42	Balinera de la polea de dirección	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.43	Base para filtro del combustible	Unidad	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
3.44	Barra de dirección	Unidad	1	\$	1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
3.45	Batería 4d-300	Unidad	1	\$	1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080
3.46	Batería 31h-1150	Unidad	1	\$	1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
3.47	Bajo de aire	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.48	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	656.478	\$ 656.478	19%	\$ 124.731	\$ 781.208
3.49	Borne de batería	Unidad	1	\$	40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
3.50	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$	5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
3.51	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$	5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
3.52	Bomba de agua	Unidad	1	\$	3.058.498	\$ 3.058.498	19%	\$ 581.115	\$ 3.639.613
3.53	Bomba de aceite	Unidad	1	\$	3.246.972	\$ 3.246.972	19%	\$ 616.925	\$ 3.863.897
3.54	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$	3.840.655	\$ 3.840.655	19%	\$ 729.724	\$ 4.570.379
3.55	Bomba eléctrica	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.56	Bomba de transferencia	Unidad	1	\$	5.927.552	\$ 5.927.552	19%	\$ 1.126.235	\$ 7.053.787
3.57	Bomba de inyección	Unidad	1	\$	9.035.244	\$ 9.035.244	19%	\$ 1.716.696	\$ 10.751.941
3.58	Bomba de combustible	Unidad	1	\$	5.407.616	\$ 5.407.616	19%	\$ 1.027.447	\$ 6.435.063
3.59	Bombín	Unidad	1	\$	3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
3.60	Bombillo de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.61	Bombillo de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$	23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.62	Bombillo muela de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.63	Bombillo muela de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$	23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.64	Bombillo muela ámbar de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.65	Bombillo muela ámbar de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$	23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.66	Bombillo h4 100/90 24v	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.67	Bombillo halógeno h4 60/55 24v	Unidad	1	\$	40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
3.68	Bombillo de techo 24v	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.69	Bombillo garrapata 24v	Unidad	1	\$	13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
3.70	Bombillo de 1 contacto ámbar 24v	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
3.71	Bombillo de 2 contactos ámbar 24v	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.72	Buje en bronce de spider	Unidad	1	\$	384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
3.73	Buje de muelle	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.74	Buje de biela	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.75	Buje de leva	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.76	Cambia luces de pie	Unidad	1	\$	61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
3.77	Cable x metro n.16	Unidad	1	\$	20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
3.78	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$	30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	24 de 115	
3.79	Campana de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
3.80	Carbonera del arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.81	Cámara de aire para tren trasero	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
3.82	Chaveta de cacho	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.83	Chaveta para Hausen	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.84	Cilindro de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.85	Cinta reflectaba x metro	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
3.86	Cinta leed x metro	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.87	Circulo de biela	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
3.88	Circulo de bancada	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
3.89	Controlador 12v	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.90	Correa del motor	Unidad	1	\$ 442.568	\$ 442.568	19%	\$ 84.088	\$ 526.656
3.91	Correa del alternador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.92	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.93	Correa del ventilador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.94	Cocuyo lateral	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.95	Cocuyo de dirección	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.96	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.97	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.98	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.99	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
3.100	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 6.862.677	\$ 6.862.677	19%	\$ 1.303.909	\$ 8.166.585
3.101	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 3.517.406	\$ 3.517.406	19%	\$ 668.307	\$ 4.185.713
3.102	Codo de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 681.914	\$ 681.914	19%	\$ 129.564	\$ 811.478
3.103	Cono de eje de tornillo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
3.104	Cono de eje de tornillo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
3.105	Culata	Unidad	1	\$ 18.525.774	\$ 18.525.774	19%	\$ 3.519.897	\$ 22.045.671
3.106	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
3.107	Disco de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
3.108	Diafragma nº 16	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.109	Diafragma nº 30	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.110	Disco de levas de bomba de inyección 01-09	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
3.111	Exploradora	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.112	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
3.113	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
3.114	Empaquetadura del turbo	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.115	Empaquetadura de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.116	Empaque de base del turbo	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
3.117	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 618.235	\$ 618.235	19%	\$ 117.465	\$ 735.700
3.118	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.119	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
3.120	Empaque para eje delantero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.121	Empaque para eje trasero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	25 de 115	
3.122	Eje para la caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.123	Empaquetadura para el compresor	Unidad	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
3.124	Esparrago con tuerca y cono de araña	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.125	Esparrago con tuerca y cono de eje	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.126	Encendedor	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.127	Eje	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
3.128	Elevador	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.129	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 4.952.418	\$ 4.952.418	19%	\$ 940.959	\$ 5.893.378
3.130	Farola	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
3.131	Forro de volante	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
3.132	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.133	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.134	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.135	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.136	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.137	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.138	Fusilera	Unidad	1	\$ 8.277.640	\$ 8.277.640	19%	\$ 1.572.752	\$ 9.850.392
3.139	Gato de aire del sistema de la puerta delantera	Unidad	1	\$ 182.114	\$ 182.114	19%	\$ 34.602	\$ 216.716
3.140	Grapas de muelle trasero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.141	Grapas de muelle delantero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.142	Gemelo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.143	Gemelo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.144	Goma de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.145	Goma de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.146	Goma de muelle	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.147	Guía de centro de muelle delantero	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.148	Guía de centro de muelle trasero	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.149	Guía de árbol de leva	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.150	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.151	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.152	Guaya cebadora	Unidad	1	\$ 348.685	\$ 348.685	19%	\$ 66.250	\$ 414.935
3.153	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.154	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.155	Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.156	Hodómetro	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.157	Hoja principal de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.158	Hoja principal de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.159	Hoja segunda de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.160	Hoja segunda de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.161	Hoja tercera de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.162	Hoja tercera de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.163	Hoja cuarta de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.164	Hoja cuarta de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	26 de 115	
3.165	Inyector diésel	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
3.166	Injerto externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.167	Juego de anillos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.168	Juego de pitos	Unidad	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
3.169	Juego de spider	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.170	Juego de puntillas de frenos	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.171	Juego de válvula de admisión	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.172	Juego de válvula de escape	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.173	Juego de camisas del motor	Unidad	1	\$ 3.770.529	\$ 3.770.529	19%	\$ 716.400	\$ 4.486.929
3.174	Juego de guías del cigüeñal	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.175	Juego de gorros de válvula de admisión	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.176	Juego de gorros de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.177	Juego de guías de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
3.178	Juego de guías de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
3.179	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$ 1.061.687	\$ 1.061.687	19%	\$ 201.720	\$ 1.263.407
3.180	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.181	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.182	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 4.274.920	\$ 4.274.920	19%	\$ 812.235	\$ 5.087.155
3.183	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
3.184	Kit de reparación de turbo	Unidad	1	\$ 11.992.705	\$ 11.992.705	19%	\$ 2.278.614	\$ 14.271.318
3.185	Juego de terminal de barra de dirección corto	Unidad	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
3.186	Juego de terminal de barra de dirección largo	Unidad	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
3.187	Kit de reparación de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 1.288.402	\$ 1.288.402	19%	\$ 244.796	\$ 1.533.198
3.188	Kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Unidad	1	\$ 7.064.928	\$ 7.064.928	19%	\$ 1.342.336	\$ 8.407.264
3.189	Kit de horquilla del embrague	Unidad	1	\$ 499.887	\$ 499.887	19%	\$ 94.979	\$ 594.866
3.190	Lata de gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.191	Lamina hr4x4 4mm	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.192	Lámpara externa	Unidad	1	\$ 326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
3.193	Lámpara interna	Unidad	1	\$ 326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
3.194	Laina de spider	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.195	Laina de ajuste	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.196	Llanta trasera ref. 750-16 ct 162	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
3.197	Llanta delantera ref. 750-16 ct 176	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
3.198	Llave de paso de aire	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.199	Llave master corta corriente	Unidad	1	\$ 398.850	\$ 398.850	19%	\$ 75.782	\$ 474.632
3.200	Líquido de frenos dot4 900gr	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.201	Marranito del mando de encendido	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
3.202	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$ 15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
3.203	Manguera de alta presión	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.204	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.205	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.206	Manguera de radiador superior	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
3.207	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
							Pagina	27 de 115	
3.208	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
3.209	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
3.210	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.211	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.212	Manguera de motor de alta presión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
3.213	Manguera de agua de alta presión	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.214	Manguera de aire 1/4 de alta presión	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
3.215	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.216	Manguera de bomba de inyección con racor	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.217	Maxter	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
3.218	Motor del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$	253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
3.219	Moto ventilador	Unidad	1	\$	1.880.319	\$ 1.880.319	19%	\$ 357.261	\$ 2.237.579
3.220	Pasador corto de muelle delantero	Unidad	1	\$	176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.221	Pasador largo de muelle delantero	Unidad	1	\$	176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.222	Pasador corto de muelle trasero	Unidad	1	\$	176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.223	Pasador largo de muelle trasero	Unidad	1	\$	176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.224	Patín del embrague	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
3.225	Pasador de muelle	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.226	Patín tensor	Unidad	1	\$	824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.227	Planchuela de muelle delantero	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.228	Planchuela de muelle trasero	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.229	Pera de freno	Unidad	1	\$	495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
3.230	Pera de reversa	Unidad	1	\$	275.910	\$ 275.910	19%	\$ 52.423	\$ 328.332
3.231	Pera de aceite	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.232	Pera de palanca de velocidad	Unidad	1	\$	292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
3.233	Pera de temperatura	Unidad	1	\$	384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
3.234	Pin de cacho	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
3.235	Pin de terminal de dirección	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.236	Pito de reversa	Unidad	1	\$	495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
3.237	Platina de hierro	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.238	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.239	Punta de cardan	Unidad	1	\$	842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
3.240	Punta de inyector diésel	Unidad	1	\$	584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
3.241	Punta de eje	Unidad	1	\$	970.629	\$ 970.629	19%	\$ 184.420	\$ 1.155.048
3.242	Racor de 1/4 para la caja de cambios	Unidad	1	\$	19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
3.243	Racor externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$	37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
3.244	Radiador	Unidad	1	\$	3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
3.245	Rache de rueda delantera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
3.246	Rache de rueda trasera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
3.247	Resorte de freno de mano	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.248	Resorte de freno de banda corto	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.249	Resorte de freno de banda largo	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.250	Resorte de embrague	Unidad	1	\$	45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		28 de 115		
3.251	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.252	Retenedor del cigüeñal trasero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.253	Retenedor de caja de velocidades trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.254	Retenedor de rueda trasera	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
3.255	Retenedor de rueda delantera	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
3.256	Resistencia	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.257	Reloj de temperatura	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
3.258	Relay bosh	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
3.259	Relay de señal de aceite	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.260	Rodillo de bomba de inyección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3261	Rodillo plano de caja de dirección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.262	Rodamiento externo de rueda delantera	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.263	Rodamiento interno de rueda delantera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
3.264	Rodamiento externo de rueda trasera	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.265	Rodamiento interno de rueda trasera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
3.266	Rodaja de freno	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.267	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.268	Separador del embrague	Unidad	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
3.269	Selector de palanca de cambios	Unidad	1	\$	455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
3.270	Sensor catalizador	Unidad	1	\$	1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
3.271	Soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.272	Soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.273	Soporte de motor	Unidad	1	\$	704.700	\$ 704.700	19%	\$ 133.893	\$ 838.593
3.274	Soporte de caja	Unidad	1	\$	600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
3.275	Soporte central del cardan	Unidad	1	\$	333.229	\$ 333.229	19%	\$ 63.314	\$ 396.543
3.276	Solenoides	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.277	Solenoides de bomba de inyección	Unidad	1	\$	1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
3.278	Stop	Unidad	1	\$	790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
3.279	Switch de 2 pasos	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.280	Splinder de dirección	Unidad	1	\$	717.506	\$ 717.506	19%	\$ 136.326	\$ 853.832
3.281	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$	222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
3.282	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$	222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
3.283	Tapa de eje	Unidad	1	\$	253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
3.284	Tapa de motor parte delantera	Unidad	1	\$	3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
3.285	Tapa retenedor de caja de velocidades	Unidad	1	\$	1.649.893	\$ 1.649.893	19%	\$ 313.480	\$ 1.963.373
3.286	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
3.287	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.288	Terminal de dirección	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
3.289	Termostato	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
3.290	Tensor de correa del motor	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.291	Terminal de guaya del selector de cambio	Unidad	1	\$	212.143	\$ 212.143	19%	\$ 40.307	\$ 252.451
3.292	Tornillo 12x25 para base del freno de ahogo	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.293	Tornillo de embrague	Unidad	1	\$	61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	29 de 115	
3.294	Tornillo 1/2	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.295	Tornillo 1/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.296	Tornillo 3/8	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.297	Tornillo 10mm	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.298	Tornillo 5/16	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.299	Tornillo 7/16	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.300	Tornillo 3/16	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.301	Tornillo lamina 6x3/4	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.302	Tornillo guía para muelle	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.303	Tornillo 1/2x1/2 para palanca de cambio	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.304	Tornillo 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.305	Tornillo 3/16 para limpia brisas	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.306	Tornillo 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.307	Tornillo 3/8 para prensa del embrague	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.308	Tornillo 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.309	Tornillo 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.310	Tornillo 1/2 de soporte de mulle delantero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.311	Tornillo 1/2 de soporte de mulle trasero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.312	Tubo de cobre 3/16 para bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
3.313	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
3.314	Tuerca 1/2	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.315	Tuerca 5/16	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.316	Tuerca 3/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.317	Tuerca 1/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.318	Tuerca 1/2 soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.319	Tuerca 1/2 soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.320	Tuerca 10mm	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.321	Tuerca 3x25 para limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.322	Tuerca 7/16 para caja de velocidades	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.323	Tuerca 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.324	Tuerca 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.325	Tuerca 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.326	Tuerca de eje delantero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
3.327	Tuerca de eje trasero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
3.328	Tuerca para Hausen	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.329	Unidad sellada para lámpara externa	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.330	Unidad sellada para lámpara interna	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.331	Unión de media con tuerca y garbanzo	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
3.332	Válvula del paso de aire	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.333	Yoqui ecualizador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
4. PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL CAMIÓN DAIHATSU LINEA DELTA MODELO 2007 PLACA OWG-645.								
4.1	Armada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.2	Asentada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	30 de 115	
4.3	Alineada del cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
4.4	Ajuste de transmisión	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
4.5	Anillada del motor	Servicio	1	\$ 1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
4.6	Ajuste de caja de velocidades	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.7	Calibrada de válvulas de admisión	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.8	Calibrada de válvulas de escape	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.9	Calibrada de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.10	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
4.11	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.12	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.13	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.14	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
4.15	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
4.16	Cambio de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.17	Cambio de bomba eléctrica	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.18	Bomba de transferencia	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.19	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.20	Cambio del bombín	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.21	Cambio de balinera de la polea del motor	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.22	Cambio de balinera de polea lisa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.23	Cambio de balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.24	Cambio de balinera de la polea tensora del alternador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.25	Cambio de balinera del cardan	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.26	Cambio de balinera del embrague	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.27	Cambio de balinera de la polea de dirección	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.28	Cambio de base para filtro del combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.29	Cambio de barra de dirección	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.30	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.31	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.32	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.33	Cambio de guardapolvo de palanca de cambio	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.34	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
4.35	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.36	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.37	Cambio de codo de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.38	Cambio de acordeón de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.39	Cambio de guaya cebador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.40	Cambio de guaya del acelerador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.41	Cambio de juego de terminal de barra de dirección corto	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.42	Cambio de juego de terminal de barra de dirección largo	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.43	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.44	Cambio de splinder de dirección	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.45	Cambio de selector de palanca de cambios	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	31 de 115		
4.46	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.47	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.48	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.49	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.50	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.51	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.52	Cambio de farola	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.53	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.54	Cambio de stop	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.55	Cambio de pera de freno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.56	Cambio de pera de reversa	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.57	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.58	Cambio de pera de palanca de velocidad	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.59	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.60	Cambio de arranque	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.61	Cambio de alternador	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.62	Cambio de terminal de guaya del selector de cambio	Servicio	1	\$	303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.63	Cambio de tornillos de carrocería	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.64	Cambio de reloj	Servicio	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
4.65	Cambio de empaquetadura del reloj	Servicio	1	\$	2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
4.66	Cambio de piso de lamina	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.67	Cambio de disco de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
4.68	Cambio de campana de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
4.69	Cambio de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.70	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
4.71	Cambio de cámara de aire	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.72	Cambio de uniones	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.73	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.74	Cambio de llanta delantera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.75	Cambio de llanta trasera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.76	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.77	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.78	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
4.79	Cambio de ecualizador	Servicio	1	\$	670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
4.80	Cambio de rodamiento de la polea del aire acondicionado	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.81	Cambio de rodamiento delantero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.82	Cambio de rodamiento delantero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.83	Cambio de rodamiento trasero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.84	Cambio de rodamiento trasero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.85	Cambio de resorte de banda de freno largo	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.86	Cambio de resorte de banda de freno corto	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.87	Cambio de rodamiento del splinder	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
4.88	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	32 de 115		
4.89	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.90	Cambio de diafragma de seguridad	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
4.91	Cambio de cilindro de freno	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.92	Cambio de manguera de freno	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.93	Cambio de correa	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
4.94	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.95	Cambio de retenedores de caja de velocidades	Servicio	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
4.96	Cambio de piñonera de caja de velocidades	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.97	Cambio de rodaja de freno	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.98	Cambio del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.99	Carga de batería	Servicio	1	\$	40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
4.100	Carga de gas al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$	842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
4.101	Cepillada de culata	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.102	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.103	Corrección de fuga de aceite, de cambio de empaque de base del turbo	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.104	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de hoja	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.105	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de bujes	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.106	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de hoja	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.107	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de bujes	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.108	Desmonte y monte de radiador	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.109	Desmonte y monte de caja para cambio del kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.110	Desmonte y monte de caballete para sacada de espárragos	Servicio	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
4.111	Desmonte y monte de inyectores diésel	Servicio	1	\$	960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
4.112	Desmonte y monte bomba de inyección	Servicio	1	\$	960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
4.113	Embajada de eje delantero	Servicio	1	\$	455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
4.114	Embujada de eje trasero	Servicio	1	\$	455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
4.115	Engrase general de rodamientos traseros	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.116	Engrase general de rodamientos delanteros	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.117	Extracción de espárragos de culata	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
4.118	Extracción de tornillos	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.119	Ensamble de manguera de alta presión del hidráulico	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
4.120	Hechura de camisa del cigüeñal	Servicio	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.121	Instalación de cinta reflectaba	Servicio	1	\$	303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.122	Instalación de cinta leed	Servicio	1	\$	303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.123	Instalación de juego de pitos	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.124	Lavado de tanque de combustible	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
4.125	Mantenimiento del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
4.126	Mantenimiento de inyector diésel	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.127	Mantenimiento al freno de ahogo	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.128	Mantenimiento de plataformas	Servicio	1	\$	600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
4.129	Mantenimiento general del sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$	670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
4.130	Mantenimiento general de ejes	Servicio	1	\$	824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	33 de 115	
4.131	Mantenimiento general de transmisión	Servicio	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
4.132	Mantenimiento general de muelles	Servicio	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
4.133	Prueba hidrostática	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
4.134	Reparación de puerta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.135	Reparación de freno de ahogo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
4.136	Reparación del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
4.137	Reparación de bajo del aire	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.138	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 8.590.910	\$ 8.590.910	19%	\$ 1.632.273	\$ 10.223.183
4.139	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
4.140	Reparación de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 4.548.092	\$ 4.548.092	19%	\$ 864.138	\$ 5.412.230
4.141	Reparación de inyector diésel	Servicio	1	\$ 1.000.658	\$ 1.000.658	19%	\$ 190.125	\$ 1.190.783
4.142	Reparación de caja de dirección	Servicio	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
4.143	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 2.694.269	\$ 2.694.269	19%	\$ 511.911	\$ 3.206.180
4.144	Reparación del turbo	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
4.145	Reparación de carrocería	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.146	Reparación de carpa	Servicio	1	\$ 1.313.838	\$ 1.313.838	19%	\$ 249.629	\$ 1.563.468
4.147	Reparación del sistema eléctrico	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
4.148	Relación del arranque	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.149	Reparación del alternador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.150	Reparación de piso	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.151	Reparación de soporte de sillas	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
4.152	Reparación del techo por filtraciones	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.153	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.154	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.155	Rectificada de campana de freno de mano	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.156	Rectificada de rosca	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.157	Remachada de bandas de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.158	Remachada de bandas de frenos traseros	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.159	Remachada de banda de freno de mano	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.160	Rimada de bujes de biela	Servicio	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
4.161	Rimada de splinder	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.162	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 16.979.655	\$ 16.979.655	19%	\$ 3.226.135	\$ 20.205.790
4.163	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 8.489.784	\$ 8.489.784	19%	\$ 1.613.059	\$ 10.102.842
4.164	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.165	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.166	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.167	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.168	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.169	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
4.170	Servicio de torno del cardan (adaptación y alargue)	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.171	Servicio de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.172	Servicio de frenos traseros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.173	Servicio de tapizado por pieza	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	34 de 115	
4.174	Servicio de tapizado de piso	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
4.175	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.176	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.177	Sincronización	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
4.178	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.179	Soldadura en bronce	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
4.180	Soldada del tubo de escape	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
4.181	Soldada del tubo de agua	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
4.182	Soldadura de bases de silla	Servicio	1	\$ 173.018	\$ 173.018	19%	\$ 32.873	\$ 205.891
4.183	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
4.184	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.185	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.186	Tornear cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
5.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RENAULT MEGANE CVM-619.							
5.1	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
5.2	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
5.3	Arandela de presión	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.4	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.5	Arandela plana	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.6	Arranque	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
5.7	Alternador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.8	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.9	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.10	Axial de dirección	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.11	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.12	Batería	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.13	Base del termostato	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
5.14	Balinera de embrague	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.15	Balinera piloto	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.16	Bendix del arranque	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.17	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.18	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.19	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.20	Bomba de freno	Unidad	1	\$ 1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
5.21	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 1.683.543	\$ 1.683.543	19%	\$ 319.873	\$ 2.003.417
5.22	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.23	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
5.24	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
5.25	Boster de freno	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
5.26	Bombillo de techo	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.27	Bombillo garrapata	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
5.28	Bombillo de 1 contacto	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
5.29	Bombillo de 2 contactos	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	35 de 115		
5.30	Bombillo de 1 contacto ámbar	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.31	Bombillo de 2 contactos ámbar	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.32	Bombillo halógeno h4 60/55 12v	Unidad	1	\$	40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
5.33	Bombillo halógeno h4 100/55 12v	Unidad	1	\$	48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
5.34	Bobina de encendido	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.35	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.36	Bocín de rueda delantera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.37	Bocín de rueda trasera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.38	Borne de batería	Unidad	1	\$	13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
5.39	Bujía	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.40	Buje de tijera	Unidad	1	\$	77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
5.41	Buje del árbol de levas	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.42	Buje del eje compensador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.43	Buje de exosto	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.44	Buje de biela	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.45	Cadena de la bomba de aceite	Unidad	1	\$	232.191	\$ 232.191	19%	\$ 44.116	\$ 276.307
5.46	Cable x metro	Unidad	1	\$	20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
5.47	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.48	Capot	Unidad	1	\$	1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
5.49	Caña de dirección	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.50	Carter	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.51	Carbonera de arranque	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.52	Carbonera de alternador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.53	Caja de dirección	Unidad	1	\$	2.491.223	\$ 2.491.223	19%	\$ 473.332	\$ 2.964.556
5.54	Caja de cambios	Unidad	1	\$	2.835.404	\$ 2.835.404	19%	\$ 538.727	\$ 3.374.130
5.55	Catalizador	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.56	Campana de freno trasero	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
5.57	Chapa de puerta delantera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.58	Chapa de puerta trasera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.59	Cigüeñal	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.60	Cintilla del sistema de pito y airbag	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.61	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.62	Correa del alternador	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.63	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.64	Correa de accesorios	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.65	Computador esm	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.66	Colgante	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.67	Corona del alternador	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.68	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
5.69	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.70	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.71	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.72	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	36 de 115	
5.73	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
5.74	Cloche del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.75	Culata	Unidad	1	\$ 4.261.319	\$ 4.261.319	19%	\$ 809.651	\$ 5.070.970
5.76	Cruceta de caña de dirección	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.77	Defensa delantera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.78	Defensa trasera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.79	Deposito del líquido del refrigerante	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.80	Deposito del líquido de frenos	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.81	Deposito del líquido del hidráulico	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.82	Deposito del líquido del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.83	Disco de freno delantero	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
5.84	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.85	Exploradora	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.86	Eje de dirección	Unidad	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
5.87	Empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.88	Empaquetadura del motor	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.89	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.90	Empaquetadura de caja de cambios	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.91	Empaque del cuerpo de aceleración	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.92	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.93	Empaque del cárter	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.94	Empaque del múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.95	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.96	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
5.97	Emblema	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.98	Escobillas de arranque	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
5.99	Escobillas de alternador	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
5.100	Esparrago de llanta	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.101	Espejo delantero derecho	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.102	Espejo delantero izquierdo	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.103	Farola	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
5.104	Filtro secador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.105	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.106	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.107	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.108	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.109	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.110	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.111	Fusilera	Unidad	1	\$ 1.202.821	\$ 1.202.821	19%	\$ 228.536	\$ 1.431.357
5.112	Gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.113	Goma de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.114	Goma del centro de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.115	Gusanillo del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	37 de 115	
5.116	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.117	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.118	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.119	Inyector de combustible	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.120	Juego de pitos	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.121	Juego de guías de válvulas	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.122	Juego de gorros de válvulas	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.123	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.124	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.125	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.126	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.127	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.128	Juego de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.129	Juego de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.130	Juego de pastillas de frenos delanteras	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.131	Juego de bandas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.132	Juego de banda de freno de mano	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.133	Juego de quita ruidos de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.134	Juego de mordaza de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.135	Juego de pistón de mordaza de freno	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.136	Juego de chupas de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.137	Juego de cuña de caja de cambios	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.138	Juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.139	Kit de embrague	Unidad	1	\$ 2.920.985	\$ 2.920.985	19%	\$ 554.987	\$ 3.475.973
5.140	Kit de repartición de tiempo	Unidad	1	\$ 1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
5.141	Kit de orrings de mordazas	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.142	Kit de micro filtros	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.143	Llanta ref. 31*10. R15	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
5.144	Luna de retrovisor	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.145	Manga de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.146	Manga de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.147	Manga de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.148	Manga de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.149	Manga de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.150	Manga de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.151	Manga de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.152	Manguera superior del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.153	Manguera inferior del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.154	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.155	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.156	Manguera del purificador del aire del motor	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
5.157	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.158	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	38 de 115	
5.159	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.160	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.161	Manguera de vacío	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.162	Manguera de tubería del agua	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.163	Manija de puerta delantera	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.164	Manija de puerta trasera	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.165	Moñona	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.166	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
5.167	Múltiple de escape	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
5.168	Múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
5.169	Orrings de mangueras del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.170	Orrings del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.171	Oring de base del termostato	Unidad	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
5.172	Horquilla de embrague	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.173	Horquilla de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.174	Horquilla de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.175	Horquilla de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.176	Horquilla de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.177	Horquilla de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.178	Horquilla de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.179	Horquilla de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.180	Patín tensor	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.181	Pera de temperatura	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.182	Pera de aceite	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.183	Pera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.184	Pera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.185	Pila de gasolina	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.186	Piñón de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.187	Piñón de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.188	Piñón de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.189	Piñón de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.190	Piñón de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.191	Piñón de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.192	Piñón de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.193	Piñón del eje de leva	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
5.194	Polea del cigüeñal	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.195	Punta de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.196	Punta de eje lado caja	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.197	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
5.198	Radiador	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.199	Relay	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.200	Reten de rueda delantera	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.201	Reten de rueda trasera	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	39 de 115	
5.202	Retenedor de caja	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.203	Retenedor de aceite	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.204	Retenedor del árbol de levas	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.205	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.206	Retenedor del cigüeñal trasera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.207	Riel de inyectores	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
5.208	Rodillo de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.209	Rodillo de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.210	Rodamiento delantero	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.211	Rodamiento trasero	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.212	Rodamiento de la torre de la caja de cambio	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.213	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.214	Selector de cambios	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.215	Sensor de freno	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.216	Sensor de temperatura	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.217	Sensor de aceite	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.218	Sensor tps	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.219	Sensor de posición de leva	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.220	Sensor Mac	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
5.221	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.222	Silenciador del exosto	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.223	Sincrónico de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.224	Sincrónico de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.225	Sincrónico de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.226	Sincrónico de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.227	Sincrónico de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.228	Sincrónico de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.229	Sincrónico de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.230	Soporte de motor	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.231	Soporte de caja	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.232	Soporte del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.233	Soporte de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.234	Soporte de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.235	Switch eleva vidrio eléctrico principal	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.236	Switch de parqueo	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.237	Stop	Unidad	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
5.238	Tanque de combustible	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.239	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.240	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.241	Tapón del Carter	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.242	Tapa del tanque de combustible	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.243	Tapa del depósito del hidráulico	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.244	Tapa del radiador	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	40 de 115	
5.245	Tapa del depósito de frenos	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.246	Tapa del depósito de refrigerante	Unidad	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.247	Tela x metro para tapizar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.248	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.249	Terminal eléctrico macho	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.250	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.251	Terminal eléctrico de ojo para soldar	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.252	Termostato	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.253	Terminal de dirección	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.254	Tijera	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.255	Tornillo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.256	Tuerca	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.257	Tuerca de llanta	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.258	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.259	Válvula iac	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.260	Válvula eléctrica del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.261	Válvula poa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.262	Válvula bloque del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.263	Válvula cobre del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.264	Vidrio panorámico delantero	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.265	Vidrio panorámico trasero	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.266	Vidrio de puerta delantera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.267	Vidrio de puerta trasera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL RENAULT MEGANE CVM-619.							
6.1	Anillada de motor	Servicio	1	\$ 1.890.298	\$ 1.890.298	19%	\$ 359.157	\$ 2.249.455
6.2	Alineación	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.3	Arreglo de fusilera	Servicio	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
6.4	Balanceo	Servicio	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
6.5	Cambio de arranque	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.6	Cambio de alternador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.7	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.8	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.9	Cambio de axial de dirección	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.10	Cambio de automático de arranque	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.11	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.12	Cambio de balinera de embrague	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.13	Cambio de balinera piloto	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.14	Cambio de bendix del arranque	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.15	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.16	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.17	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.18	Cambio de bomba de freno	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	41 de 115		
6.20	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.21	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.22	Cambio de bombona de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.23	Cambio de boster de freno	Servicio	1	\$	40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
6.24	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.25	Cambio de bobina del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.26	Cambio de bocín de rueda delantera	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.27	Cambio de bocín de rueda trasera	Servicio	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
6.28	Cambio de borne de batería	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.29	Cambio de bujía	Servicio	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
6.30	Cambio de buje de tijera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.31	Cambio de buje del árbol de levas	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.32	Cambio de buje del eje compensador	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.33	Cambio de buje de exosto	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.34	Cambio de buje de biela	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.35	Cambio de capot	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.36	Cambio de caña de dirección	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.37	Cambio de Carter	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.38	Cambio de carbonera de arranque	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.39	Cambio de carbonera de alternador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.40	Cambio de caja de dirección	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.41	Cambio de caja de cambios	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.42	Cambio de catalizador	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.43	Cambio de campana de freno trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.44	Cambio de chapa de puerta delantera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.45	Cambio de chapa de puerta trasera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.46	Cambio de cigüeñal	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.47	Cambio de cintilla del sistema de pito y airbag	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.48	Cambio de cilindro de freno trasero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.49	Cambio de correa del alternador	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.50	Cambio de correa del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.51	Cambio de correa de accesorios	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.52	Cambio de computador esm	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.53	Cambio de colgante	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.54	Cambio de corona del alternador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.55	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.56	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.57	Cambio de conector de 3 vías	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.58	Cambio de conector de 5 vías	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.59	Cambio de cloche del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.60	Cambio de culata	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.61	Cambio de cruceta de caña de dirección	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.62	Cambio de defensa delantera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	42 de 115	
6.63	Cambio de defensa trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.64	Cambio de depósito del líquido del refrigerante	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.65	Cambio de depósito del líquido de frenos	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.66	Cambio de depósito del líquido del hidráulico	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.67	Cambio de depósito del líquido del limpiaparabrisas s	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.68	Cambio de disco de freno delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.69	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.70	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.71	Cambio de eje de dirección	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.72	Cambio de empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.73	Cambio de empaquetadura del motor	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.74	Cambio de empaquetadura de caja de dirección	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.75	Cambio de empaquetadura de caja de cambios	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.76	Cambio de empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.77	Cambio de empaque del cuerpo de aceleración	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.78	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.79	Cambio de empaque del cárter	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.80	Cambio de empaque del múltiple de admisión	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.81	Cambio de empaque del múltiple de escape	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.82	Cambio de empaque de tapa válvulas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.83	Cambio de emblema	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.84	Cambio de escobillas de arranque	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.85	Cambio de escobillas de alternador	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.86	Cambio de esparrago de llanta	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.87	Cambio de espejo delantero derecho	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.88	Cambio de espejo delantero izquierdo	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.89	Cambio de farola	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.90	Cambio de filtro secador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.91	Cambio de fusible de 5 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.92	Cambio de fusible de 10 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.93	Cambio de fusible de 15 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.94	Cambio de fusible de 20 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.95	Cambio de fusible de 25 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.96	Cambio de fusible de 30 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.97	Cambio de fusilera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.98	Cambio de goma de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.99	Cambio de goma del centro de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.100	Cambio de gusanillo del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.101	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.102	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.103	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.104	Cambio de inyector de combustible	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.105	Cambio de juego de pitos	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	43 de 115		
6.106	Cambio de juego de guías de válvulas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.107	Cambio de juego de gorros de válvulas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.108	Cambio de juego de medialunas del motor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.109	Cambio de juego de casquetes de bancada	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.110	Cambio de juego de casquetes de biela	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.111	Cambio de juego de pistones de motor	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.112	Cambio de juego de anillos de motor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.113	Cambio de juego de válvulas de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.114	Cambio de juego de válvulas de admisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.115	Cambio de juego de pastillas de frenos delanteras	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.116	Cambio de juego de bandas de frenos traseras	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.117	Cambio de juego de banda de freno de mano	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.118	Cambio de juego de quita ruidos de frenos	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.119	Cambio de juego de mordaza de frenos	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.120	Cambio de juego de pistón de mordaza de freno	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.121	Cambio de juego de chupas de frenos	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.122	Cambio de juego de cuña de caja de cambios	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.123	Cambio de juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.124	Cambio de kit de embrague	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.125	Cambio de kit de repartición de tiempo	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.126	Cambio de kit de orrings de mordazas	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.127	Cambio de kit de micro filtros	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.128	Cambio de llanta ref. 31*10. R15	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.129	Cambio de luna de retrovisor	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.130	Cambio de manga de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.131	Cambio de manga de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.132	Cambio de manga de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.133	Cambio de manga de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.134	Cambio de manga de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.135	Cambio de manga de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.136	Cambio de manga de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.137	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.138	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.139	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.140	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.141	Cambio de manguera de freno delantero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.142	Cambio de manguera de freno trasero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.143	Cambio de manguera de combustible de alta presión	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.144	Cambio de manguera de hidráulico de alta presión	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.145	Cambio de manguera de vacío	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.146	Cambio de manguera de tubería del agua	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.147	Cambio de manija de puerta delantera	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.148	Cambio de manija de puerta trasera	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	44 de 115	
6.149	Cambio de moñona	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.150	Cambio de múltiple de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.151	Cambio de múltiple de admisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.152	Cambio de orrings de mangueras del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.153	Cambio de orrings del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.154	Cambio de horquilla de embrague	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.155	Cambio de horquilla de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.156	Cambio de horquilla de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.157	Cambio de horquilla de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.158	Cambio de horquilla de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.159	Cambio de horquilla de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.160	Cambio de horquilla de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.161	Cambio de horquilla de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.162	Cambio de patín tensor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.163	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.164	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.165	Cambio de pera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.166	Cambio de pera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.167	Cambio de pila de gasolina	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.168	Cambio de piñón de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.169	Cambio de piñón de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.170	Cambio de piñón de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.171	Cambio de piñón de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.172	Cambio de piñón de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.173	Cambio de piñón de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.174	Cambio de piñón de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.175	Cambio de polea del cigüeñal	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.176	Cambio de punta de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.177	Cambio de punta de eje lado caja	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.178	Cambio de plumilla limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.179	Cambio de radiador	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.180	Cambio de relay	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.181	Cambio de reten de rueda delantera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.182	Cambio de reten de rueda trasera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.183	Cambio de retenedor de caja	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.184	Cambio de retenedor de aceite	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.185	Cambio de retenedor del árbol de levas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.186	Cambio de retenedor del cigüeñal delantero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.187	Cambio de retenedor del cigüeñal trasero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.188	Cambio de riel de inyectores	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.189	Cambio de rodillo de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.190	Cambio de rodillo de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.191	Cambio de rodamiento delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	45 de 115		
6.192	Cambio de rodamiento trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.193	Cambio de rodamiento de la torre de la caja de cambio	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.194	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.195	Cambio de selector de cambios	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.196	Cambio de sensor de freno	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.197	Cambio de sensor de temperatura	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.198	Cambio de sensor de aceite	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.199	Cambio de sensor tps	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.200	Cambio de sensor de posición de leva	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.201	Cambio de sensor Mac	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.202	Cambio de silenciador del exosto	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.203	Cambio de sincrónico de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.204	Cambio de sincrónico de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.205	Cambio de sincrónico de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.206	Cambio de sincrónico de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.207	Cambio de sincrónico de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.208	Cambio de sincrónico de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.209	Cambio de sincrónico de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.210	Cambio soporte de motor	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.211	Cambio de soporte de caja	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.212	Cambio de soporte del radiador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.213	Cambio de soporte de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.214	Cambio de soporte de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.215	Cambio de Dwight eleva vidrio eléctrico principal	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.216	Cambio de switch de parqueo	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.217	Cambio de stop	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.218	Cambio de tanque de combustible	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.219	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.220	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.221	Cambio de tapón del Carter	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.222	Cambio de tapa del tanque de combustible	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.223	Cambio de tapa del depósito del hidráulico	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.224	Cambio de tapa del radiador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.225	Cambio de tapa del depósito de frenos	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.226	Cambio de tapa del depósito de refrigerante	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.227	Cambio de termostato	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.228	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.229	Cambio de tijera	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.230	Cambio de tubo de exosto	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.231	Cambio de válvula iac	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.232	Cambio de válvula eléctrica del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.233	Cambio de válvula poa del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.234	Cambio de válvula bloque del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	46 de 115	
6.235	Cambio de válvula cobre del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.236	Cambio de vidrio panorámico delantero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.237	Cambio de vidrio panorámico trasero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.238	Cambio de vidrio de puerta delantera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.239	Cambio de vidrio de puerta trasera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.240	Carga de gas al aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.241	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.242	Cambio de pila de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.243	Cambio de filtro interno de pila de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.244	Cambio de base del termostato	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
6.245	Cambio de manguera del purificador del aire del motor	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
6.246	Cambio de cadena de la bomba de aceite	Servicio	1	\$ 182.062	\$ 182.062	19%	\$ 34.592	\$ 216.653
6.247	Cambio del piñón del eje de leva	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
6.248	Cambio del moto ventilador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
6.249	Cepillada de volante	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.250	Lavado de inyectores	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.251	Lavado de tanque de gasolina	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.252	Lavado químico del bloque del motor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.253	Mantenimiento general al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.254	Mantenimiento general al sistema de frenos	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.255	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
6.256	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
6.257	Reparación de alternador	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.258	Reparación de arranque	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.259	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.260	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.261	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
6.262	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 6.014.105	\$ 6.014.105	19%	\$ 1.142.680	\$ 7.156.785
6.263	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.264	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.265	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.266	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.267	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.268	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.269	Sincronización	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
6.270	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.271	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.272	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
6.273	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-620, BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-621, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWG-862, BUS HINO LÍNEA FCC9JLTZ PLACA OWG-670, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-349, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-350, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ PLACA OWG-671.							
7.1	Arandela 3/8	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	47 de 115		
7.2	Arandela 3/4	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
7.3	Arandela 5/8	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.4	Arandela 1/8	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.5	Arandela 1/2	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.6	Arandela 5/16	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.7	Arandela plana 1/8	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.8	Arandela del spinder	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
7.9	Arandela 1x2 para pasador de muelle delantero	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.10	Arandela 1x2 para pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.11	Arandela 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$	1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
7.12	Arandela de alta presión 5/16 para base del depósito del líquido de freno	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.13	Arandela de alta presión 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.14	Arandela 1/2 de soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.15	Arandela 1/2 de soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.16	Arandela de eje trasero	Unidad	1	\$	14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
7.17	Arandela de eje delantero	Unidad	1	\$	14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
7.18	Abrazadera de 3 pulgadas con tornillo	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.19	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.20	Arandela de alta presión	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.21	Arandela plana	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.22	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.23	Amarre plástico	Unidad	1	\$	1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
7.24	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.25	Acople 1/8	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.26	Adaptadores 1/8	Unidad	1	\$	10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.27	Amperímetro	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.28	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.29	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.30	Alternador	Unidad	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
7.31	Arranque	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.32	Automático de arranque	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.33	Acordeón de tubo del exosto	Unidad	1	\$	495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.34	Balinera de la polea del motor	Unidad	1	\$	393.375	\$ 393.375	19%	\$ 74.741	\$ 468.116
7.35	Balinera de polea lisa del aire acondicionado	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.36	Balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.37	Balinera de la polea tensora del alternador	Unidad	1	\$	89.203	\$ 89.203	19%	\$ 16.948	\$ 106.151
7.38	Balinera del cardan	Unidad	1	\$	463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
7.39	Balinera del embrague	Unidad	1	\$	292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
7.40	Balinera de la polea de dirección	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.41	Base para filtro del combustible	Unidad	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
7.42	Barra de dirección	Unidad	1	\$	1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
7.43	Batería 4d-300	Unidad	1	\$	1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080
7.44	Batería 31h-1150	Unidad	1	\$	1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	48 de 115	
7.45	Bajo de aire	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.46	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 656.478	\$ 656.478	19%	\$ 124.731	\$ 781.208
7.47	Borne de batería	Unidad	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
7.48	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
7.49	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
7.50	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 3.058.498	\$ 3.058.498	19%	\$ 581.115	\$ 3.639.613
7.51	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 3.246.972	\$ 3.246.972	19%	\$ 616.925	\$ 3.863.897
7.52	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 3.840.655	\$ 3.840.655	19%	\$ 729.724	\$ 4.570.379
7.53	Bomba eléctrica	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.54	Bomba de transferencia	Unidad	1	\$ 5.927.552	\$ 5.927.552	19%	\$ 1.126.235	\$ 7.053.787
7.55	Bomba de inyección	Unidad	1	\$ 1.577.118	\$ 1.577.118	19%	\$ 299.652	\$ 1.876.770
7.56	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 5.407.616	\$ 5.407.616	19%	\$ 1.027.447	\$ 6.435.063
7.57	Bombín	Unidad	1	\$ 3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
7.58	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
7.59	Bombillo de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.60	Bombillo de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.61	Bombillo muela de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.62	Bombillo muela de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.63	Bombillo muela ámbar de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.64	Bombillo muela ámbar de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.65	Bombillo h4 100/90 24v	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.66	Bombillo halógeno h4 60/55 24v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
7.67	Bombillo de techo 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.68	Bombillo garrapata 24v	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
7.69	Bombillo de 1 contacto ámbar 24v	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
7.70	Bombillo de 2 contactos ámbar 24v	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.71	Buje en bronce de splinder	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
7.72	Buje de muelle	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.73	Buje de biela	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.74	Buje de leva	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.75	Cambia luces de pie	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.76	Cable x metro n.16	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
7.77	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
7.78	Campana de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
7.79	Carbonera del arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.80	Cámara de aire para tren trasero	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.81	Chaveta de cacho	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.82	Chaveta para Hausen	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.83	Cilindro de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.84	Cinta reflectaba x metro	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
7.85	Cinta leed x metro	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.86	Circulo de biela	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
7.87	Circulo de bancada	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	49 de 115		
7.88	Controlador 12v	Unidad	1	\$	824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
7.89	Correa del motor	Unidad	1	\$	442.568	\$ 442.568	19%	\$ 84.088	\$ 526.656
7.90	Correa del alternador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.91	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.92	Correa del ventilador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.93	Cocuyo lateral	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.94	Cocuyo de dirección	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.95	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.96	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.97	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.98	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$	40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
7.99	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	6.862.677	\$ 6.862.677	19%	\$ 1.303.909	\$ 8.166.585
7.100	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	3.517.406	\$ 3.517.406	19%	\$ 668.307	\$ 4.185.713
7.101	Codo de tubo del exosto	Unidad	1	\$	681.914	\$ 681.914	19%	\$ 129.564	\$ 811.478
7.102	Cono de eje de tornillo de muelle delantero	Unidad	1	\$	45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.103	Cono de eje de tornillo de muelle trasero	Unidad	1	\$	45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.104	Culata	Unidad	1	\$	18.525.774	\$ 18.525.774	19%	\$ 3.519.897	\$ 22.045.671
7.105	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$	584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
7.106	Disco de freno	Unidad	1	\$	1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
7.107	Diafragma nº 16	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.108	Diafragma nº 30	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.109	Disco de levas de bomba de inyección 01-09	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
7.110	Exploradora	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.111	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$	1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
7.112	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.113	Empaquetadura del turbo	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.114	Empaquetadura de bomba de inyección	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.115	Empaque de base del turbo	Unidad	1	\$	61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.116	Empaque de culata	Unidad	1	\$	618.235	\$ 618.235	19%	\$ 117.465	\$ 735.700
7.117	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.118	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$	498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.119	Empaque para eje delantero	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.120	Empaque para eje trasero	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.121	Eje para la caja de dirección	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.122	Empaquetadura para el compresor	Unidad	1	\$	945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
7.123	Esparrago con tuerca y cono de araña	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.124	Esparrago con tuerca y cono de eje	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.125	Encendedor	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.126	Eje	Unidad	1	\$	996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
7.127	Elevador	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.128	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	4.952.418	\$ 4.952.418	19%	\$ 940.959	\$ 5.893.378
7.129	Farola	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
7.130	Forro de volante	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
							Pagina	50 de 115	
7.131	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.132	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.133	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.134	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.135	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.136	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.137	Fusilera	Unidad	1	\$	8.277.640	\$ 8.277.640	19%	\$ 1.572.752	\$ 9.850.392
7.138	Gato de aire del sistema de la puerta delantera	Unidad	1	\$	182.114	\$ 182.114	19%	\$ 34.602	\$ 216.716
7.139	Grapas de muelle trasero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.140	Grapas de muelle delantero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.141	Gemelo de muelle delantero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.142	Gemelo de muelle trasero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.143	Goma de amortiguador delantero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.144	Goma de amortiguador trasero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.145	Goma de muelle	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.146	Guía de centro de muelle delantero	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.147	Guía de centro de muelle trasero	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.148	Guía de árbol de leva	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.149	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.150	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.151	Guaya cebadora	Unidad	1	\$	348.685	\$ 348.685	19%	\$ 66.250	\$ 414.935
7.152	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.153	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.154	Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.155	Hodómetro	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.156	Hoja principal de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.157	Hoja principal de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.158	Hoja segunda de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.159	Hoja segunda de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.160	Hoja tercera de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.161	Hoja tercera de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.162	Hoja cuarta de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.163	Hoja cuarta de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.164	Inyector diésel	Unidad	1	\$	2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
7.165	Injerto externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.166	Juego de anillos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.167	Juego de pitos	Unidad	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
7.168	Juego de espindlers	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.169	Juego de puntillas de frenos	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.170	Juego de válvula de admisión	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.171	Juego de válvula de escape	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.172	Juego de camisas del motor	Unidad	1	\$	3.770.529	\$ 3.770.529	19%	\$ 716.400	\$ 4.486.929
7.173	Juego de guías del cigüeñal	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	51 de 115		
7.174	Juego de gorros de válvula de admisión	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.175	Juego de gorros de válvulas de escape	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.176	Juego de guías de válvulas de admisión	Unidad	1	\$	961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
7.177	Juego de guías de válvulas de escape	Unidad	1	\$	961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
7.178	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$	1.061.687	\$ 1.061.687	19%	\$ 201.720	\$ 1.263.407
7.179	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.180	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.181	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$	4.274.920	\$ 4.274.920	19%	\$ 812.235	\$ 5.087.155
7.182	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$	960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
7.183	Kit de reparación de turbo	Unidad	1	\$	11.992.705	\$ 11.992.705	19%	\$ 2.278.614	\$ 14.271.318
7.184	Juego de terminal de barra de dirección corto	Unidad	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
7.185	Juego de terminal de barra de dirección largo	Unidad	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
7.186	Kit de reparación de freno de ahogo	Unidad	1	\$	1.288.402	\$ 1.288.402	19%	\$ 244.796	\$ 1.533.198
7.187	Kit de embrague (prensa, disco, balinera) - Hino	Unidad	1	\$	12.765.675	\$ 12.765.675	19%	\$ 2.425.478	\$ 15.191.153
7.188	Kit de embrague (prensa, disco, balinera) - internacional	Unidad	1	\$	7.064.928	\$ 7.064.928	19%	\$ 1.342.336	\$ 8.407.264
7.189	Kit de horquilla del embrague	Unidad	1	\$	499.887	\$ 499.887	19%	\$ 94.979	\$ 594.866
7.190	Lata de gas r- 134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.191	Lamina hr4x4 4mm	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.192	Lámpara externa	Unidad	1	\$	326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
7.193	Lámpara interna	Unidad	1	\$	326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
7.194	Laina de spider	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.195	Laina de ajuste	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.196	Llanta trasera ref. 9.517.5	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
7.197	Llanta delantera ref. 9.517.5	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
7.198	Llave de paso de aire	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.199	Llave master corta corriente	Unidad	1	\$	398.850	\$ 398.850	19%	\$ 75.782	\$ 474.632
7.200	Líquido de frenos dot4 900gr	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.201	Marranito del mando de encendido	Unidad	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
7.202	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$	15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
7.203	Manguera de alta presión	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.204	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.205	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.206	Manguera de radiador superior	Unidad	1	\$	498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.207	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	\$	498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.208	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
7.209	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
7.210	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.211	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.212	Manguera de motor de alta presión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
7.213	Manguera de agua de alta presión	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.214	Manguera de aire 1/4 de alta presión	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
7.215	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.216	Manguera de bomba de inyección con racor	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	52 de 115	
7.217	Maxter	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.218	Motor del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
7.219	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 2.223.527	\$ 2.223.527	19%	\$ 422.470	\$ 2.645.997
7.220	Pasador corto de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.221	Pasador largo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.222	Pasador corto de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.223	Pasador largo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.224	Patín del embrague	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
7.225	Pasador de muelle	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.226	Patín tensor	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
7.227	Planchuela de muelle delantero	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.228	Planchuela de muelle trasero	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.229	Pera de freno	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.230	Pera de reversa	Unidad	1	\$ 275.910	\$ 275.910	19%	\$ 52.423	\$ 328.332
7.231	Pera de aceite	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.232	Pera de palanca de velocidad	Unidad	1	\$ 292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
7.233	Pera de temperatura	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
7.234	Pin de cacho	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
7.235	Pin de terminal de dirección	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.236	Pito de reversa	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.237	Platina de hierro	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.238	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.239	Punta de cardan	Unidad	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
7.240	Punta de inyector diésel	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
7.241	Punta de eje	Unidad	1	\$ 970.629	\$ 970.629	19%	\$ 184.420	\$ 1.155.048
7.242	Racor de 1/4 para la caja de cambios	Unidad	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
7.243	Racor externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$ 37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
7.244	Radiador	Unidad	1	\$ 3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
7.245	Rache de rueda delantera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
7.246	Rache de rueda trasera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
7.247	Resorte de freno de mano	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.248	Resorte de freno de banda corto	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.249	Resorte de freno de banda largo	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.250	Resorte de embrague	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.251	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.252	Retenedor del cigüeñal trasero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.253	Retenedor de caja de velocidades trasero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.254	Retenedor de rueda trasera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
7.255	Retenedor de rueda delantera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
7.256	Resistencia	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.257	Reloj de temperatura	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
7.258	Relay bosh	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
7.259	Relay de señal de aceite	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		53 de 115		
7.260	Rodillo de bomba de inyección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.261	Rodillo plano de caja de dirección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.262	Rodamiento de rueda delantera	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.263	Rodamiento interno de rueda delantera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
7.264	Rodamiento de rueda trasera	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.265	Rodamiento interno de rueda trasera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
7.266	Rodaja de freno	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.267	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.268	Separador del embrague	Unidad	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
7.269	Selector de palanca de cambios	Unidad	1	\$	455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
7.270	Sensor catalizador	Unidad	1	\$	1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
7.271	Soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.272	Soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.273	Soporte de motor	Unidad	1	\$	704.700	\$ 704.700	19%	\$ 133.893	\$ 838.593
7.274	Soporte de caja	Unidad	1	\$	600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
7.275	Soporte central del cardan	Unidad	1	\$	333.229	\$ 333.229	19%	\$ 63.314	\$ 396.543
7.276	Solenoides	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.277	Solenoides de bomba de inyección	Unidad	1	\$	1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
7.278	Stop	Unidad	1	\$	790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
7.279	Switch de 2 pasos	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.280	Splinder de dirección	Unidad	1	\$	717.506	\$ 717.506	19%	\$ 136.326	\$ 853.832
7.281	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$	222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
7.282	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$	222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
7.283	Tapa de eje	Unidad	1	\$	253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
7.284	Tapa de motor parte delantera	Unidad	1	\$	3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
7.285	Tapa retenedor de caja de velocidades	Unidad	1	\$	1.649.893	\$ 1.649.893	19%	\$ 313.480	\$ 1.963.373
7.286	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
7.287	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.288	Terminal de dirección	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
7.289	Termostato	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
7.290	Tensor de correa del motor	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.291	Terminal de guaya del selector de cambio	Unidad	1	\$	212.143	\$ 212.143	19%	\$ 40.307	\$ 252.451
7.292	Tornillo 12x25 para base del freno de ahogo	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.293	Tornillo de embrague	Unidad	1	\$	61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.294	Tornillo 1/2	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.295	Tornillo 3/8	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.296	Tornillo 10mm	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.297	Tornillo 5/16	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.298	Tornillo 7/16	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.299	Tornillo 3/16	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.300	Tornillo lamina 6x3/4	Unidad	1	\$	1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
7.301	Tornillo guía para muelle	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.302	Tornillo 1/2x1/2 para palanca de cambio	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código Página	FCT-10 v.00 54 de 115	
7.303	Tornillo 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.304	Tornillo 3/16 para limpia brisas	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.305	Tornillo 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.306	Tornillo 3/8 para prensa del embrague	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.307	Tornillo 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.308	Tornillo 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.309	Tornillo 1/2 de soporte de mulle delantero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.310	Tornillo 1/2 de soporte de mulle trasero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.311	Tubo de cobre 3/16 para bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
7.312	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
7.313	Tuerca 1/2	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.314	Tuerca 5/16	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.315	Tuerca 3/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.316	Tuerca 1/2 soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.317	Tuerca 1/2 soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.318	Tuerca 10mm	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.319	Tuerca 3x25 para limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.320	Tuerca 7/16 para caja de velocidades	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.321	Tuerca 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.322	Tuerca 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.323	Tuerca 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.324	Tuerca de eje delantero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
7.325	Tuerca de eje trasero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
7.326	Tuerca para haussen	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.327	Unidad sellada para lámpara externa	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.328	Unidad sellada para lámpara interna	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.329	Unión de media con tuerca y garbanzo	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
7.330	Válvula del paso de aire	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.331	Yoqui ecualizador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
8.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-620, BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-621, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWG-862, BUS HINO LÍNEA FCC9JLTZ PLACA OWG-670, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-349, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-350, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ PLACA OWG-671.							
8.1	Armada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.2	Asentada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.3	Alineada del cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
8.4	Anillada del motor	Servicio	1	\$ 3.234.254	\$ 3.234.254	19%	\$ 614.508	\$ 3.848.762
8.5	Ajuste de transmisión	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
8.6	Ajuste de caja de velocidades	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.7	Calibrada de válvulas de admisión	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.8	Calibrada de válvulas de escape	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.9	Calibrada de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.10	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
8.11	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	55 de 115	
8.12	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.13	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.14	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
8.15	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
8.16	Cambio de bomba eléctrica	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.17	Bomba de transferencia	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.18	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.19	Cambio del bombín	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.20	Cambio de balinera de la polea del motor	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.21	Cambio de balinera de polea lisa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.22	Cambio de balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.23	Cambio de balinera de la polea tensora del alternador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.24	Cambio de balinera del cardan	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.25	Cambio de balinera del embrague	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.26	Cambio de balinera de la polea de dirección	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.27	Cambio de base para filtro del combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.28	Cambio de barra de dirección	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.29	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.30	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.31	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.32	Cambio de guardapolvo de palanca de cambio	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.33	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
8.34	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.35	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.36	Cambio de codo de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.37	Cambio de acordeón de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.38	Cambio de guaya cebador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.39	Cambio de guaya del acelerador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.40	Cambio de juego de terminal de barra de dirección corto	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.41	Cambio de juego de terminal de barra de dirección largo	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.42	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.43	Cambio de splinder de dirección	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.44	Cambio de selector de palanca de cambios	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.45	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.46	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.47	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.48	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.49	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.50	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.51	Cambio de farola	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.52	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.53	Cambio de stop	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.54	Cambio de pera de freno	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	56 de 115		
8.55	Cambio de pera de reversa	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.56	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.57	Cambio de pera de palanca de velocidad	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.58	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.59	Cambio de arranque	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.60	Cambio de alternador	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.61	Cambio de terminal de guaya del selector de cambio	Servicio	1	\$	303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.62	Cambio de tornillos de carrocería	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.63	Cambio de reloj	Servicio	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
8.64	Cambio de empaquetadura del reloj	Servicio	1	\$	2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
8.65	Cambio de piso de lamina	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.66	Cambio de disco de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
8.67	Cambio de campana de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
8.68	Cambio de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.69	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.70	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
8.71	Cambio de cámara de aire	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.72	Cambio de uniones	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.73	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.74	Cambio de llanta delantera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.75	Cambio de llanta trasera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.76	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.77	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.78	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
8.79	Cambio de ecualizador	Servicio	1	\$	670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
8.80	Cambio de rodamiento de la polea del aire acondicionado	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.81	Cambio de rodamiento delantero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.82	Cambio de rodamiento delantero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.83	Cambio de rodamiento trasero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.84	Cambio de rodamiento trasero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.85	Cambio de resorte de banda de freno largo	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.86	Cambio de resorte de banda de freno corto	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.87	Cambio de rodamiento del splinder	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
8.88	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.89	Cambio de diafragma de seguridad	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
8.90	Cambio de cilindro de freno	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.91	Cambio de manguera de freno	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.92	Cambio de correa	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
8.93	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.94	Cambio de retenedores de caja de velocidades	Servicio	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
8.95	Cambio de piñonera de caja de velocidades	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.96	Cambio de rodaja de freno	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.97	Cambio del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	57 de 115	
8.98	Carga de batería	Servicio	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
8.99	Carga de gas al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
8.100	Cepillada de culata	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.101	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
8.102	Corrección de fuga de aceite, de cambio de empaque de base del turbo	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.103	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de hoja	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.104	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.105	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de hoja	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.106	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.107	Desmonte y monte de radiador	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
8.108	Desmonte y monte de caja para cambio del kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.109	Desmonte y monte de caballete para sacada de espárragos	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
8.110	Desmonte y monte de inyectores diésel	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
8.111	Desmonte y monte bomba de inyección	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
8.112	Embujada de eje delantero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
8.113	Embujada de eje trasero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
8.114	Engrase general de rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.115	Engrase general de rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.116	Extracción de espárragos de culata	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
8.117	Extracción de tornillos	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.118	Ensamble de manguera de alta presión del hidráulico	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
8.119	Hechura de camisa del cigüeñal	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.120	Instalación de cinta reflectaba	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.121	Instalación de cinta leed	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.122	Instalación de juego de pitos	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.123	Lavado de tanque de combustible	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
8.124	Mantenimiento del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
8.125	Mantenimiento de inyector diésel	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.126	Mantenimiento al freno de ahogo	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.127	Mantenimiento de plataformas	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
8.128	Mantenimiento general del sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
8.129	Mantenimiento general del sistema hidráulico de la rampa	Servicio	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
8.130	Mantenimiento general de ejes	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
8.131	Mantenimiento general de transmisión	Servicio	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
8.132	Mantenimiento general de muelles	Servicio	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
8.133	Prueba hidrostática	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
8.134	Reparación de puerta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.135	Reparación de freno de ahogo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
8.136	Reparación del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
8.137	Reparación de bajo del aire	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.138	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 8.590.910	\$ 8.590.910	19%	\$ 1.632.273	\$ 10.223.183
8.139	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	58 de 115	
8.140	Reparación de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 4.548.092	\$ 4.548.092	19%	\$ 864.138	\$ 5.412.230
8.141	Reparación de inyector diésel	Servicio	1	\$ 1.000.658	\$ 1.000.658	19%	\$ 190.125	\$ 1.190.783
8.142	Reparación de caja de dirección	Servicio	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
8.143	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 2.694.269	\$ 2.694.269	19%	\$ 511.911	\$ 3.206.180
8.144	Reparación del turbo	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
8.145	Reparación de carrocería	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.146	Reparación del sistema eléctrico	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
8.147	Relación del arranque	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.148	Reparación del alternador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.149	Reparación de piso	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.150	Reparación de bomba del embrague de hinofc9	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
8.151	Reparación de soporte de sillas	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
8.152	Reparación del techo por filtraciones	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.153	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.154	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.155	Rectificada de rosca	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.156	Remachada de juego de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
8.157	Remachada de juego de frenos traseros	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
8.158	Rimada de bujes de biela	Servicio	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
8.159	Rimada de splinder	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.160	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 16.979.655	\$ 16.979.655	19%	\$ 3.226.135	\$ 20.205.790
8.161	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 8.489.784	\$ 8.489.784	19%	\$ 1.613.059	\$ 10.102.842
8.162	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.163	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
8.164	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.165	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.166	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.167	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
8.168	Servicio de torno del cardan (adaptación y alargue)	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.169	Servicio de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.170	Servicio de frenos traseros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.171	Servicio de tapizado por pieza	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
8.172	Servicio de tapizado de piso	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
8.173	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.174	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.175	Sincronización	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
8.176	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.177	Soldadura en bronce	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
8.178	Soldada del tubo de escape	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
8.179	Soldada del tubo de agua	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
8.180	Soldadura de bases de silla	Servicio	1	\$ 173.018	\$ 173.018	19%	\$ 32.873	\$ 205.891
8.181	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
8.182	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	59 de 115	
8.183	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.184	Tornear cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
9.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA WRO 96C.							
9.1	Aro de lámpara delantera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
9.2	Batería	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.3	Bandas de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
9.4	Bombillo de farola delantera	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
9.5	Bombillo de direccional	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
9.6	Bobina de encendido	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
9.7	Bujía para moto	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
9.8	Caucho para moto	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
9.9	Cadenilla	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.10	Cala pie trasero	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
9.11	Carburador completo	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
9.12	Cdi	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
9.13	Juego de engranajes	Unidad	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
9.14	Juego de espejos	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.15	Manija del closh	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
9.16	Guardacadena	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
9.17	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
9.18	Pastillas de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
9.19	Switch	Unidad	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
10.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA SUZUKI PLACA WRO96C.							
10.1	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.2	Cambio de bujía	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.3	Cambio de manija del closh	Servicio	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
10.4	Cambio de switch	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
10.5	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.6	Cambio de cadencia	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
10.7	Cambio de cala pie trasero	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.8	Cambio de caucho para moto	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.9	Cambio de carburador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.10	Cambio de cdi	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.11	Cambio de juego de engranajes	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
10.12	Cambio de juego de espejos	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.13	Cambio de guardacadena	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
10.14	Cambio de guaya de acelerador	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
10.15	Servicio de luces	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.16	Servicio de frenos	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
11	OTROS BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.							
11.1	Goma de carrocería	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
11.2	Válvula sello mática para buses	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
11.3	Válvula sello mática para Toyota	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	60 de 115	
11.4	Cambio de gomas de carrocería	Servicio	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
11.5	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
11.6	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
11.7	Servicio de grúa	Servicio	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
11.8	Servicio de desvare	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO		HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA
PUNTAJE MÁXIMO	500	\$175.000.000
	TOTAL	500 puntos

En la evaluación económica el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** recibe un puntaje de **500 puntos**, en cuanto a la propuesta económica presentada, según los Términos de Invitación # 039 del 25 de febrero de 2026.

Resumen evaluación:

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA
PUNTAJE MÁXIMO	400	400
Experiencia general	400	400
EVALUACIÓN FINANCIERA		
PUNTAJE MÁXIMO	100	80
Liquidez	50	30
Endeudamiento	50	50
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO		
PUNTAJE MÁXIMO	500	500
TOTAL	1.000	980

5. Concepto técnico

Una vez conocida la necesidad y teniendo en cuenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, y la propuesta presentada por el proponente **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA** y el concepto técnico favorable emitido por **EDWIN OMAR JAIMES RICO** Director Oficina de Planeación, ***se determina que la oferta presentada por HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA. Es favorable a los intereses de la Universidad.*** Motivo por el cual se acepta la cotización en precios así:

- ✓ **Especificaciones:** cumple con las características requeridas según concepto técnico.

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	61 de 115

✓ **Precio:** están dentro del CDP expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

TABLA 1 COTIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO								
Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% IVA aplicar	Valor Total IVA	Valor total
1.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN.							
1.1	Servicio de Alineación vehículo pesado	Servicio	1	\$ 130.183	\$ 130.183	19%	\$ 24.735	\$ 154.918
1.2	Servicio de Alineación camioneta	Servicio	1	\$ 95.649	\$ 95.649	19%	\$ 18.173	\$ 113.823
1.3	Servicio de Alineación automóvil	Servicio	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
1.4	Servicio de Balanceo vehículo pesado	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.5	Servicio de Balanceo camioneta	Servicio	1	\$ 24.552	\$ 24.552	19%	\$ 4.665	\$ 29.217
1.6	Servicio de Balanceo automóvil	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.7	Servicio de Montaje camioneta	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.8	Servicio de Montaje Motocicleta	Servicio	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
1.9	Servicio de Montaje automóvil	Servicio	1	\$ 18.194	\$ 18.194	19%	\$ 3.457	\$ 21.651
1.10	Servicio de Montaje vehículo pesado	Servicio	1	\$ 28.174	\$ 28.174	19%	\$ 5.353	\$ 33.527
1.11	Servicio de Rotación de motocicleta	Servicio	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
1.12	Servicio de Rotación automóvil	Servicio	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.13	Servicio de Rotación camioneta	Servicio	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
1.14	Servicio de Lavado motor auto	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.15	Servicio de Lavado motor camioneta	Servicio	1	\$ 41.863	\$ 41.863	19%	\$ 7.954	\$ 49.817
1.16	Servicio de Lavado motor buses	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.17	Servicio de Lavado general auto	Servicio	1	\$ 112.872	\$ 112.872	19%	\$ 21.446	\$ 134.318
1.18	Servicio de Lavado general motocicleta	Servicio	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
1.19	Servicio de Lavado general camioneta	Servicio	1	\$ 130.183	\$ 130.183	19%	\$ 24.735	\$ 154.918
1.20	Servicio de Lavado general buses	Servicio	1	\$ 233.075	\$ 233.075	19%	\$ 44.284	\$ 277.359
1.21	Servicio de Lavado por debajo auto	Servicio	1	\$ 36.476	\$ 36.476	19%	\$ 6.930	\$ 43.406
1.22	Servicio de Lavado por debajo camioneta	Servicio	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
1.23	Servicio de Lavado por debajo buses	Servicio	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
1.24	Servicio de Grafitos buses	Servicio	1	\$ 37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
1.25	Servicio de Grafitos camionetas	Servicio	1	\$ 21.815	\$ 21.815	19%	\$ 4.145	\$ 25.959
1.26	Servicio de Gamuseo auto	Servicio	1	\$ 38.243	\$ 38.243	19%	\$ 7.266	\$ 45.509
1.27	Servicio de Gamuseo camioneta	Servicio	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
1.28	Servicio de Gamuseo buses	Servicio	1	\$ 95.649	\$ 95.649	19%	\$ 18.173	\$ 113.823
1.29	Servicio de Engrase buses blancos	Servicio	1	\$ 35.505	\$ 35.505	19%	\$ 6.746	\$ 42.251
1.30	Servicio de Engrase bus amarillo internacional	Servicio	1	\$ 54.582	\$ 54.582	19%	\$ 10.371	\$ 64.952
1.31	Servicio de Engrase camioneta	Servicio	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.32	Servicio de Parqueadero todo el día	Servicio	1	\$ 9.096	\$ 9.096	19%	\$ 1.728	\$ 10.825
1.33	Servicio de Parqueadero toda la noche	Servicio	1	\$ 15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
1.34	Servicio de revisión técnico mecánica camioneta	Servicio	1	\$ 313.268	\$ 313.268	19%	\$ 59.521	\$ 372.789
1.35	Servicio de revisión técnico mecánica automóvil	Servicio	1	\$ 313.268	\$ 313.268	19%	\$ 59.521	\$ 372.789
1.36	Servicio de revisión técnico mecánica vehículo pesado	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Pagina

62 de 115

1.37	Servicio de revisión técnico mecánica a motocicleta	Servicio	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
2.	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN.							
2.1	Aceite galón 15w40 sellado	Unidad	1	\$ 318.558	\$ 318.558	0%	\$ 0	\$ 318.558
2.2	Aceite 1/4 15w40 sellado	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.3	Aceite 1/4 15w40 granel	Unidad	1	\$ 50.868	\$ 50.868	0%	\$ 0	\$ 50.868
2.4	Aceite galón 50	Unidad	1	\$ 315.300	\$ 315.300	0%	\$ 0	\$ 315.300
2.5	Aceite 1/4 50	Unidad	1	\$ 75.777	\$ 75.777	0%	\$ 0	\$ 75.777
2.6	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.7	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.8	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 385.717	\$ 385.717	0%	\$ 0	\$ 385.717
2.9	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.10	Aceite galón 10w30	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.11	Aceite 1/4 10w30	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.12	Aceite de motor 20W50 4T 1/4	Unidad	1	\$ 84.606	\$ 84.606	0%	\$ 0	\$ 84.606
2.13	Aceite galón 20w50	Unidad	1	\$ 368.376	\$ 368.376	0%	\$ 0	\$ 368.376
2.14	Aceite 1/4 20w50	Unidad	1	\$ 89.966	\$ 89.966	0%	\$ 0	\$ 89.966
2.15	Grasa de alta temperatura 370gr	Unidad	1	\$ 96.377	\$ 96.377	0%	\$ 0	\$ 96.377
2.16	Valvulina 85w140	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.17	Valvulina 80w90	Unidad	1	\$ 83.449	\$ 83.449	0%	\$ 0	\$ 83.449
2.18	Filtro de aceite para automóvil y camioneta	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.19	Filtro de aceite bus blanco	Unidad	1	\$ 180.260	\$ 180.260	19%	\$ 34.249	\$ 214.510
2.20	Filtro de aceite motocicleta	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
2.21	Filtro de aceite para bus amarillo	Unidad	1	\$ 82.844	\$ 82.844	19%	\$ 15.740	\$ 98.584
2.22	Filtro de combustible bus blanco (1)	Unidad	1	\$ 93.795	\$ 93.795	19%	\$ 17.821	\$ 111.617
2.23	Filtro de combustible externo motocicleta	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
2.24	Filtro de combustible bus amarillo (1)	Unidad	1	\$ 90.085	\$ 90.085	19%	\$ 17.116	\$ 107.202
2.25	Filtro de aire bus blanco (1)	Unidad	1	\$ 225.833	\$ 225.833	19%	\$ 42.908	\$ 268.741
2.26	Filtro de aire bus blanco (2)	Unidad	1	\$ 190.328	\$ 190.328	19%	\$ 36.162	\$ 226.490
2.27	Filtro de aire bus amarillo	Unidad	1	\$ 261.336	\$ 261.336	19%	\$ 49.654	\$ 310.990
2.28	Filtro de trampa de combustible bus blanco	Unidad	1	\$ 208.522	\$ 208.522	19%	\$ 39.619	\$ 248.141
2.29	Filtro de trampa de combustible bus amarillo	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
2.30	Filtro de gasolina de automóvil	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
2.31	Filtro de gasolina camioneta	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
2.32	Filtro de aire de motor motocicleta	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
2.33	Filtro de aire motor automóvil	Unidad	1	\$ 93.795	\$ 93.795	19%	\$ 17.821	\$ 111.617
2.34	Filtro de aire camioneta	Unidad	1	\$ 129.299	\$ 129.299	19%	\$ 24.567	\$ 153.866
2.35	Filtro de aire acondicionado (automóvil y camionetas)	Unidad	1	\$ 70.126	\$ 70.126	19%	\$ 13.324	\$ 83.450

TABLA 2 COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Valor unitario	Subtotal	% IVA aplicar	Valor Total IVA	Valor total
1.	SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA BZL-109.							

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	63 de 115	
1.1	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
1.2	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
1.3	Arandela de presión	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.4	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.5	Arranque	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.6	Alternador	Unidad	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
1.7	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.8	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.9	Amortiguador de dirección	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.10	Axial de dirección	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.11	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.12	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.13	Batería	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.14	Balnera de embrague	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.15	Balnera piloto	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.16	Bendix del arranque	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.17	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
1.18	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 5.119.960	\$ 5.119.960	19%	\$ 972.792	\$ 6.092.753
1.19	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 5.497.878	\$ 5.497.878	19%	\$ 1.044.597	\$ 6.542.474
1.20	Bomba de freno	Unidad	1	\$ 4.982.446	\$ 4.982.446	19%	\$ 946.665	\$ 5.929.111
1.21	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 6.185.267	\$ 6.185.267	19%	\$ 1.175.201	\$ 7.360.468
1.22	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.23	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.24	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.25	Boster de freno	Unidad	1	\$ 4.639.150	\$ 4.639.150	19%	\$ 881.438	\$ 5.520.588
1.26	Bombillo de techo	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.27	Bombillo garrapata	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
1.28	Bombillo de 1 contacto	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
1.29	Bombillo de 2 contactos	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
1.30	Bombillo de 1 contacto ámbar	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.31	Bombillo de 2 contactos ámbar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.32	Bombillo halógeno h4 60/55 12v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
1.33	Bombillo halógeno h4 100/55 12v	Unidad	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
1.34	Bobina de encendido	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.35	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.36	Bocín de rueda delantera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.37	Bocín de rueda trasera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.38	Borne de batería	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.39	Bujía	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.40	Buje de canilla	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.41	Buje de tijera superior	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.42	Buje de tijera inferior	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.43	Buje de muelle trasero	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		64 de 115		
1.44	Buje del árbol de levas	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.45	Buje del eje compensador	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.46	Buje de exosto	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.47	Buje de biela	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.48	Cable x metro	Unidad	1	\$	20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
1.49	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$	31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
1.50	Capot	Unidad	1	\$	1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
1.51	Caña de dirección	Unidad	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
1.52	Carter	Unidad	1	\$	4.123.806	\$ 4.123.806	19%	\$ 783.523	\$ 4.907.329
1.53	Cardan de transmisión	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
1.54	Carpa	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
1.55	Carbonera de arranque	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.56	Carbonera de alternador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.57	Caja de dirección	Unidad	1	\$	7.560.222	\$ 7.560.222	19%	\$ 1.436.442	\$ 8.996.665
1.58	Caja de cambios	Unidad	1	\$	8.418.863	\$ 8.418.863	19%	\$ 1.599.584	\$ 10.018.447
1.59	Catalizador	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
1.60	Campana de freno trasero	Unidad	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.61	Chapa de puerta delantera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.62	Chapa de puerta trasera	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.63	Cigüeñal	Unidad	1	\$	7.560.222	\$ 7.560.222	19%	\$ 1.436.442	\$ 8.996.665
1.64	Cintilla del sistema de pito y airbag	Unidad	1	\$	1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080
1.65	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.66	Correa del alternador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.67	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.68	Correa de accesorios	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.69	Computador esm	Unidad	1	\$	6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
1.70	Colgante	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.71	Corona de transmisión	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.72	Corona del alternador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.73	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
1.74	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
1.75	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.76	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.77	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.78	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$	40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
1.79	Cloche del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.80	Culata	Unidad	1	\$	6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
1.81	Cruceta de transmisión	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.82	Cruceta de caña de dirección	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.83	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.84	Defensa delantera	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.85	Defensa trasera	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.86	Depósito del líquido del refrigerante	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	65 de 115	
1.87	Depósito del líquido de frenos	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.88	Depósito del líquido del hidráulico	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.89	Depósito del líquido del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.90	Disco de freno trasero	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.91	Disco de freno delantero	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.92	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
1.93	Exploradora	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.94	Eje de dirección	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.95	Empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.96	Empaquetadura de transmisión	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.97	Empaquetadura del motor	Unidad	1	\$ 2.920.985	\$ 2.920.985	19%	\$ 554.987	\$ 3.475.973
1.98	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.99	Empaquetadura de caja de cambios	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.100	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 927.883	\$ 927.883	19%	\$ 176.298	\$ 1.104.180
1.101	Empaque del cuerpo de aceleración	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.102	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.103	Empaque del cárter	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.104	Empaque del múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.105	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.106	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.107	Emblema	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.108	Escobillas de arranque	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.109	Escobillas de alternador	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.110	Esparrago de llanta	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.111	Espejo delantero derecho	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.112	Espejo delantero izquierdo	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.113	Farola	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.114	Fandlohs	Unidad	1	\$ 1.512.469	\$ 1.512.469	19%	\$ 287.369	\$ 1.799.838
1.115	Filtro secador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.116	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.117	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.118	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.119	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.120	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.121	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.122	Fusilera	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.123	Gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.124	Grapa de muelle	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.125	Goma de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.126	Goma central del cardan	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.127	Goma del centro de barra estabilizadora	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.128	Gusanillo del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.129	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	66 de 115	
1.130	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
1.131	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
1.132	Hoja de muelle principal trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.133	Hoja de muelle secundaria trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.134	Hoja de muelle tercera trasera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.135	Inyector de combustible	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
1.136	Juego de pitos	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.137	Juego de guías de válvulas	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.138	Juego de gorros de válvulas	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.139	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.140	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.141	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.142	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
1.143	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.144	Juego de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.145	Juego de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.146	Juego de pastillas de frenos delanteras	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.147	Juego de pastillas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.148	Juego de bandas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.149	Juego de banda de freno de mano	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.150	Juego de quita ruidos de frenos	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.151	Juego de mordaza de frenos	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.152	Juego de pistón de mordaza de freno	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.153	Juego de chupas de frenos	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.154	Juego de cuña de caja de cambios	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
1.155	Juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.156	Kit de embrague	Unidad	1	\$ 4.811.284	\$ 4.811.284	19%	\$ 914.144	\$ 5.725.427
1.157	Kit de repartición de tiempo	Unidad	1	\$ 5.137.270	\$ 5.137.270	19%	\$ 976.081	\$ 6.113.351
1.158	Kit de orrings de mordazas	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.159	Kit de micro filtros	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.160	Llanta ref. 31*10. R15	Unidad	1	\$ 1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
1.161	Luna de retrovisor	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.162	Manga de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.163	Manga de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.164	Manga de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.165	Manga de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.166	Manga de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.167	Manga de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.168	Manga de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
1.169	Manguera superior del radiador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.170	Manguera inferior del radiador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.171	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.172	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Pagina	67 de 115	
1.173	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.174	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.175	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.176	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
1.177	Manguera de vacío	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
1.178	Manguera de tubería del agua	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
1.179	Manija de puerta delantera	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.180	Manija de puerta trasera	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.181	Moñona superior	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.182	Moñona inferior	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.183	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 1.465.924	\$ 1.465.924	19%	\$ 278.526	\$ 1.744.450
1.184	Muelle trasero	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.185	Múltiple de escape	Unidad	1	\$ 4.467.103	\$ 4.467.103	19%	\$ 848.750	\$ 5.315.853
1.186	Múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 4.467.103	\$ 4.467.103	19%	\$ 848.750	\$ 5.315.853
1.187	Orrings de mangueras del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.188	Orrings del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.189	Horquilla de embrague	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.190	Horquilla de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.191	Horquilla de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.192	Horquilla de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.193	Horquilla de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.194	Horquilla de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.195	Horquilla de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.196	Horquilla de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.197	Pasador de transmisión	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.198	Patín tensor	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.199	Pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.200	Planetario de transmisión	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.201	Pera de temperatura	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.202	Pera de aceite	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.203	Pera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.204	Pera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.205	Pila de gasolina	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.206	Piñón de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.207	Piñón de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.208	Piñón de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.209	Piñón de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.210	Piñón de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.211	Piñón de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.212	Piñón de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.213	Polea del cigüeñal	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.214	Punta de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.215	Punta de eje lado caja	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	68 de 115	
1.216	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
1.217	Radiador	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
1.218	Relay	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
1.219	Reten de rueda delantera	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.220	Reten de rueda trasera	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
1.221	Retenedor de caja	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.222	Retenedor de speed de transmisión	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.223	Retenedor de eje de transmisión	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.224	Retenedor de aceite	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.225	Retenedor del árbol de levas	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.226	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.227	Retenedor del cigüeñal trasera	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.228	Riel de inyectores	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
1.229	Rodillo de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.230	Rodillo de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
1.231	Rodamiento delantero	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.232	Rodamiento trasero	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
1.233	Rodamiento de transmisión	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.234	Rodamiento de la torre de la caja de cambio	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.235	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
1.236	Satélite de transmisión	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
1.237	Selector de cambios	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.238	Sensor de freno	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.239	Sensor de temperatura	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
1.240	Sensor de aceite	Unidad	1	\$ 893.262	\$ 893.262	19%	\$ 169.720	\$ 1.062.981
1.241	Sensor tps	Unidad	1	\$ 893.262	\$ 893.262	19%	\$ 169.720	\$ 1.062.981
1.242	Sensor de posición de leva	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.243	Sensor Mac	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
1.244	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.245	Silenciador del exosto	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.246	Sincrónico de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.247	Sincrónico de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.248	Sincrónico de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.249	Sincrónico de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.250	Sincrónico de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.251	Sincrónico de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.252	Sincrónico de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
1.253	Soporte de motor	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.254	Soporte de caja	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
1.255	Soporte del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
1.256	Soporte de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.257	Soporte de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.258	Switch eleva vidrio eléctrico principal	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	69 de 115	
1.259	Switch de parqueo	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.260	Stop	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.261	Speed de transmisión	Unidad	1	\$ 1.220.131	\$ 1.220.131	19%	\$ 231.825	\$ 1.451.956
1.262	Tanque de combustible	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
1.263	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.264	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
1.265	Tapón del Carter	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
1.266	Tapa del tanque de combustible	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.267	Tapa del depósito del hidráulico	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.268	Tapa del radiador	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.269	Tapa del depósito de frenos	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.270	Tapa del depósito de refrigerante	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
1.271	Transmisión delantera	Unidad	1	\$ 13.745.490	\$ 13.745.490	19%	\$ 2.611.643	\$ 16.357.133
1.272	Transmisión trasera	Unidad	1	\$ 13.745.490	\$ 13.745.490	19%	\$ 2.611.643	\$ 16.357.133
1.273	Tela x metro para tapizar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.274	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.275	Terminal eléctrico macho	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.276	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
1.277	Terminal eléctrico de ojo para soldar	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
1.278	Termostato	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
1.279	Terminal de dirección	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
1.280	Tijera superior	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.281	Tijera inferior	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.282	Tornillo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.283	Tuerca	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
1.284	Tuerca de llanta	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
1.285	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
1.286	Válvula iac	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
1.287	Válvula eléctrica del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.288	Válvula poa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.289	Válvula bloque del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.290	Válvula cobre del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
1.291	Vidrio panorámico delantero	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.292	Vidrio panorámico trasero	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
1.293	Vidrio de puerta delantera	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
1.294	Vidrio de puerta trasera	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
2.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA BZL-109.							
2.1	Anillada de motor	Servicio	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
2.2	Alineación	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.3	Arreglo de carpa	Servicio	1	\$ 1.202.821	\$ 1.202.821	19%	\$ 228.536	\$ 1.431.357
2.4	Arreglo de fusilera	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.5	Balanceo	Servicio	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
2.6	Cambio de arranque	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	70 de 115	
2.7	Cambio de alternador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.8	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.9	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.10	Cambio de amortiguador de dirección	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.11	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
2.12	Cambio de axial de dirección	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.13	Cambio de automático de arranque	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.14	Cambio de anti ruido de hoja de muelle	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.15	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.16	Cambio de balinera de embrague	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.17	Cambio de balinera piloto	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.18	Cambio de bendix del arranque	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.19	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.20	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.21	Cambio de bomba de freno	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.22	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.23	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.24	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.25	Cambio de bombona de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.26	Cambio de boster de freno	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.27	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.28	Cambio de bobina del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.29	Cambio de bocín de rueda delantera	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.30	Cambio de bocín de rueda trasera	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.31	Cambio de borne de batería	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.32	Cambio de bujía	Servicio	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
2.33	Cambio de buje de canilla	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.34	Cambio de buje de tijera superior	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.35	Cambio de buje de tijera inferior	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.36	Cambio de buje de muelle trasero	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.37	Cambio de buje del árbol de levas	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.38	Cambio de buje del eje compensador	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.39	Cambio de buje de exosto	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.40	Cambio de buje de biela	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
2.41	Cambio de capot	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.42	Cambio de caña de dirección	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.43	Cambio de Carter	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.44	Cambio de cardan de transmisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.45	Cambio de carpa	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.46	Cambio de carbonera de arranque	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.47	Cambio de carbonera de alternador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.48	Cambio de caja de dirección	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.49	Cambio de caja de cambios	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	71 de 115	
2.50	Cambio de catalizador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.51	Cambio de campana de freno trasero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.52	Cambio de chapa de puerta delantera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.53	Cambio de chapa de puerta trasera	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.54	Cambio de cigüeñal	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.55	Cambio de cintilla del sistema de pito y airbag	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.56	Cambio de cilindro de freno trasero	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.57	Cambio de correa del alternador	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.58	Cambio de correa del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.59	Cambio de correa de accesorios	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.60	Cambio de computador esm	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.61	Cambio de colgante	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.62	Cambio de corona de transmisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.63	Cambio de corona del alternador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.64	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.65	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.66	Cambio de conector de 3 vías	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.67	Cambio de conector de 5 vías	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.68	Cambio de cloche del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.69	Cambio de culata	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.70	Cambio de cruceta de transmisión	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.71	Cambio de cruceta de caña de dirección	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.72	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.73	Cambio de defensa delantera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.74	Cambio de defensa trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.75	Cambio de depósito del líquido del refrigerante	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.76	Cambio de depósito del líquido de frenos	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.77	Cambio de depósito del líquido del hidráulico	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.78	Cambio de depósito del líquido del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.79	Cambio de disco de freno trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.80	Cambio de disco de freno delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.81	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.82	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.83	Cambio de eje de dirección	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.84	Cambio de empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.85	Cambio de empaquetadura de transmisión	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.86	Cambio de empaquetadura del motor	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.87	Cambio de empaquetadura de caja de dirección	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.88	Cambio de empaquetadura de caja de cambios	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.89	Cambio de empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.90	Cambio de empaque del cuerpo de aceleración	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.91	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.92	Cambio de empaque del cárter	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		72 de 115		
2.93	Cambio de empaque del múltiple de admisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.94	Cambio de empaque del múltiple de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.95	Cambio de empaque de tapa válvulas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.96	Cambio de emblema	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.97	Cambio de escobillas de arranque	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.98	Cambio de escobillas de alternador	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.99	Cambio de esparrago de llanta	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.100	Cambio de espejo delantero derecho	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.101	Cambio de espejo delantero izquierdo	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.102	Cambio de farola	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.103	Cambio de fanclahs	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.104	Cambio de filtro secador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.105	Cambio de fusible de 5 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.106	Cambio de fusible de 10 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.107	Cambio de fusible de 15 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.108	Cambio de fusible de 20 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.109	Cambio de fusible de 25 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.110	Cambio de fusible de 30 amperios	Servicio	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
2.111	Cambio de fusilera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.112	Cambio de grapa de muelle	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.113	Cambio de goma de barra estabilizadora	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.114	Cambio de goma central del cardan	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.115	Cambio de goma del centro de barra estabilizadora	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.116	Cambio de gusanillo del aire acondicionado	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.117	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.118	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.119	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
2.120	Cambio de hoja de muelle principal trasera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.121	Cambio de hoja de muelle secundaria trasera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.122	Cambio de hoja de muelle tercera trasera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.123	Cambio de inyector de combustible	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.124	Cambio de juego de pitos	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.125	Cambio de juego de guías de válvulas	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.126	Cambio de juego de gorros de válvulas	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.127	Cambio de juego de medialunas del motor	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.128	Cambio de juego de casquetes de bancada	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.129	Cambio de juego de casquetes de biela	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.130	Cambio de juego de pistones de motor	Servicio	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
2.131	Cambio de juego de anillos de motor	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.132	Cambio de juego de válvulas de escape	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.133	Cambio de juego de válvulas de admisión	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.134	Cambio de juego de pastillas de frenos delanteras	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.135	Cambio de juego de pastillas de frenos traseras	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Página	73 de 115		
2.136	Cambio de juego de bandas de frenos traseras	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.137	Cambio de juego de banda de freno de mano	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.138	Cambio de juego de quita ruidos de frenos	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.139	Cambio de juego de mordaza de frenos	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.140	Cambio de juego de pistón de mordaza de freno	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.141	Cambio de juego de chupas de frenos	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.142	Cambio de juego de cuña de caja de cambios	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.143	Cambio de juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.144	Cambio de kit de embrague	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.145	Cambio de kit de repartición de tiempo	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.146	Cambio de kit de orrings de mordazas	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.147	Cambio de kit de micro filtros	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.148	Cambio de llanta ref. 31*10. R15	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.149	Cambio de luna de retrovisor	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.150	Cambio de manga de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.151	Cambio de manga de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.152	Cambio de manga de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.153	Cambio de manga de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.154	Cambio de manga de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.155	Cambio de manga de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.156	Cambio de manga de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.157	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.158	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.159	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.160	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.161	Cambio de manguera de freno delantero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.162	Cambio de manguera de freno trasero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.163	Cambio de manguera de combustible de alta presión	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.164	Cambio de manguera de hidráulico de alta presión	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.165	Cambio de manguera de vacío	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.166	Cambio de manguera de tubería del agua	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.167	Cambio de manija de puerta delantera	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.168	Cambio de manija de puerta trasera	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.169	Cambio de moñona superior	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.170	Cambio de moñona inferior	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.171	Cambio de múltiple de escape	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.172	Cambio de múltiple de admisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.173	Cambio de orrings de mangueras del aire acondicionado	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.174	Cambio de orrings del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.175	Cambio de horquilla de embrague	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.176	Cambio de horquilla de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.177	Cambio de horquilla de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.178	Cambio de horquilla de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	74 de 115		
2.179	Cambio de horquilla de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.180	Cambio de horquilla de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.181	Cambio de horquilla de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.182	Cambio de horquilla de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.183	Cambio de pasador de transmisión	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.184	Cambio de patín tensor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.185	Cambio de pasador de muelle trasero	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.186	Cambio de planetario de transmisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.187	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.188	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.189	Cambio de pera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.190	Cambio de pera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.191	Cambio de pila de gasolina	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.192	Cambio de piñón de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.193	Cambio de piñón de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.194	Cambio de piñón de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.195	Cambio de piñón de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.196	Cambio de piñón de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.197	Cambio de piñón de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.198	Cambio de piñón de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.199	Cambio de polea del cigüeñal	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
2.200	Cambio de punta de eje lado rueda	Servicio	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.201	Cambio de punta de eje lado caja	Servicio	1	\$	227.599	\$ 227.599	19%	\$ 43.244	\$ 270.843
2.202	Cambio de plumilla limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
2.203	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.204	Cambio de relay	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.205	Cambio de reten de rueda delantera	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.206	Cambio de reten de rueda trasera	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.207	Cambio de retenedor de caja	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.208	Cambio de retenedor de speed de transmisión	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.209	Cambio de retenedor de eje de transmisión	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.210	Cambio de retenedor de aceite	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.211	Cambio de retenedor del árbol de levas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.212	Cambio de retenedor del cigüeñal delantero	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.213	Cambio de retenedor del cigüeñal trasero	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.214	Cambio de riel de inyectores	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.215	Cambio de rodillo de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.216	Cambio de rodillo de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.217	Cambio de rodamiento delantero	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.218	Cambio de rodamiento trasero	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.219	Cambio de rodamiento de transmisión	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.220	Cambio de rodamiento de la torre de la caja de cambio	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.221	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	75 de 115		
2.222	Cambio de satélite de transmisión	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.223	Cambio de selector de cambios	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
2.224	Cambio de sensor de freno	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.225	Cambio de sensor de temperatura	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.226	Cambio de sensor de aceite	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.227	Cambio de sensor tps	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.228	Cambio de sensor de posición de leva	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.229	Cambio de sensor Mac	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.230	Cambio de silenciador del exosto	Servicio	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.231	Cambio de sincrónico de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.232	Cambio de sincrónico de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.233	Cambio de sincrónico de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.234	Cambio de sincrónico de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.235	Cambio de sincrónico de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.236	Cambio de sincrónico de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.237	Cambio de sincrónico de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.238	Cambio soporte de motor	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.239	Cambio de soporte de caja	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.240	Cambio de soporte del radiador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.241	Cambio de soporte de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.242	Cambio de soporte de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.243	Cambio de switch eleva vidrio eléctrico principal	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.244	Cambio de swicht de parqueo	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.245	Cambio de stop	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.246	Cambio de speed de transmisión	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.247	Cambio de tanque de combustible	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.248	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.249	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
2.250	Cambio de tapón del Carter	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
2.251	Cambio de tapa del tanque de combustible	Servicio	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
2.252	Cambio de tapa del depósito del hidráulico	Servicio	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.253	Cambio de tapa del radiador	Servicio	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.254	Cambio de tapa del depósito de frenos	Servicio	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.255	Cambio de tapa del depósito de refrigerante	Servicio	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
2.256	Cambio de transmisión delantera	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.257	Cambio de transmisión trasera	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
2.258	Cambio de termostato	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.259	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.260	Cambio de tijera superior	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.261	Cambio de tijera inferior	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.262	Cambio de tubo de exosto	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.263	Cambio de válvula iac	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.264	Cambio de válvula eléctrica del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	76 de 115	
2.265	Cambio de válvula poa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.266	Cambio de válvula bloque del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.267	Cambio de válvula cobre del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.268	Cambio de vidrio panorámico delantero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.269	Cambio de vidrio panorámico trasero	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.270	Cambio de vidrio de puerta delantera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.271	Cambio de vidrio de puerta trasera	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.272	Carga de gas al aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
2.273	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.274	Desmante y monte de tanque de gasolina para cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.275	Desmante y monte de tanque de gasolina para cambio de pila de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.276	Desmante y monte de tanque de gasolina para cambio de filtro interno de pila de combustible	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.277	Lavado de inyectores	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.278	Lavado de tanque de gasolina	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
2.279	Lavado químico del bloque del motor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
2.280	Mantenimiento general al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.281	Mantenimiento general al sistema de frenos	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.282	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 4.811.284	\$ 4.811.284	19%	\$ 914.144	\$ 5.725.427
2.283	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
2.284	Reparación de alternador	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.285	Reparación de arranque	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.286	Reparación de carpa	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
2.287	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.288	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.289	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 10.309.074	\$ 10.309.074	19%	\$ 1.958.724	\$ 12.267.798
2.290	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 9.450.433	\$ 9.450.433	19%	\$ 1.795.582	\$ 11.246.016
2.291	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
2.292	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.293	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
2.294	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
2.295	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.296	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
2.297	Sincronización	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
2.298	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
2.299	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
2.300	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
2.301	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.	SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMIÓN DAIHATSU LINEA DELTA MODELO 2007 PLACA OWG-645.							
3.1	Arandela 3/8	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.2	Arandela 3/4	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	77 de 115	
3.3	Arandela 5/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.4	Arandela 1/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.5	Arandela 1/2	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.6	Arandela 5/16	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.7	Arandela 1/8	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
3.8	Arandela plana 1/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.9	Arandela de spider	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
3.10	Arandela 1x2 para pasador de muelle delantero	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.11	Arandela 1x2 para pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.12	Para base de freno de ahogo arandela 5/16	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.13	Arandela de alta presión 5/16 para base del depósito del líquido de freno	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.14	Arandela de alta presión 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.15	Arandela 1/2 de soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.16	Arandela 1/2 de soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.17	Arandela de eje trasero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
3.18	Arandela de eje delantero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
3.19	Abrazadera de 3 pulgadas con tornillo	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.20	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.21	Arandela de alta presión	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.22	Arandela plana	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.23	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.24	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.25	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.26	Acople 1/8	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.27	Adaptadores 1/8	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.28	Amperímetro	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.29	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.30	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.31	Amortiguador de dirección	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.32	Alternador	Unidad	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
3.33	Arranque	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
3.34	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.35	Acordeón de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
3.36	Balinera de la polea del motor	Unidad	1	\$ 393.375	\$ 393.375	19%	\$ 74.741	\$ 468.116
3.37	Balinera de polea lisa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.38	Balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.39	Balinera de la polea tensora del alternador	Unidad	1	\$ 89.203	\$ 89.203	19%	\$ 16.948	\$ 106.151
3.40	Balinera del cardan	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
3.41	Balinera del embrague	Unidad	1	\$ 292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
3.42	Balinera de la polea de dirección	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.43	Base para filtro del combustible	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
3.44	Barra de dirección	Unidad	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
3.45	Batería 4d-300	Unidad	1	\$ 1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	78 de 115	
3.46	Batería 31h-1150	Unidad	1	\$ 1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
3.47	Bajo de aire	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.48	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 656.478	\$ 656.478	19%	\$ 124.731	\$ 781.208
3.49	Borne de batería	Unidad	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
3.50	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
3.51	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
3.52	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 3.058.498	\$ 3.058.498	19%	\$ 581.115	\$ 3.639.613
3.53	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 3.246.972	\$ 3.246.972	19%	\$ 616.925	\$ 3.863.897
3.54	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 3.840.655	\$ 3.840.655	19%	\$ 729.724	\$ 4.570.379
3.55	Bomba eléctrica	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.56	Bomba de transferencia	Unidad	1	\$ 5.927.552	\$ 5.927.552	19%	\$ 1.126.235	\$ 7.053.787
3.57	Bomba de inyección	Unidad	1	\$ 9.035.244	\$ 9.035.244	19%	\$ 1.716.696	\$ 10.751.941
3.58	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 5.407.616	\$ 5.407.616	19%	\$ 1.027.447	\$ 6.435.063
3.59	Bombín	Unidad	1	\$ 3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
3.60	Bombillo de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.61	Bombillo de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.62	Bombillo muela de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.63	Bombillo muela de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.64	Bombillo muela ámbar de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.65	Bombillo muela ámbar de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
3.66	Bombillo h4 100/90 24v	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.67	Bombillo halógeno h4 60/55 24v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
3.68	Bombillo de techo 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.69	Bombillo garrapata 24v	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
3.70	Bombillo de 1 contacto ámbar 24v	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
3.71	Bombillo de 2 contactos ámbar 24v	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.72	Buje en bronce de spider	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
3.73	Buje de muelle	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.74	Buje de biela	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.75	Buje de leva	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.76	Cambia luces de pie	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
3.77	Cable x metro n.16	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
3.78	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
3.79	Campana de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
3.80	Carbonera del arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.81	Cámara de aire para tren trasero	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
3.82	Chaveta de cacho	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.83	Chaveta para Hausen	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.84	Cilindro de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.85	Cinta reflectaba x metro	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
3.86	Cinta leed x metro	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.87	Circulo de biela	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
3.88	Circulo de bancada	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00	
					Pagina		79 de 115	
3.89	Controlador 12v	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.90	Correa del motor	Unidad	1	\$ 442.568	\$ 442.568	19%	\$ 84.088	\$ 526.656
3.91	Correa del alternador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.92	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.93	Correa del ventilador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.94	Cocuyo lateral	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.95	Cocuyo de dirección	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.96	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.97	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
3.98	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.99	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
3.100	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 6.862.677	\$ 6.862.677	19%	\$ 1.303.909	\$ 8.166.585
3.101	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 3.517.406	\$ 3.517.406	19%	\$ 668.307	\$ 4.185.713
3.102	Codo de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 681.914	\$ 681.914	19%	\$ 129.564	\$ 811.478
3.103	Cono de eje de tornillo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
3.104	Cono de eje de tornillo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
3.105	Culata	Unidad	1	\$ 18.525.774	\$ 18.525.774	19%	\$ 3.519.897	\$ 22.045.671
3.106	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
3.107	Disco de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
3.108	Diafragma nº 16	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.109	Diafragma nº 30	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.110	Disco de levas de bomba de inyección 01-09	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
3.111	Exploradora	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.112	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
3.113	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
3.114	Empaquetadura del turbo	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.115	Empaquetadura de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.116	Empaque de base del turbo	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
3.117	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 618.235	\$ 618.235	19%	\$ 117.465	\$ 735.700
3.118	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.119	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
3.120	Empaque para eje delantero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.121	Empaque para eje trasero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.122	Eje para la caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.123	Empaquetadura para el compresor	Unidad	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
3.124	Esparrago con tuerca y cono de araña	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.125	Esparrago con tuerca y cono de eje	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.126	Encendedor	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.127	Eje	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
3.128	Elevador	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.129	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 4.952.418	\$ 4.952.418	19%	\$ 940.959	\$ 5.893.378
3.130	Farola	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
3.131	Forro de volante	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	80 de 115		
3.132	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.133	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.134	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.135	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.136	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.137	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.138	Fusilera	Unidad	1	\$	8.277.640	\$ 8.277.640	19%	\$ 1.572.752	\$ 9.850.392
3.139	Gato de aire del sistema de la puerta delantera	Unidad	1	\$	182.114	\$ 182.114	19%	\$ 34.602	\$ 216.716
3.140	Grapas de muelle trasero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.141	Grapas de muelle delantero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.142	Gemelo de muelle delantero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.143	Gemelo de muelle trasero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.144	Goma de amortiguador delantero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.145	Goma de amortiguador trasero	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.146	Goma de muelle	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.147	Guía de centro de muelle delantero	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.148	Guía de centro de muelle trasero	Unidad	1	\$	91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
3.149	Guía de árbol de leva	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.150	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
3.151	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.152	Guaya cebadora	Unidad	1	\$	348.685	\$ 348.685	19%	\$ 66.250	\$ 414.935
3.153	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.154	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.155	Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.156	Hodómetro	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.157	Hoja principal de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.158	Hoja principal de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.159	Hoja segunda de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.160	Hoja segunda de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.161	Hoja tercera de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.162	Hoja tercera de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.163	Hoja cuarta de muelle trasero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.164	Hoja cuarta de muelle delantero	Unidad	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
3.165	Inyector diésel	Unidad	1	\$	2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
3.166	Injerto externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.167	Juego de anillos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.168	Juego de pitos	Unidad	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
3.169	Juego de spider	Unidad	1	\$	1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.170	Juego de puntillas de frenos	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
3.171	Juego de válvula de admisión	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.172	Juego de válvula de escape	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.173	Juego de camisas del motor	Unidad	1	\$	3.770.529	\$ 3.770.529	19%	\$ 716.400	\$ 4.486.929
3.174	Juego de guías del cigüeñal	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	81 de 115		
3.175	Juego de gorros de válvula de admisión	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.176	Juego de gorros de válvulas de escape	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.177	Juego de guías de válvulas de admisión	Unidad	1	\$	961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
3.178	Juego de guías de válvulas de escape	Unidad	1	\$	961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
3.179	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$	1.061.687	\$ 1.061.687	19%	\$ 201.720	\$ 1.263.407
3.180	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.181	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
3.182	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$	4.274.920	\$ 4.274.920	19%	\$ 812.235	\$ 5.087.155
3.183	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$	960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
3.184	Kit de reparación de turbo	Unidad	1	\$	11.992.705	\$ 11.992.705	19%	\$ 2.278.614	\$ 14.271.318
3.185	Juego de terminal de barra de dirección corto	Unidad	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
3.186	Juego de terminal de barra de dirección largo	Unidad	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
3.187	Kit de reparación de freno de ahogo	Unidad	1	\$	1.288.402	\$ 1.288.402	19%	\$ 244.796	\$ 1.533.198
3.188	Kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Unidad	1	\$	7.064.928	\$ 7.064.928	19%	\$ 1.342.336	\$ 8.407.264
3.189	Kit de horquilla del embrague	Unidad	1	\$	499.887	\$ 499.887	19%	\$ 94.979	\$ 594.866
3.190	Lata de gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.191	Lamina hr4x4 4mm	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.192	Lámpara externa	Unidad	1	\$	326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
3.193	Lámpara interna	Unidad	1	\$	326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
3.194	Laina de spider	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.195	Laina de ajuste	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.196	Llanta trasera ref. 750-16 ct 162	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
3.197	Llanta delantera ref. 750-16 ct 176	Unidad	1	\$	3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
3.198	Llave de paso de aire	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.199	Llave master corta corriente	Unidad	1	\$	398.850	\$ 398.850	19%	\$ 75.782	\$ 474.632
3.200	Líquido de frenos dot4 900gr	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.201	Marranito del mando de encendido	Unidad	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
3.202	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$	15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
3.203	Manguera de alta presión	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.204	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.205	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.206	Manguera de radiador superior	Unidad	1	\$	498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
3.207	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	\$	498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
3.208	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
3.209	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$	323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
3.210	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.211	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.212	Manguera de motor de alta presión	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
3.213	Manguera de agua de alta presión	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.214	Manguera de aire 1/4 de alta presión	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
3.215	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$	25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.216	Manguera de bomba de inyección con racor	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.217	Maxter	Unidad	1	\$	722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	82 de 115	
3.218	Motor del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
3.219	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 1.880.319	\$ 1.880.319	19%	\$ 357.261	\$ 2.237.579
3.220	Pasador corto de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.221	Pasador largo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.222	Pasador corto de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.223	Pasador largo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
3.224	Patín del embrague	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
3.225	Pasador de muelle	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.226	Patín tensor	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
3.227	Planchuela de muelle delantero	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.228	Planchuela de muelle trasero	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
3.229	Pera de freno	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
3.230	Pera de reversa	Unidad	1	\$ 275.910	\$ 275.910	19%	\$ 52.423	\$ 328.332
3.231	Pera de aceite	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
3.232	Pera de palanca de velocidad	Unidad	1	\$ 292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
3.233	Pera de temperatura	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
3.234	Pin de cacho	Unidad	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
3.235	Pin de terminal de dirección	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.236	Pito de reversa	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
3.237	Platina de hierro	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.238	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.239	Punta de cardan	Unidad	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
3.240	Punta de inyector diésel	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
3.241	Punta de eje	Unidad	1	\$ 970.629	\$ 970.629	19%	\$ 184.420	\$ 1.155.048
3.242	Racor de 1/4 para la caja de cambios	Unidad	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
3.243	Racor externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$ 37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
3.244	Radiador	Unidad	1	\$ 3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
3.245	Rache de rueda delantera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
3.246	Rache de rueda trasera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
3.247	Resorte de freno de mano	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.248	Resorte de freno de banda corto	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.249	Resorte de freno de banda largo	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
3.250	Resorte de embrague	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
3.251	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.252	Retenedor del cigüeñal trasero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
3.253	Retenedor de caja de velocidades trasero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
3.254	Retenedor de rueda trasera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
3.255	Retenedor de rueda delantera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
3.256	Resistencia	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.257	Reloj de temperatura	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
3.258	Relay bosh	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
3.259	Relay de señal de aceite	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.260	Rodillo de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	83 de 115	
3.261	Rodillo plano de caja de dirección	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.262	Rodamiento externo de rueda delantera	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
3.263	Rodamiento interno de rueda delantera	Unidad	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
3.264	Rodamiento externo de rueda trasera	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
3.265	Rodamiento interno de rueda trasera	Unidad	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
3.266	Rodaja de freno	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
3.267	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
3.268	Separador del embrague	Unidad	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
3.269	Selector de palanca de cambios	Unidad	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
3.270	Sensor catalizador	Unidad	1	\$ 1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
3.271	Soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.272	Soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
3.273	Soporte de motor	Unidad	1	\$ 704.700	\$ 704.700	19%	\$ 133.893	\$ 838.593
3.274	Soporte de caja	Unidad	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
3.275	Soporte central del cardan	Unidad	1	\$ 333.229	\$ 333.229	19%	\$ 63.314	\$ 396.543
3.276	Solenoides	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.277	Solenoides de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
3.278	Stop	Unidad	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
3.279	Switch de 2 pasos	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
3.280	Splinder de dirección	Unidad	1	\$ 717.506	\$ 717.506	19%	\$ 136.326	\$ 853.832
3.281	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
3.282	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
3.283	Tapa de eje	Unidad	1	\$ 253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
3.284	Tapa de motor parte delantera	Unidad	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
3.285	Tapa retenedor de caja de velocidades	Unidad	1	\$ 1.649.893	\$ 1.649.893	19%	\$ 313.480	\$ 1.963.373
3.286	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
3.287	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.288	Terminal de dirección	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
3.289	Termostato	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
3.290	Tensor de correa del motor	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
3.291	Terminal de guaya del selector de cambio	Unidad	1	\$ 212.143	\$ 212.143	19%	\$ 40.307	\$ 252.451
3.292	Tornillo 12x25 para base del freno de ahogo	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.293	Tornillo de embrague	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
3.294	Tornillo 1/2	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.295	Tornillo 1/8	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.296	Tornillo 3/8	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.297	Tornillo 10mm	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
3.298	Tornillo 5/16	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.299	Tornillo 7/16	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.300	Tornillo 3/16	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.301	Tornillo lamina 6x3/4	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
3.302	Tornillo guía para muelle	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
3.303	Tornillo 1/2x1/2 para palanca de cambio	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	84 de 115		
3.304	Tornillo 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
3.305	Tornillo 3/16 para limpia brisas	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.306	Tornillo 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.307	Tornillo 3/8 para prensa del embrague	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.308	Tornillo 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
3.309	Tornillo 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
3.310	Tornillo 1/2 de soporte de mulle delantero	Unidad	1	\$	10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.311	Tornillo 1/2 de soporte de mulle trasero	Unidad	1	\$	10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
3.312	Tubo de cobre 3/16 para bomba principal del embrague	Unidad	1	\$	80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
3.313	Tubo de exosto	Unidad	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
3.314	Tuerca 1/2	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.315	Tuerca 5/16	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.316	Tuerca 3/8	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.317	Tuerca 1/8	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.318	Tuerca 1/2 soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.319	Tuerca 1/2 soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.320	Tuerca 10mm	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.321	Tuerca 3x25 para limpiaparabrisas	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.322	Tuerca 7/16 para caja de velocidades	Unidad	1	\$	6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
3.323	Tuerca 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
3.324	Tuerca 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.325	Tuerca 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
3.326	Tuerca de eje delantero	Unidad	1	\$	75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
3.327	Tuerca de eje trasero	Unidad	1	\$	75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
3.328	Tuerca para Hausen	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
3.329	Unidad sellada para lámpara externa	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.330	Unidad sellada para lámpara interna	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
3.331	Unión de media con tuerca y garbanzo	Unidad	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
3.332	Válvula del paso de aire	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
3.333	Yoqui ecualizador	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
4.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL CAMIÓN DAIHATSU LÍNEA DELTA MODELO 2007 PLACA OWG-645.								
4.1	Armada de culata	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.2	Asentada de culata	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.3	Alineada del cardan	Servicio	1	\$	600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
4.4	Ajuste de transmisión	Servicio	1	\$	1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
4.5	Anillada del motor	Servicio	1	\$	1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
4.6	Ajuste de caja de velocidades	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.7	Calibrada de válvulas de admisión	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.8	Calibrada de válvulas de escape	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.9	Calibrada de bomba de inyección	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.10	Cambio de batería	Servicio	1	\$	61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
4.11	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.12	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	85 de 115		
4.13	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.14	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$	1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
4.15	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$	1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
4.16	Cambio de bomba de inyección	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.17	Cambio de bomba eléctrica	Servicio	1	\$	707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.18	Bomba de transferencia	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.19	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.20	Cambio del bombín	Servicio	1	\$	707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.21	Cambio de balinera de la polea del motor	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.22	Cambio de balinera de polea lisa del aire acondicionado	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.23	Cambio de balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.24	Cambio de balinera de la polea tensora del alternador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.25	Cambio de balinera del cardan	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.26	Cambio de balinera del embrague	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.27	Cambio de balinera de la polea de dirección	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.28	Cambio de base para filtro del combustible	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.29	Cambio de barra de dirección	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.30	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.31	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.32	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.33	Cambio de guardapolvo de palanca de cambio	Servicio	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.34	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
4.35	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.36	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.37	Cambio de codo de tubo del exosto	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.38	Cambio de acordeón de tubo del exosto	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.39	Cambio de guaya cebador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.40	Cambio de guaya del acelerador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.41	Cambio de juego de terminal de barra de dirección corto	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.42	Cambio de juego de terminal de barra de dirección largo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.43	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$	707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.44	Cambio de splinder de dirección	Servicio	1	\$	707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.45	Cambio de selector de palanca de cambios	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.46	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.47	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.48	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.49	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.50	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.51	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.52	Cambio de farola	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.53	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.54	Cambio de stop	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.55	Cambio de pera de freno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	86 de 115	
4.56	Cambio de pera de reversa	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.57	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.58	Cambio de pera de palanca de velocidad	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.59	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.60	Cambio de arranque	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.61	Cambio de alternador	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.62	Cambio de terminal de guaya del selector de cambio	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.63	Cambio de tornillos de carrocería	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.64	Cambio de reloj	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
4.65	Cambio de empaquetadura del reloj	Servicio	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
4.66	Cambio de piso de lamina	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.67	Cambio de disco de freno	Servicio	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
4.68	Cambio de campana de freno	Servicio	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
4.69	Cambio de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.70	Cambio de radiador	Servicio	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
4.71	Cambio de cámara de aire	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.72	Cambio de uniones	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.73	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.74	Cambio de llanta delantera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.75	Cambio de llanta trasera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.76	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.77	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
4.78	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
4.79	Cambio de ecualizador	Servicio	1	\$ 670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
4.80	Cambio de rodamiento de la polea del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
4.81	Cambio de rodamiento delantero externo	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.82	Cambio de rodamiento delantero interno	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.83	Cambio de rodamiento trasero externo	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.84	Cambio de rodamiento trasero interno	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.85	Cambio de resorte de banda de freno largo	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.86	Cambio de resorte de banda de freno corto	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
4.87	Cambio de rodamiento del splinder	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
4.88	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.89	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.90	Cambio de diafragma de seguridad	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
4.91	Cambio de cilindro de freno	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.92	Cambio de manguera de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.93	Cambio de correa	Servicio	1	\$ 257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
4.94	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.95	Cambio de retenedores de caja de velocidades	Servicio	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
4.96	Cambio de piñonera de caja de velocidades	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.97	Cambio de rodaja de freno	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.98	Cambio del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	87 de 115	
4.99	Carga de batería	Servicio	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
4.100	Carga de gas al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
4.101	Cepillada de culata	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.102	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.103	Corrección de fuga de aceite, de cambio de empaque de base del turbo	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.104	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de hoja	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.105	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.106	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de hoja	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.107	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.108	Desmonte y monte de radiador	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.109	Desmonte y monte de caja para cambio del kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.110	Desmonte y monte de caballete para sacada de espárragos	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
4.111	Desmonte y monte de inyectores diésel	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
4.112	Desmonte y monte bomba de inyección	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
4.113	Embajada de eje delantero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
4.114	Embujada de eje trasero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
4.115	Engrase general de rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.116	Engrase general de rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
4.117	Extracción de espárragos de culata	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
4.118	Extracción de tornillos	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.119	Ensamble de manguera de alta presión del hidráulico	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
4.120	Hechura de camisa del cigüeñal	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.121	Instalación de cinta reflectaba	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.122	Instalación de cinta leed	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.123	Instalación de juego de pitos	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
4.124	Lavado de tanque de combustible	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
4.125	Mantenimiento del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
4.126	Mantenimiento de inyector diésel	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.127	Mantenimiento al freno de ahogo	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.128	Mantenimiento de plataformas	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
4.129	Mantenimiento general del sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
4.130	Mantenimiento general de ejes	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
4.131	Mantenimiento general de transmisión	Servicio	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
4.132	Mantenimiento general de muelles	Servicio	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
4.133	Prueba hidrostática	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
4.134	Reparación de puerta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
4.135	Reparación de freno de ahogo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
4.136	Reparación del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
4.137	Reparación de bajo del aire	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.138	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 8.590.910	\$ 8.590.910	19%	\$ 1.632.273	\$ 10.223.183
4.139	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
4.140	Reparación de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 4.548.092	\$ 4.548.092	19%	\$ 864.138	\$ 5.412.230

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	88 de 115	
4.141	Reparación de inyector diésel	Servicio	1	\$ 1.000.658	\$ 1.000.658	19%	\$ 190.125	\$ 1.190.783
4.142	Reparación de caja de dirección	Servicio	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
4.143	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 2.694.269	\$ 2.694.269	19%	\$ 511.911	\$ 3.206.180
4.144	Reparación del turbo	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
4.145	Reparación de carrocería	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
4.146	Reparación de carpa	Servicio	1	\$ 1.313.838	\$ 1.313.838	19%	\$ 249.629	\$ 1.563.468
4.147	Reparación del sistema eléctrico	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
4.148	Relación del arranque	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.149	Reparación del alternador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.150	Reparación de piso	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.151	Reparación de soporte de sillas	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
4.152	Reparación del techo por filtraciones	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.153	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.154	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.155	Rectificada de campana de freno de mano	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.156	Rectificada de rosca	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
4.157	Remachada de bandas de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.158	Remachada de bandas de frenos traseros	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.159	Remachada de banda de freno de mano	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
4.160	Rimada de bujes de biela	Servicio	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
4.161	Rimada de splinder	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.162	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 16.979.655	\$ 16.979.655	19%	\$ 3.226.135	\$ 20.205.790
4.163	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 8.489.784	\$ 8.489.784	19%	\$ 1.613.059	\$ 10.102.842
4.164	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
4.165	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
4.166	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.167	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
4.168	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
4.169	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
4.170	Servicio de torno del cardan (adaptación y alargue)	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
4.171	Servicio de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.172	Servicio de frenos traseros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
4.173	Servicio de tapizado por pieza	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
4.174	Servicio de tapizado de piso	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
4.175	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.176	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
4.177	Sincronización	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
4.178	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
4.179	Soldadura en bronce	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
4.180	Soldada del tubo de escape	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
4.181	Soldada del tubo de agua	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
4.182	Soldadura de bases de silla	Servicio	1	\$ 173.018	\$ 173.018	19%	\$ 32.873	\$ 205.891
4.183	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	89 de 115	
4.184	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.185	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
4.186	Tornear cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
5.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RENAULT MEGANE CVM-619.							
5.1	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
5.2	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
5.3	Arandela de presión	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.4	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.5	Arandela plana	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.6	Arranque	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
5.7	Alternador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.8	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.9	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.10	Axial de dirección	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.11	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.12	Batería	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.13	Base del termostato	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
5.14	Balinera de embrague	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.15	Balinera piloto	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.16	Bendix del arranque	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.17	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.18	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.19	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.20	Bomba de freno	Unidad	1	\$ 1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
5.21	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 1.683.543	\$ 1.683.543	19%	\$ 319.873	\$ 2.003.417
5.22	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.23	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
5.24	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
5.25	Boster de freno	Unidad	1	\$ 532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
5.26	Bombillo de techo	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.27	Bombillo garrapata	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
5.28	Bombillo de 1 contacto	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
5.29	Bombillo de 2 contactos	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
5.30	Bombillo de 1 contacto ámbar	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.31	Bombillo de 2 contactos ámbar	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.32	Bombillo halógeno h4 60/55 12v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
5.33	Bombillo halógeno h4 100/55 12v	Unidad	1	\$ 48.310	\$ 48.310	19%	\$ 9.179	\$ 57.489
5.34	Bobina de encendido	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.35	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.36	Bocín de rueda delantera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.37	Bocín de rueda trasera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.38	Borne de batería	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
5.39	Bujía	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	90 de 115	
5.40	Buje de tijera	Unidad	1	\$ 77.367	\$ 77.367	19%	\$ 14.700	\$ 92.067
5.41	Buje del árbol de levas	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.42	Buje del eje compensador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.43	Buje de exosto	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.44	Buje de biela	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.45	Cadena de la bomba de aceite	Unidad	1	\$ 232.191	\$ 232.191	19%	\$ 44.116	\$ 276.307
5.46	Cable x metro	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
5.47	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.48	Capot	Unidad	1	\$ 1.340.246	\$ 1.340.246	19%	\$ 254.647	\$ 1.594.892
5.49	Caña de dirección	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.50	Carter	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.51	Carbonera de arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.52	Carbonera de alternador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.53	Caja de dirección	Unidad	1	\$ 2.491.223	\$ 2.491.223	19%	\$ 473.332	\$ 2.964.556
5.54	Caja de cambios	Unidad	1	\$ 2.835.404	\$ 2.835.404	19%	\$ 538.727	\$ 3.374.130
5.55	Catalizador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.56	Campana de freno trasero	Unidad	1	\$ 447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
5.57	Chapa de puerta delantera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.58	Chapa de puerta trasera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.59	Cigüeñal	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.60	Cintilla del sistema de pito y airbag	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.61	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.62	Correa del alternador	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.63	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.64	Correa de accesorios	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.65	Computador esm	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.66	Colgante	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.67	Corona del alternador	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.68	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
5.69	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
5.70	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.71	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.72	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.73	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
5.74	Cloche del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
5.75	Culata	Unidad	1	\$ 4.261.319	\$ 4.261.319	19%	\$ 809.651	\$ 5.070.970
5.76	Cruceta de caña de dirección	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.77	Defensa delantera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.78	Defensa trasera	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.79	Deposito del líquido del refrigerante	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.80	Deposito del líquido de frenos	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.81	Deposito del líquido del hidráulico	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322
5.82	Deposito del líquido del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 395.229	\$ 395.229	19%	\$ 75.093	\$ 470.322

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código		FCT-10 v.00		
					Pagina		91 de 115		
5.83	Disco de freno delantero	Unidad	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
5.84	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.85	Exploradora	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.86	Eje de dirección	Unidad	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
5.87	Empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.88	Empaquetadura del motor	Unidad	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.89	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.90	Empaquetadura de caja de cambios	Unidad	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.91	Empaque del cuerpo de aceleración	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.92	Empaque de culata	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.93	Empaque del cárter	Unidad	1	\$	223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.94	Empaque del múltiple de admisión	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.95	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.96	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
5.97	Emblema	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.98	Escobillas de arranque	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
5.99	Escobillas de alternador	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
5.100	Esparrago de llanta	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.101	Espejo delantero derecho	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.102	Espejo delantero izquierdo	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.103	Farola	Unidad	1	\$	824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
5.104	Filtro secador del aire acondicionado	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.105	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.106	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.107	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.108	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.109	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.110	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.111	Fusilera	Unidad	1	\$	1.202.821	\$ 1.202.821	19%	\$ 228.536	\$ 1.431.357
5.112	Gas r-134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.113	Goma de barra estabilizadora	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.114	Goma del centro de barra estabilizadora	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.115	Gusanillo del aire acondicionado	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.116	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.117	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.118	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
5.119	Inyector de combustible	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.120	Juego de pitos	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.121	Juego de guías de válvulas	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.122	Juego de gorros de válvulas	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.123	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.124	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.125	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	92 de 115	
5.126	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
5.127	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.128	Juego de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.129	Juego de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.130	Juego de pastillas de frenos delanteras	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.131	Juego de bandas de frenos traseras	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.132	Juego de banda de freno de mano	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
5.133	Juego de quita ruidos de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.134	Juego de mordaza de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.135	Juego de pistón de mordaza de freno	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.136	Juego de chupas de frenos	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.137	Juego de cuña de caja de cambios	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.138	Juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.139	Kit de embrague	Unidad	1	\$ 2.920.985	\$ 2.920.985	19%	\$ 554.987	\$ 3.475.973
5.140	Kit de reparación de tiempo	Unidad	1	\$ 1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
5.141	Kit de orrings de mordazas	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.142	Kit de micro filtros	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.143	Llanta ref. 31*10. R15	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
5.144	Luna de retrovisor	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
5.145	Manga de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.146	Manga de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.147	Manga de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.148	Manga de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.149	Manga de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.150	Manga de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.151	Manga de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.152	Manguera superior del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.153	Manguera inferior del radiador	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.154	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.155	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.156	Manguera del purificador del aire del motor	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
5.157	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.158	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.159	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.160	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.161	Manguera de vacío	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.162	Manguera de tubería del agua	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.163	Manija de puerta delantera	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.164	Manija de puerta trasera	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.165	Moñona	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.166	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
5.167	Múltiple de escape	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714
5.168	Múltiple de admisión	Unidad	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	93 de 115	
5.169	Orrings de mangueras del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
5.170	Orrings del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.171	Oring de base del termostato	Unidad	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
5.172	Horquilla de embrague	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.173	Horquilla de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.174	Horquilla de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.175	Horquilla de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.176	Horquilla de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.177	Horquilla de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.178	Horquilla de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.179	Horquilla de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.180	Patín tensor	Unidad	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.181	Pera de temperatura	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.182	Pera de aceite	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.183	Pera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.184	Pera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.185	Pila de gasolina	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.186	Piñón de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.187	Piñón de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.188	Piñón de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.189	Piñón de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.190	Piñón de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.191	Piñón de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.192	Piñón de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.193	Piñón del eje de leva	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
5.194	Polea del cigüeñal	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
5.195	Punta de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.196	Punta de eje lado caja	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.197	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
5.198	Radiador	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
5.199	Relay	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
5.200	Reten de rueda delantera	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.201	Reten de rueda trasera	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.202	Retenedor de caja	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.203	Retenedor de aceite	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.204	Retenedor del árbol de levas	Unidad	1	\$ 223.006	\$ 223.006	19%	\$ 42.371	\$ 265.378
5.205	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.206	Retenedor del cigüeñal trasera	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.207	Riel de inyectores	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
5.208	Rodillo de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.209	Rodillo de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.210	Rodamiento delantero	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.211	Rodamiento trasero	Unidad	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	94 de 115		
5.212	Rodamiento de la torre de la caja de cambio	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.213	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.214	Selector de cambios	Unidad	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
5.215	Sensor de freno	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.216	Sensor de temperatura	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.217	Sensor de aceite	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.218	Sensor tps	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.219	Sensor de posición de leva	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.220	Sensor Mac	Unidad	1	\$	532.654	\$ 532.654	19%	\$ 101.204	\$ 633.858
5.221	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.222	Silenciador del exosto	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.223	Sincrónico de caja de cambio de primera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.224	Sincrónico de caja de cambio de segunda	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.225	Sincrónico de caja de cambio de tercera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.226	Sincrónico de caja de cambio de cuarta	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.227	Sincrónico de caja de cambio de quinta	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.228	Sincrónico de caja de cambio de sexta	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.229	Sincrónico de caja de cambio de reversa	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
5.230	Soporte de motor	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.231	Soporte de caja	Unidad	1	\$	412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
5.232	Soporte del radiador	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
5.233	Soporte de amortiguador delantero	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.234	Soporte de amortiguador trasero	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.235	Switch eleva vidrio eléctrico principal	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.236	Switch de parqueo	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
5.237	Stop	Unidad	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
5.238	Tanque de combustible	Unidad	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.239	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.240	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
5.241	Tapón del Carter	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
5.242	Tapa del tanque de combustible	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.243	Tapa del depósito del hidráulico	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.244	Tapa del radiador	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.245	Tapa del depósito de frenos	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.246	Tapa del depósito de refrigerante	Unidad	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
5.247	Tela x metro para tapizar	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.248	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.249	Terminal eléctrico macho	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.250	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$	7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
5.251	Terminal eléctrico de ojo para soldar	Unidad	1	\$	17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
5.252	Termostato	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
5.253	Terminal de dirección	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.254	Tijera	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Pagina	95 de 115	
5.255	Tornillo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.256	Tuerca	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
5.257	Tuerca de llanta	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
5.258	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
5.259	Válvula iac	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
5.260	Válvula eléctrica del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.261	Válvula poa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.262	Válvula bloque del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.263	Válvula cobre del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
5.264	Vidrio panorámico delantero	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.265	Vidrio panorámico trasero	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
5.266	Vidrio de puerta delantera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
5.267	Vidrio de puerta trasera	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL RENAULT MEGANE CVM-619.							
6.1	Anillada de motor	Servicio	1	\$ 1.890.298	\$ 1.890.298	19%	\$ 359.157	\$ 2.249.455
6.2	Alineación	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.3	Arreglo de fusilera	Servicio	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
6.4	Balanceo	Servicio	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
6.5	Cambio de arranque	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.6	Cambio de alternador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.7	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.8	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.9	Cambio de axial de dirección	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.10	Cambio de automático de arranque	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.11	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.12	Cambio de balinera de embrague	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.13	Cambio de balinera piloto	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.14	Cambio de bendix del arranque	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.15	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.16	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.17	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.18	Cambio de bomba de freno	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.20	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.21	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$ 412.540	\$ 412.540	19%	\$ 78.383	\$ 490.922
6.22	Cambio de bombona de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.23	Cambio de boster de freno	Servicio	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
6.24	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.25	Cambio de bobina del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.26	Cambio de bocín de rueda delantera	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.27	Cambio de bocín de rueda trasera	Servicio	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
6.28	Cambio de borne de batería	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.29	Cambio de bujía	Servicio	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	96 de 115		
6.30	Cambio de buje de tijera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.31	Cambio de buje del árbol de levas	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.32	Cambio de buje del eje compensador	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.33	Cambio de buje de exosto	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.34	Cambio de buje de biela	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.35	Cambio de capot	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.36	Cambio de caña de dirección	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.37	Cambio de Carter	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.38	Cambio de carbonera de arranque	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.39	Cambio de carbonera de alternador	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.40	Cambio de caja de dirección	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.41	Cambio de caja de cambios	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.42	Cambio de catalizador	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.43	Cambio de campana de freno trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.44	Cambio de chapa de puerta delantera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.45	Cambio de chapa de puerta trasera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.46	Cambio de cigüeñal	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.47	Cambio de cintilla del sistema de pito y airbag	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.48	Cambio de cilindro de freno trasero	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.49	Cambio de correa del alternador	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.50	Cambio de correa del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.51	Cambio de correa de accesorios	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.52	Cambio de computador esm	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.53	Cambio de colgante	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.54	Cambio de corona del alternador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.55	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.56	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.57	Cambio de conector de 3 vías	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.58	Cambio de conector de 5 vías	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.59	Cambio de cloche del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.60	Cambio de culata	Servicio	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.61	Cambio de cruceta de caña de dirección	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.62	Cambio de defensa delantera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.63	Cambio de defensa trasera	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.64	Cambio de depósito del líquido del refrigerante	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.65	Cambio de depósito del líquido de frenos	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.66	Cambio de depósito del líquido del hidráulico	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.67	Cambio de depósito del líquido del limpiaparabrisas s	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.68	Cambio de disco de freno delantero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.69	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.70	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.71	Cambio de eje de dirección	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.72	Cambio de empaquetadura del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	97 de 115	
6.73	Cambio de empaquetadura del motor	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.74	Cambio de empaquetadura de caja de dirección	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.75	Cambio de empaquetadura de caja de cambios	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.76	Cambio de empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.77	Cambio de empaque del cuerpo de aceleración	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.78	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.79	Cambio de empaque del cárter	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.80	Cambio de empaque del múltiple de admisión	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.81	Cambio de empaque del múltiple de escape	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.82	Cambio de empaque de tapa válvulas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.83	Cambio de emblema	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.84	Cambio de escobillas de arranque	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.85	Cambio de escobillas de alternador	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.86	Cambio de esparrago de llanta	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.87	Cambio de espejo delantero derecho	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.88	Cambio de espejo delantero izquierdo	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
6.89	Cambio de farola	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.90	Cambio de filtro secador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.91	Cambio de fusible de 5 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.92	Cambio de fusible de 10 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.93	Cambio de fusible de 15 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.94	Cambio de fusible de 20 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.95	Cambio de fusible de 25 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.96	Cambio de fusible de 30 amperios	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.97	Cambio de fusilera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.98	Cambio de goma de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.99	Cambio de goma del centro de barra estabilizadora	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.100	Cambio de gusanillo del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.101	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.102	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.103	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
6.104	Cambio de inyector de combustible	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.105	Cambio de juego de pitos	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.106	Cambio de juego de guías de válvulas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.107	Cambio de juego de gorros de válvulas	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.108	Cambio de juego de medialunas del motor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.109	Cambio de juego de casquetes de bancada	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.110	Cambio de juego de casquetes de biela	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.111	Cambio de juego de pistones de motor	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.112	Cambio de juego de anillos de motor	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.113	Cambio de juego de válvulas de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.114	Cambio de juego de válvulas de admisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.115	Cambio de juego de pastillas de frenos delanteras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	98 de 115	
6.116	Cambio de juego de bandas de frenos traseras	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.117	Cambio de juego de banda de freno de mano	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.118	Cambio de juego de quita ruidos de frenos	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.119	Cambio de juego de mordaza de frenos	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.120	Cambio de juego de pistón de mordaza de freno	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.121	Cambio de juego de chupas de frenos	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.122	Cambio de juego de cuña de caja de cambios	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.123	Cambio de juego de sellos del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.124	Cambio de kit de embrague	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.125	Cambio de kit de repartición de tiempo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
6.126	Cambio de kit de orrings de mordazas	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.127	Cambio de kit de micro filtros	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.128	Cambio de llanta ref. 31*10. R15	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.129	Cambio de luna de retrovisor	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.130	Cambio de manga de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.131	Cambio de manga de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.132	Cambio de manga de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.133	Cambio de manga de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.134	Cambio de manga de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.135	Cambio de manga de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.136	Cambio de manga de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.137	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.138	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.139	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.140	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.141	Cambio de manguera de freno delantero	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.142	Cambio de manguera de freno trasero	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.143	Cambio de manguera de combustible de alta presión	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.144	Cambio de manguera de hidráulico de alta presión	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.145	Cambio de manguera de vacío	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.146	Cambio de manguera de tubería del agua	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.147	Cambio de manija de puerta delantera	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.148	Cambio de manija de puerta trasera	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.149	Cambio de moñona	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.150	Cambio de múltiple de escape	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.151	Cambio de múltiple de admisión	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.152	Cambio de orrings de mangueras del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.153	Cambio de orrings del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.154	Cambio de horquilla de embrague	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.155	Cambio de horquilla de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.156	Cambio de horquilla de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.157	Cambio de horquilla de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.158	Cambio de horquilla de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	99 de 115		
6.159	Cambio de horquilla de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.160	Cambio de horquilla de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.161	Cambio de horquilla de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.162	Cambio de patín tensor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.163	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.164	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.165	Cambio de pera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.166	Cambio de pera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.167	Cambio de pila de gasolina	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.168	Cambio de piñón de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.169	Cambio de piñón de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.170	Cambio de piñón de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.171	Cambio de piñón de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.172	Cambio de piñón de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.173	Cambio de piñón de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.174	Cambio de piñón de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.175	Cambio de polea del cigüeñal	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.176	Cambio de punta de eje lado rueda	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.177	Cambio de punta de eje lado caja	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.178	Cambio de plumilla limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
6.179	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.180	Cambio de relay	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.181	Cambio de reten de rueda delantera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.182	Cambio de reten de rueda trasera	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.183	Cambio de retenedor de caja	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.184	Cambio de retenedor de aceite	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.185	Cambio de retenedor del árbol de levas	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.186	Cambio de retenedor del cigüeñal delantero	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.187	Cambio de retenedor del cigüeñal trasero	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.188	Cambio de riel de inyectores	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.189	Cambio de rodillo de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.190	Cambio de rodillo de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.191	Cambio de rodamiento delantero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.192	Cambio de rodamiento trasero	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.193	Cambio de rodamiento de la torre de la caja de cambio	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.194	Rodamiento del eje de toma de la caja de cambio	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.195	Cambio de selector de cambios	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.196	Cambio de sensor de freno	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.197	Cambio de sensor de temperatura	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.198	Cambio de sensor de aceite	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.199	Cambio de sensor tps	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.200	Cambio de sensor de posición de leva	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.201	Cambio de sensor Mac	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	100 de 115	
6.202	Cambio de silenciador del exosto	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.203	Cambio de sincrónico de caja de cambio de primera	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.204	Cambio de sincrónico de caja de cambio de segunda	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.205	Cambio de sincrónico de caja de cambio de tercera	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.206	Cambio de sincrónico de caja de cambio de cuarta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.207	Cambio de sincrónico de caja de cambio de quinta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.208	Cambio de sincrónico de caja de cambio de sexta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.209	Cambio de sincrónico de caja de cambio de reversa	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.210	Cambio soporte de motor	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.211	Cambio de soporte de caja	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.212	Cambio de soporte del radiador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.213	Cambio de soporte de amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.214	Cambio de soporte de amortiguador trasero	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.215	Cambio de Dwight eleva vidrio eléctrico principal	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.216	Cambio de switch de parqueo	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.217	Cambio de stop	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.218	Cambio de tanque de combustible	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.219	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.220	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.221	Cambio de tapón del Carter	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.222	Cambio de tapa del tanque de combustible	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.223	Cambio de tapa del depósito del hidráulico	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.224	Cambio de tapa del radiador	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.225	Cambio de tapa del depósito de frenos	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.226	Cambio de tapa del depósito de refrigerante	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.227	Cambio de termostato	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.228	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.229	Cambio de tijera	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.230	Cambio de tubo de exosto	Servicio	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.231	Cambio de válvula iac	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.232	Cambio de válvula eléctrica del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.233	Cambio de válvula poa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.234	Cambio de válvula bloque del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.235	Cambio de válvula cobre del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.236	Cambio de vidrio panorámico delantero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.237	Cambio de vidrio panorámico trasero	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.238	Cambio de vidrio de puerta delantera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.239	Cambio de vidrio de puerta trasera	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.240	Carga de gas al aire acondicionado	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
6.241	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.242	Cambio de pila de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.243	Cambio de filtro interno de pila de combustible	Servicio	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
6.244	Cambio de base del termostato	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	101 de 115		
6.245	Cambio de manguera del purificador del aire del motor	Servicio	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
6.246	Cambio de cadena de la bomba de aceite	Servicio	1	\$	182.062	\$ 182.062	19%	\$ 34.592	\$ 216.653
6.247	Cambio del piñón del eje de leva	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
6.248	Cambio del moto ventilador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
6.249	Cepillada de volanta	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.250	Lavado de inyectores	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.251	Lavado de tanque de gasolina	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
6.252	Lavado químico del bloque del motor	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
6.253	Mantenimiento general al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$	1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
6.254	Mantenimiento general al sistema de frenos	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.255	Reparación de motor	Servicio	1	\$	3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
6.256	Reparación de culata	Servicio	1	\$	1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
6.257	Reparación de alternador	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.258	Reparación de arranque	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.259	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.260	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.261	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$	6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
6.262	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$	6.014.105	\$ 6.014.105	19%	\$ 1.142.680	\$ 7.156.785
6.263	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
6.264	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.265	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
6.266	Servicio de scanner	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
6.267	Servicio de prensa	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.268	Servicio de torno	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
6.269	Sincronización	Servicio	1	\$	584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
6.270	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
6.271	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
6.272	Suspensión delantera	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
6.273	Suspensión trasera	Servicio	1	\$	652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-620, BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-621, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWG-862, BUS HINO LÍNEA FCC9JLTZ PLACA OWG-670, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-349, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-350, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ PLACA OWG-671.								
7.1	Arandela 3/8	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.2	Arandela 3/4	Unidad	1	\$	3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
7.3	Arandela 5/8	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.4	Arandela 1/8	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.5	Arandela 1/2	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.6	Arandela 5/16	Unidad	1	\$	2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.7	Arandela plana 1/8	Unidad	1	\$	5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.8	Arandela del spinder	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
7.9	Arandela 1x2 para pasador de muelle delantero	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.10	Arandela 1x2 para pasador de muelle trasero	Unidad	1	\$	8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.11	Arandela 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$	1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código		FCT-10 v.00	
					Pagina		102 de 115	
7.12	Arandela de alta presión 5/16 para base del depósito del líquido de freno	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.13	Arandela de alta presión 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.14	Arandela 1/2 de soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.15	Arandela 1/2 de soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.16	Arandela de eje trasero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
7.17	Arandela de eje delantero	Unidad	1	\$ 14.573	\$ 14.573	19%	\$ 2.769	\$ 17.342
7.18	Abrazadera de 3 pulgadas con tornillo	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.19	Arandela de ajuste	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.20	Arandela de alta presión	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.21	Arandela plana	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.22	Abrazadera metálica	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.23	Amarre plástico	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
7.24	Anti ruido de hoja de muelle	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.25	Acople 1/8	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.26	Adaptadores 1/8	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.27	Amperímetro	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.28	Amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.29	Amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.30	Alternador	Unidad	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
7.31	Arranque	Unidad	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
7.32	Automático de arranque	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.33	Acordeón de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.34	Balinera de la polea del motor	Unidad	1	\$ 393.375	\$ 393.375	19%	\$ 74.741	\$ 468.116
7.35	Balinera de polea lisa del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.36	Balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.37	Balinera de la polea tensora del alternador	Unidad	1	\$ 89.203	\$ 89.203	19%	\$ 16.948	\$ 106.151
7.38	Balinera del cardan	Unidad	1	\$ 463.499	\$ 463.499	19%	\$ 88.065	\$ 551.564
7.39	Balinera del embrague	Unidad	1	\$ 292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
7.40	Balinera de la polea de dirección	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.41	Base para filtro del combustible	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
7.42	Barra de dirección	Unidad	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
7.43	Batería 4d-300	Unidad	1	\$ 1.580.740	\$ 1.580.740	19%	\$ 300.341	\$ 1.881.080
7.44	Batería 31h-1150	Unidad	1	\$ 1.718.164	\$ 1.718.164	19%	\$ 326.451	\$ 2.044.616
7.45	Bajo de aire	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.46	Bobina del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 656.478	\$ 656.478	19%	\$ 124.731	\$ 781.208
7.47	Borne de batería	Unidad	1	\$ 40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
7.48	Bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
7.49	Bomba auxiliar del embrague	Unidad	1	\$ 5.068.999	\$ 5.068.999	19%	\$ 963.110	\$ 6.032.109
7.50	Bomba de agua	Unidad	1	\$ 3.058.498	\$ 3.058.498	19%	\$ 581.115	\$ 3.639.613
7.51	Bomba de aceite	Unidad	1	\$ 3.246.972	\$ 3.246.972	19%	\$ 616.925	\$ 3.863.897
7.52	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 3.840.655	\$ 3.840.655	19%	\$ 729.724	\$ 4.570.379
7.53	Bomba eléctrica	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.54	Bomba de transferencia	Unidad	1	\$ 5.927.552	\$ 5.927.552	19%	\$ 1.126.235	\$ 7.053.787

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	103 de 115	
7.55	Bomba de inyección	Unidad	1	\$ 1.577.118	\$ 1.577.118	19%	\$ 299.652	\$ 1.876.770
7.56	Bomba de combustible	Unidad	1	\$ 5.407.616	\$ 5.407.616	19%	\$ 1.027.447	\$ 6.435.063
7.57	Bombín	Unidad	1	\$ 3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
7.58	Bombona de escape	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
7.59	Bombillo de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.60	Bombillo de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.61	Bombillo muela de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.62	Bombillo muela de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.63	Bombillo muela ámbar de 1 contacto 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.64	Bombillo muela ámbar de 2 contactos 24v	Unidad	1	\$ 23.758	\$ 23.758	19%	\$ 4.514	\$ 28.272
7.65	Bombillo h4 100/90 24v	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.66	Bombillo halógeno h4 60/55 24v	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
7.67	Bombillo de techo 24v	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.68	Bombillo garrapata 24v	Unidad	1	\$ 13.689	\$ 13.689	19%	\$ 2.601	\$ 16.290
7.69	Bombillo de 1 contacto ámbar 24v	Unidad	1	\$ 31.000	\$ 31.000	19%	\$ 5.890	\$ 36.890
7.70	Bombillo de 2 contactos ámbar 24v	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.71	Buje en bronce de splinder	Unidad	1	\$ 384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
7.72	Buje de muelle	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.73	Buje de biela	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.74	Buje de leva	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.75	Cambia luces de pie	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.76	Cable x metro n.16	Unidad	1	\$ 20.932	\$ 20.932	19%	\$ 3.977	\$ 24.909
7.77	Cable x metro para batería	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
7.78	Campana de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
7.79	Carbonera del arranque	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.80	Cámara de aire para tren trasero	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.81	Chaveta de cacho	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.82	Chaveta para Hausen	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.83	Cilindro de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.84	Cinta reflectaba x metro	Unidad	1	\$ 30.028	\$ 30.028	19%	\$ 5.705	\$ 35.733
7.85	Cinta leed x metro	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.86	Circulo de biela	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
7.87	Circulo de bancada	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
7.88	Controlador 12v	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
7.89	Correa del motor	Unidad	1	\$ 442.568	\$ 442.568	19%	\$ 84.088	\$ 526.656
7.90	Correa del alternador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.91	Correa del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.92	Correa del ventilador	Unidad	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.93	Cocuyo lateral	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.94	Cocuyo de dirección	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.95	Coraza plástica de 1/2	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.96	Coraza plástica de 1/4	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
7.97	Conector de 3 vías	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	104 de 115	
7.98	Conector de 5 vías	Unidad	1	\$ 40.981	\$ 40.981	19%	\$ 7.786	\$ 48.767
7.99	Compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 6.862.677	\$ 6.862.677	19%	\$ 1.303.909	\$ 8.166.585
7.100	Condensador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 3.517.406	\$ 3.517.406	19%	\$ 668.307	\$ 4.185.713
7.101	Codo de tubo del exosto	Unidad	1	\$ 681.914	\$ 681.914	19%	\$ 129.564	\$ 811.478
7.102	Cono de eje de tornillo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.103	Cono de eje de tornillo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.104	Culata	Unidad	1	\$ 18.525.774	\$ 18.525.774	19%	\$ 3.519.897	\$ 22.045.671
7.105	Cruceta de cardan	Unidad	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
7.106	Disco de freno	Unidad	1	\$ 1.117.239	\$ 1.117.239	19%	\$ 212.275	\$ 1.329.515
7.107	Diafragma nº 16	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.108	Diafragma nº 30	Unidad	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.109	Disco de levas de bomba de inyección 01-09	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
7.110	Exploradora	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.111	Empaquetadura de caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
7.112	Empaquetadura de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.113	Empaquetadura del turbo	Unidad	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.114	Empaquetadura de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.115	Empaque de base del turbo	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.116	Empaque de culata	Unidad	1	\$ 618.235	\$ 618.235	19%	\$ 117.465	\$ 735.700
7.117	Empaque del múltiple de escape	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.118	Empaque de tapa válvulas	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.119	Empaque para eje delantero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.120	Empaque para eje trasero	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.121	Eje para la caja de dirección	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.122	Empaquetadura para el compresor	Unidad	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
7.123	Esparrago con tuerca y cono de araña	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.124	Esparrago con tuerca y cono de eje	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.125	Encendedor	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.126	Eje	Unidad	1	\$ 996.154	\$ 996.154	19%	\$ 189.269	\$ 1.185.423
7.127	Elevador	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.128	Evaporador del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 4.952.418	\$ 4.952.418	19%	\$ 940.959	\$ 5.893.378
7.129	Farola	Unidad	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
7.130	Forro de volante	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
7.131	Fusible de 5 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.132	Fusible de 10 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.133	Fusible de 15 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.134	Fusible de 20 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.135	Fusible de 25 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.136	Fusible de 30 amperios	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.137	Fusilera	Unidad	1	\$ 8.277.640	\$ 8.277.640	19%	\$ 1.572.752	\$ 9.850.392
7.138	Gato de aire del sistema de la puerta delantera	Unidad	1	\$ 182.114	\$ 182.114	19%	\$ 34.602	\$ 216.716
7.139	Grapas de muelle trasero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.140	Grapas de muelle delantero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	105 de 115	
7.141	Gemelo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.142	Gemelo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.143	Goma de amortiguador delantero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.144	Goma de amortiguador trasero	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.145	Goma de muelle	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.146	Guía de centro de muelle delantero	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.147	Guía de centro de muelle trasero	Unidad	1	\$ 91.058	\$ 91.058	19%	\$ 17.301	\$ 108.359
7.148	Guía de árbol de leva	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.149	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
7.150	Guardapolvo de eje lado rueda	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.151	Guaya cebadora	Unidad	1	\$ 348.685	\$ 348.685	19%	\$ 66.250	\$ 414.935
7.152	Guardapolvo de eje lado caja	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.153	Guardapolvo de dirección	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.154	Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.155	Hodómetro	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.156	Hoja principal de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.157	Hoja principal de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.158	Hoja segunda de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.159	Hoja segunda de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.160	Hoja tercera de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.161	Hoja tercera de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.162	Hoja cuarta de muelle trasero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.163	Hoja cuarta de muelle delantero	Unidad	1	\$ 859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
7.164	Inyector diésel	Unidad	1	\$ 2.748.939	\$ 2.748.939	19%	\$ 522.298	\$ 3.271.237
7.165	Injerto externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.166	Juego de anillos del compresor del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.167	Juego de pitos	Unidad	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
7.168	Juego de espindlers	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.169	Juego de puntillas de frenos	Unidad	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
7.170	Juego de válvula de admisión	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.171	Juego de válvula de escape	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.172	Juego de camisas del motor	Unidad	1	\$ 3.770.529	\$ 3.770.529	19%	\$ 716.400	\$ 4.486.929
7.173	Juego de guías del cigüeñal	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.174	Juego de gorros de válvula de admisión	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.175	Juego de gorros de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.176	Juego de guías de válvulas de admisión	Unidad	1	\$ 961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
7.177	Juego de guías de válvulas de escape	Unidad	1	\$ 961.533	\$ 961.533	19%	\$ 182.691	\$ 1.144.224
7.178	Juego de medialunas del motor	Unidad	1	\$ 1.061.687	\$ 1.061.687	19%	\$ 201.720	\$ 1.263.407
7.179	Juego de casquetes de bancada	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.180	Juego de casquetes de biela	Unidad	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
7.181	Juego de pistones de motor	Unidad	1	\$ 4.274.920	\$ 4.274.920	19%	\$ 812.235	\$ 5.087.155
7.182	Juego de anillos de motor	Unidad	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
7.183	Kit de reparación de turbo	Unidad	1	\$ 11.992.705	\$ 11.992.705	19%	\$ 2.278.614	\$ 14.271.318

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	106 de 115	
7.184	Juego de terminal de barra de dirección corto	Unidad	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
7.185	Juego de terminal de barra de dirección largo	Unidad	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
7.186	Kit de reparación de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 1.288.402	\$ 1.288.402	19%	\$ 244.796	\$ 1.533.198
7.187	Kit de embrague (prensa, disco, balinera) - Hino	Unidad	1	\$ 12.765.675	\$ 12.765.675	19%	\$ 2.425.478	\$ 15.191.153
7.188	Kit de embrague (prensa, disco, balinera) - internacional	Unidad	1	\$ 7.064.928	\$ 7.064.928	19%	\$ 1.342.336	\$ 8.407.264
7.189	Kit de horquilla del embrague	Unidad	1	\$ 499.887	\$ 499.887	19%	\$ 94.979	\$ 594.866
7.190	Lata de gas r- 134 del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.191	Lamina hr4x4 4mm	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.192	Lámpara externa	Unidad	1	\$ 326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
7.193	Lámpara interna	Unidad	1	\$ 326.869	\$ 326.869	19%	\$ 62.105	\$ 388.975
7.194	Laina de spider	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.195	Laina de ajuste	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.196	Llanta trasera ref. 9.517.5	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
7.197	Llanta delantera ref. 9.517.5	Unidad	1	\$ 3.264.282	\$ 3.264.282	19%	\$ 620.214	\$ 3.884.496
7.198	Llave de paso de aire	Unidad	1	\$ 141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.199	Llave master corta corriente	Unidad	1	\$ 398.850	\$ 398.850	19%	\$ 75.782	\$ 474.632
7.200	Líquido de frenos dot4 900gr	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.201	Marranito del mando de encendido	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
7.202	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$ 15.456	\$ 15.456	19%	\$ 2.937	\$ 18.393
7.203	Manguera de alta presión	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.204	Manguera de hidráulico de alta presión	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.205	Manguera de combustible de alta presión	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.206	Manguera de radiador superior	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.207	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	\$ 498.033	\$ 498.033	19%	\$ 94.626	\$ 592.659
7.208	Manguera de alta del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
7.209	Manguera de baja del aire acondicionado	Unidad	1	\$ 323.249	\$ 323.249	19%	\$ 61.417	\$ 384.666
7.210	Manguera de freno delantero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.211	Manguera de freno trasero	Unidad	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.212	Manguera de motor de alta presión	Unidad	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
7.213	Manguera de agua de alta presión	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.214	Manguera de aire 1/4 de alta presión	Unidad	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
7.215	Manguera de lona para el sistema del limpiaparabrisas x metro	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.216	Manguera de bomba de inyección con racor	Unidad	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.217	Maxter	Unidad	1	\$ 722.011	\$ 722.011	19%	\$ 137.182	\$ 859.193
7.218	Motor del limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
7.219	Moto ventilador	Unidad	1	\$ 2.223.527	\$ 2.223.527	19%	\$ 422.470	\$ 2.645.997
7.220	Pasador corto de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.221	Pasador largo de muelle delantero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.222	Pasador corto de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.223	Pasador largo de muelle trasero	Unidad	1	\$ 176.638	\$ 176.638	19%	\$ 33.561	\$ 210.200
7.224	Patín del embrague	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
7.225	Pasador de muelle	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.226	Patín tensor	Unidad	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
						Página	107 de 115		
7.227	Planchuela de muelle delantero	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.228	Planchuela de muelle trasero	Unidad	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
7.229	Pera de freno	Unidad	1	\$	495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.230	Pera de reversa	Unidad	1	\$	275.910	\$ 275.910	19%	\$ 52.423	\$ 328.332
7.231	Pera de aceite	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
7.232	Pera de palanca de velocidad	Unidad	1	\$	292.248	\$ 292.248	19%	\$ 55.527	\$ 347.776
7.233	Pera de temperatura	Unidad	1	\$	384.189	\$ 384.189	19%	\$ 72.996	\$ 457.185
7.234	Pin de cacho	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
7.235	Pin de terminal de dirección	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.236	Pito de reversa	Unidad	1	\$	495.384	\$ 495.384	19%	\$ 94.123	\$ 589.506
7.237	Platina de hierro	Unidad	1	\$	11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.238	Plumilla limpiaparabrisas	Unidad	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.239	Punta de cardan	Unidad	1	\$	842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
7.240	Punta de inyector diésel	Unidad	1	\$	584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
7.241	Punta de eje	Unidad	1	\$	970.629	\$ 970.629	19%	\$ 184.420	\$ 1.155.048
7.242	Racor de 1/4 para la caja de cambios	Unidad	1	\$	19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
7.243	Racor externo para palanca de cambios	Unidad	1	\$	37.271	\$ 37.271	19%	\$ 7.081	\$ 44.352
7.244	Radiador	Unidad	1	\$	3.419.106	\$ 3.419.106	19%	\$ 649.630	\$ 4.068.736
7.245	Rache de rueda delantera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
7.246	Rache de rueda trasera	Unidad	1	\$	360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
7.247	Resorte de freno de mano	Unidad	1	\$	137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.248	Resorte de freno de banda corto	Unidad	1	\$	111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.249	Resorte de freno de banda largo	Unidad	1	\$	141.135	\$ 141.135	19%	\$ 26.816	\$ 167.950
7.250	Resorte de embrague	Unidad	1	\$	45.484	\$ 45.484	19%	\$ 8.642	\$ 54.126
7.251	Retenedor del cigüeñal delantero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.252	Retenedor del cigüeñal trasero	Unidad	1	\$	283.240	\$ 283.240	19%	\$ 53.816	\$ 337.056
7.253	Retenedor de caja de velocidades trasero	Unidad	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
7.254	Retenedor de rueda trasera	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
7.255	Retenedor de rueda delantera	Unidad	1	\$	120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
7.256	Resistencia	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.257	Reloj de temperatura	Unidad	1	\$	189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
7.258	Relay bosh	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
7.259	Relay de señal de aceite	Unidad	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.260	Rodillo de bomba de inyección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.261	Rodillo plano de caja de dirección	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.262	Rodamiento de rueda delantera	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
7.263	Rodamiento interno de rueda delantera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
7.264	Rodamiento de rueda trasera	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
7.265	Rodamiento interno de rueda trasera	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
7.266	Rodaja de freno	Unidad	1	\$	85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
7.267	Silicona gris de alta temperatura	Unidad	1	\$	34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
7.268	Separador del embrague	Unidad	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
7.269	Selector de palanca de cambios	Unidad	1	\$	455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Pagina	108 de 115	
7.270	Sensor catalizador	Unidad	1	\$ 1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
7.271	Soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.272	Soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
7.273	Soporte de motor	Unidad	1	\$ 704.700	\$ 704.700	19%	\$ 133.893	\$ 838.593
7.274	Soporte de caja	Unidad	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
7.275	Soporte central del cardan	Unidad	1	\$ 333.229	\$ 333.229	19%	\$ 63.314	\$ 396.543
7.276	Solenoides	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.277	Solenoides de bomba de inyección	Unidad	1	\$ 1.477.847	\$ 1.477.847	19%	\$ 280.791	\$ 1.758.638
7.278	Stop	Unidad	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
7.279	Switch de 2 pasos	Unidad	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
7.280	Splinder de dirección	Unidad	1	\$ 717.506	\$ 717.506	19%	\$ 136.326	\$ 853.832
7.281	Tanque superior del radiador	Unidad	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
7.282	Tanque inferior del radiador	Unidad	1	\$ 222.212	\$ 222.212	19%	\$ 42.220	\$ 264.432
7.283	Tapa de eje	Unidad	1	\$ 253.211	\$ 253.211	19%	\$ 48.110	\$ 301.321
7.284	Tapa de motor parte delantera	Unidad	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
7.285	Tapa retenedor de caja de velocidades	Unidad	1	\$ 1.649.893	\$ 1.649.893	19%	\$ 313.480	\$ 1.963.373
7.286	Terminal eléctrico de ojo	Unidad	1	\$ 3.621	\$ 3.621	19%	\$ 688	\$ 4.309
7.287	Terminal eléctrico hembra	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.288	Terminal de dirección	Unidad	1	\$ 2.061.462	\$ 2.061.462	19%	\$ 391.678	\$ 2.453.140
7.289	Termostato	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
7.290	Tensor de correa del motor	Unidad	1	\$ 1.528.808	\$ 1.528.808	19%	\$ 290.473	\$ 1.819.281
7.291	Terminal de guaya del selector de cambio	Unidad	1	\$ 212.143	\$ 212.143	19%	\$ 40.307	\$ 252.451
7.292	Tornillo 12x25 para base del freno de ahogo	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.293	Tornillo de embrague	Unidad	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
7.294	Tornillo 1/2	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.295	Tornillo 3/8	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.296	Tornillo 10mm	Unidad	1	\$ 25.525	\$ 25.525	19%	\$ 4.850	\$ 30.374
7.297	Tornillo 5/16	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.298	Tornillo 7/16	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.299	Tornillo 3/16	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.300	Tornillo lamina 6x3/4	Unidad	1	\$ 1.855	\$ 1.855	19%	\$ 352	\$ 2.207
7.301	Tornillo guía para muelle	Unidad	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
7.302	Tornillo 1/2x1/2 para palanca de cambio	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.303	Tornillo 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 11.835	\$ 11.835	19%	\$ 2.249	\$ 14.084
7.304	Tornillo 3/16 para limpia brisas	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.305	Tornillo 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.306	Tornillo 3/8 para prensa del embrague	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.307	Tornillo 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 7.242	\$ 7.242	19%	\$ 1.376	\$ 8.619
7.308	Tornillo 7/16 para la caja de velocidades	Unidad	1	\$ 8.214	\$ 8.214	19%	\$ 1.561	\$ 9.774
7.309	Tornillo 1/2 de soporte de mulle delantero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.310	Tornillo 1/2 de soporte de mulle trasero	Unidad	1	\$ 10.069	\$ 10.069	19%	\$ 1.913	\$ 11.982
7.311	Tubo de cobre 3/16 para bomba principal del embrague	Unidad	1	\$ 80.105	\$ 80.105	19%	\$ 15.220	\$ 95.325
7.312	Tubo de exosto	Unidad	1	\$ 962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00	
						Página	109 de 115	
7.313	Tuerca 1/2	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.314	Tuerca 5/16	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.315	Tuerca 3/8	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.316	Tuerca 1/2 soporte de muelle delantero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.317	Tuerca 1/2 soporte de muelle trasero	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.318	Tuerca 10mm	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.319	Tuerca 3x25 para limpiaparabrisas	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.320	Tuerca 7/16 para caja de velocidades	Unidad	1	\$ 6.447	\$ 6.447	19%	\$ 1.225	\$ 7.672
7.321	Tuerca 1/2x1" 1/2 para el sistema de varillaje del embrague	Unidad	1	\$ 5.476	\$ 5.476	19%	\$ 1.040	\$ 6.516
7.322	Tuerca 5/16 para base de freno de ahogo	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.323	Tuerca 3/8 para base de batería	Unidad	1	\$ 2.738	\$ 2.738	19%	\$ 520	\$ 3.258
7.324	Tuerca de eje delantero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
7.325	Tuerca de eje trasero	Unidad	1	\$ 75.602	\$ 75.602	19%	\$ 14.364	\$ 89.966
7.326	Tuerca para haussen	Unidad	1	\$ 68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
7.327	Unidad sellada para lámpara externa	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.328	Unidad sellada para lámpara interna	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
7.329	Unión de media con tuerca y garbanzo	Unidad	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
7.330	Válvula del paso de aire	Unidad	1	\$ 111.017	\$ 111.017	19%	\$ 21.093	\$ 132.110
7.331	Yoqui ecualizador	Unidad	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
8.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-620, BUS INTERNACIONAL LÍNEA 4700 MODELO 1981 PLACA OWG-621, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWG-862, BUS HINO LÍNEA FCC9JLTZ PLACA OWG-670, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-349, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ MODELO 2015 PLACA OWN-350, BUS HINO LÍNEA FC9JLTZ PLACA OWG-671.							
8.1	Armada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.2	Asentada de culata	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.3	Alineada del cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
8.4	Anillada del motor	Servicio	1	\$ 3.234.254	\$ 3.234.254	19%	\$ 614.508	\$ 3.848.762
8.5	Ajuste de transmisión	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
8.6	Ajuste de caja de velocidades	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.7	Calibrada de válvulas de admisión	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.8	Calibrada de válvulas de escape	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.9	Calibrada de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.10	Cambio de batería	Servicio	1	\$ 61.028	\$ 61.028	19%	\$ 11.595	\$ 72.624
8.11	Cambio de bomba principal del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.12	Cambio de bomba auxiliar del embrague	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.13	Cambio de bomba de agua	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.14	Cambio de bomba de aceite	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
8.15	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 1.414.964	\$ 1.414.964	19%	\$ 268.843	\$ 1.683.808
8.16	Cambio de bomba eléctrica	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.17	Bomba de transferencia	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.18	Cambio de bomba de combustible	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.19	Cambio del bombín	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.20	Cambio de balinera de la polea del motor	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.21	Cambio de balinera de polea lisa del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	110 de 115	
8.22	Cambio de balinera de la polea tensora del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.23	Cambio de balinera de la polea tensora del alternador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.24	Cambio de balinera del cardan	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.25	Cambio de balinera del embrague	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.26	Cambio de balinera de la polea de dirección	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.27	Cambio de base para filtro del combustible	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.28	Cambio de barra de dirección	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.29	Cambio de guardapolvo de eje lado rueda	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.30	Cambio de guardapolvo de eje lado caja	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.31	Cambio de guardapolvo de dirección	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.32	Cambio de guardapolvo de palanca de cambio	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.33	Cambio de compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 1.212.890	\$ 1.212.890	19%	\$ 230.449	\$ 1.443.339
8.34	Cambio de condensador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.35	Cambio de evaporador del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.36	Cambio de codo de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.37	Cambio de acordeón de tubo del exosto	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.38	Cambio de guaya cebador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.39	Cambio de guaya del acelerador	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.40	Cambio de juego de terminal de barra de dirección corto	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.41	Cambio de juego de terminal de barra de dirección largo	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.42	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.43	Cambio de splinder de dirección	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.44	Cambio de selector de palanca de cambios	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.45	Cambio de manguera de alta del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.46	Cambio de manguera de baja del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.47	Cambio de tanque superior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.48	Cambio de tanque inferior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.49	Cambio de manguera superior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.50	Cambio de manguera inferior del radiador	Servicio	1	\$ 162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.51	Cambio de farola	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.52	Cambio de exploradora	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.53	Cambio de stop	Servicio	1	\$ 101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.54	Cambio de pera de freno	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.55	Cambio de pera de reversa	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.56	Cambio de pera de aceite	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.57	Cambio de pera de palanca de velocidad	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.58	Cambio de pera de temperatura	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.59	Cambio de arranque	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.60	Cambio de alternador	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.61	Cambio de terminal de guaya del selector de cambio	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.62	Cambio de tornillos de carrocería	Servicio	1	\$ 480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.63	Cambio de reloj	Servicio	1	\$ 1.030.775	\$ 1.030.775	19%	\$ 195.847	\$ 1.226.622
8.64	Cambio de empaquetadura del reloj	Servicio	1	\$ 2.405.642	\$ 2.405.642	19%	\$ 457.072	\$ 2.862.714

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Página	111 de 115		
8.65	Cambio de piso de lamina	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.66	Cambio de disco de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
8.67	Cambio de campana de freno	Servicio	1	\$	447.072	\$ 447.072	19%	\$ 84.944	\$ 532.016
8.68	Cambio de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.69	Cambio de moto ventilador	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.70	Cambio de radiador	Servicio	1	\$	2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
8.71	Cambio de cámara de aire	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.72	Cambio de uniones	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.73	Cambio de cruceta de cardan	Servicio	1	\$	404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.74	Cambio de llanta delantera ref. (9.5r 17,5 - 129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.75	Cambio de llanta trasera ref. (9.5r 17,5 -129/127m)	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.76	Cambio de amortiguador delantero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.77	Cambio de amortiguador trasero	Servicio	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
8.78	Cambio de terminal de dirección	Servicio	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
8.79	Cambio de ecualizador	Servicio	1	\$	670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
8.80	Cambio de rodamiento de la polea del aire acondicionado	Servicio	1	\$	162.155	\$ 162.155	19%	\$ 30.809	\$ 192.964
8.81	Cambio de rodamiento delantero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.82	Cambio de rodamiento delantero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.83	Cambio de rodamiento trasero externo	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.84	Cambio de rodamiento trasero interno	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.85	Cambio de resorte de banda de freno largo	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.86	Cambio de resorte de banda de freno corto	Servicio	1	\$	101.125	\$ 101.125	19%	\$ 19.214	\$ 120.339
8.87	Cambio de rodamiento del splinder	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
8.88	Cambio de juego de splinder	Servicio	1	\$	549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.89	Cambio de diafragma de seguridad	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
8.90	Cambio de cilindro de freno	Servicio	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.91	Cambio de manguera de freno	Servicio	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.92	Cambio de correa	Servicio	1	\$	257.627	\$ 257.627	19%	\$ 48.949	\$ 306.577
8.93	Cambio de empaque de culata	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.94	Cambio de retenedores de caja de velocidades	Servicio	1	\$	962.504	\$ 962.504	19%	\$ 182.876	\$ 1.145.379
8.95	Cambio de piñonera de caja de velocidades	Servicio	1	\$	1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.96	Cambio de rodaja de freno	Servicio	1	\$	377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.97	Cambio del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.98	Carga de batería	Servicio	1	\$	40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
8.99	Carga de gas al sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$	842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
8.100	Cepillada de culata	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.101	Cepillada de volante	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
8.102	Corrección de fuga de aceite, de cambio de empaque de base del turbo	Servicio	1	\$	606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.103	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de hoja	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.104	Desmonte y monte de muelle trasero para cambio de bujes	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.105	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de hoja	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.106	Desmonte y monte de muelle delantero para cambio de bujes	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.107	Desmonte y monte de radiador	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	112 de 115	
8.108	Desmonte y monte de caja para cambio del kit de embrague (prensa, disco, balinera)	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.109	Desmonte y monte de caballete para sacada de espárragos	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
8.110	Desmonte y monte de inyectores diésel	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
8.111	Desmonte y monte bomba de inyección	Servicio	1	\$ 960.650	\$ 960.650	19%	\$ 182.523	\$ 1.143.173
8.112	Embujada de eje delantero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
8.113	Embujada de eje trasero	Servicio	1	\$ 455.286	\$ 455.286	19%	\$ 86.504	\$ 541.790
8.114	Engrase general de rodamientos traseros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.115	Engrase general de rodamientos delanteros	Servicio	1	\$ 377.919	\$ 377.919	19%	\$ 71.805	\$ 449.723
8.116	Extracción de espárragos de culata	Servicio	1	\$ 85.582	\$ 85.582	19%	\$ 16.261	\$ 101.842
8.117	Extracción de tornillos	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.118	Ensamble de manguera de alta presión del hidráulico	Servicio	1	\$ 274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
8.119	Hechura de camisa del cigüeñal	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.120	Instalación de cinta reflectaba	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.121	Instalación de cinta leed	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.122	Instalación de juego de pitos	Servicio	1	\$ 202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
8.123	Lavado de tanque de combustible	Servicio	1	\$ 172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
8.124	Mantenimiento del motor del limpiaparabrisas	Servicio	1	\$ 19.961	\$ 19.961	19%	\$ 3.793	\$ 23.753
8.125	Mantenimiento de inyector diésel	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.126	Mantenimiento al freno de ahogo	Servicio	1	\$ 404.326	\$ 404.326	19%	\$ 76.822	\$ 481.148
8.127	Mantenimiento de plataformas	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
8.128	Mantenimiento general del sistema del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 670.167	\$ 670.167	19%	\$ 127.332	\$ 797.499
8.129	Mantenimiento general del sistema hidráulico de la rampa	Servicio	1	\$ 1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
8.130	Mantenimiento general de ejes	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
8.131	Mantenimiento general de transmisión	Servicio	1	\$ 1.013.465	\$ 1.013.465	19%	\$ 192.558	\$ 1.206.023
8.132	Mantenimiento general de muelles	Servicio	1	\$ 790.282	\$ 790.282	19%	\$ 150.154	\$ 940.435
8.133	Prueba hidrostática	Servicio	1	\$ 360.608	\$ 360.608	19%	\$ 68.515	\$ 429.123
8.134	Reparación de puerta	Servicio	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
8.135	Reparación de freno de ahogo	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
8.136	Reparación del compresor del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 3.093.031	\$ 3.093.031	19%	\$ 587.676	\$ 3.680.707
8.137	Reparación de bajo del aire	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.138	Reparación de motor	Servicio	1	\$ 8.590.910	\$ 8.590.910	19%	\$ 1.632.273	\$ 10.223.183
8.139	Reparación de culata	Servicio	1	\$ 6.872.745	\$ 6.872.745	19%	\$ 1.305.822	\$ 8.178.567
8.140	Reparación de bomba de inyección	Servicio	1	\$ 4.548.092	\$ 4.548.092	19%	\$ 864.138	\$ 5.412.230
8.141	Reparación de inyector diésel	Servicio	1	\$ 1.000.658	\$ 1.000.658	19%	\$ 190.125	\$ 1.190.783
8.142	Reparación de caja de dirección	Servicio	1	\$ 2.233.596	\$ 2.233.596	19%	\$ 424.383	\$ 2.657.979
8.143	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Servicio	1	\$ 2.694.269	\$ 2.694.269	19%	\$ 511.911	\$ 3.206.180
8.144	Reparación del turbo	Servicio	1	\$ 1.374.867	\$ 1.374.867	19%	\$ 261.225	\$ 1.636.091
8.145	Reparación de carrocería	Servicio	1	\$ 1.546.118	\$ 1.546.118	19%	\$ 293.762	\$ 1.839.880
8.146	Reparación del sistema eléctrico	Servicio	1	\$ 824.903	\$ 824.903	19%	\$ 156.731	\$ 981.634
8.147	Relación del arranque	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.148	Reparación del alternador	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.149	Reparación de piso	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00	
						Página	113 de 115	
8.150	Reparación de bomba del embrague de hinofc9	Servicio	1	\$ 687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
8.151	Reparación de soporte de sillas	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
8.152	Reparación del techo por filtraciones	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.153	Rectificada de disco de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.154	Rectificada de campana de freno	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.155	Rectificada de rosca	Servicio	1	\$ 102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
8.156	Remachada de juego de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 842.214	\$ 842.214	19%	\$ 160.021	\$ 1.002.234
8.157	Remachada de juego de frenos traseros	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
8.158	Rimada de bujes de biela	Servicio	1	\$ 945.194	\$ 945.194	19%	\$ 179.587	\$ 1.124.781
8.159	Rimada de splinder	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.160	Servicio de rectificadora de motor	Servicio	1	\$ 16.979.655	\$ 16.979.655	19%	\$ 3.226.135	\$ 20.205.790
8.161	Servicio de rectificadora de culata	Servicio	1	\$ 8.489.784	\$ 8.489.784	19%	\$ 1.613.059	\$ 10.102.842
8.162	Servicio eléctrico general	Servicio	1	\$ 515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
8.163	Servicio de scanner	Servicio	1	\$ 309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
8.164	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.165	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$ 772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
8.166	Servicio de prensa	Servicio	1	\$ 80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
8.167	Servicio de torno	Servicio	1	\$ 121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
8.168	Servicio de torno del cardan (adaptación y alargue)	Servicio	1	\$ 707.526	\$ 707.526	19%	\$ 134.430	\$ 841.956
8.169	Servicio de frenos delanteros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.170	Servicio de frenos traseros	Servicio	1	\$ 606.401	\$ 606.401	19%	\$ 115.216	\$ 721.617
8.171	Servicio de tapizado por pieza	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
8.172	Servicio de tapizado de piso	Servicio	1	\$ 652.856	\$ 652.856	19%	\$ 124.043	\$ 776.899
8.173	Servicio de luces delanteras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.174	Servicio de luces traseras	Servicio	1	\$ 303.200	\$ 303.200	19%	\$ 57.608	\$ 360.808
8.175	Sincronización	Servicio	1	\$ 1.185.510	\$ 1.185.510	19%	\$ 225.247	\$ 1.410.757
8.176	Sondeada del radiador	Servicio	1	\$ 549.964	\$ 549.964	19%	\$ 104.493	\$ 654.457
8.177	Soldadura en bronce	Servicio	1	\$ 154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
8.178	Soldada del tubo de escape	Servicio	1	\$ 189.357	\$ 189.357	19%	\$ 35.978	\$ 225.334
8.179	Soldada del tubo de agua	Servicio	1	\$ 584.585	\$ 584.585	19%	\$ 111.071	\$ 695.656
8.180	Soldadura de bases de silla	Servicio	1	\$ 173.018	\$ 173.018	19%	\$ 32.873	\$ 205.891
8.181	Soldadura de punta de manguera del aire acondicionado	Servicio	1	\$ 137.513	\$ 137.513	19%	\$ 26.127	\$ 163.640
8.182	Suspensión delantera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.183	Suspensión trasera	Servicio	1	\$ 808.564	\$ 808.564	19%	\$ 153.627	\$ 962.191
8.184	Tornear cardan	Servicio	1	\$ 600.925	\$ 600.925	19%	\$ 114.176	\$ 715.101
9.	SUMINISTRO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA WRO 96C.							
9.1	Aro de lámpara delantera	Unidad	1	\$ 120.203	\$ 120.203	19%	\$ 22.839	\$ 143.041
9.2	Batería	Unidad	1	\$ 343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.3	Bandas de freno	Unidad	1	\$ 205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
9.4	Bombillo de farola delantera	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199
9.5	Bombillo de direccional	Unidad	1	\$ 17.311	\$ 17.311	19%	\$ 3.289	\$ 20.600
9.6	Bobina de encendido	Unidad	1	\$ 240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
9.7	Bujía para moto	Unidad	1	\$ 34.621	\$ 34.621	19%	\$ 6.578	\$ 41.199

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00		
						Pagina	114 de 115		
9.8	Caucho para moto	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
9.9	Cadenilla	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.10	Cala pie trasero	Unidad	1	\$	102.892	\$ 102.892	19%	\$ 19.549	\$ 122.441
9.11	Carburador completo	Unidad	1	\$	687.478	\$ 687.478	19%	\$ 130.621	\$ 818.099
9.12	Cdi	Unidad	1	\$	480.810	\$ 480.810	19%	\$ 91.354	\$ 572.164
9.13	Juego de engranajes	Unidad	1	\$	1.700.853	\$ 1.700.853	19%	\$ 323.162	\$ 2.024.015
9.14	Juego de espejos	Unidad	1	\$	343.298	\$ 343.298	19%	\$ 65.227	\$ 408.524
9.15	Manija del closh	Unidad	1	\$	80.989	\$ 80.989	19%	\$ 15.388	\$ 96.377
9.16	Guardacadena	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
9.17	Guaya del acelerador	Unidad	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376
9.18	Pastillas de frenos	Unidad	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
9.19	Switch	Unidad	1	\$	202.075	\$ 202.075	19%	\$ 38.394	\$ 240.469
10.	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA SUZUKI PLACA WRO96C.								
10.1	Cambio de batería	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.2	Cambio de bujía	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.3	Cambio de manija del closh	Servicio	1	\$	40.097	\$ 40.097	19%	\$ 7.618	\$ 47.715
10.4	Cambio de switch	Servicio	1	\$	121.086	\$ 121.086	19%	\$ 23.006	\$ 144.092
10.5	Cambio de bobina de encendido	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.6	Cambio de cadenilla	Servicio	1	\$	205.784	\$ 205.784	19%	\$ 39.099	\$ 244.883
10.7	Cambio de cala pie trasero	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.8	Cambio de caucho para moto	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.9	Cambio de carburador	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.10	Cambio de cdi	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.11	Cambio de juego de engranajes	Servicio	1	\$	515.343	\$ 515.343	19%	\$ 97.915	\$ 613.258
10.12	Cambio de juego de espejos	Servicio	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
10.13	Cambio de guardacadena	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
10.14	Cambio de guaya de acelerador	Servicio	1	\$	154.736	\$ 154.736	19%	\$ 29.400	\$ 184.135
10.15	Servicio de luces	Servicio	1	\$	172.046	\$ 172.046	19%	\$ 32.689	\$ 204.734
10.16	Servicio de frenos	Servicio	1	\$	240.316	\$ 240.316	19%	\$ 45.660	\$ 285.977
11	OTROS BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.								
11.1	Goma de carrocería	Unidad	1	\$	274.938	\$ 274.938	19%	\$ 52.238	\$ 327.177
11.2	Válvula sello matica para buses	Unidad	1	\$	68.271	\$ 68.271	19%	\$ 12.971	\$ 81.242
11.3	Válvula sello matica para Toyota	Unidad	1	\$	51.932	\$ 51.932	19%	\$ 9.867	\$ 61.799
11.4	Cambio de gomas de carrocería	Servicio	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
11.5	Servicio de latonería por pieza	Servicio	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
11.6	Servicio de pintura por pieza	Servicio	1	\$	772.971	\$ 772.971	19%	\$ 146.864	\$ 919.835
11.7	Servicio de grúa	Servicio	1	\$	859.524	\$ 859.524	19%	\$ 163.309	\$ 1.022.833
11.8	Servicio de desvare	Servicio	1	\$	309.559	\$ 309.559	19%	\$ 58.816	\$ 368.376

El valor del contrato será por la suma de **Ciento setenta y cinco millones de pesos m/cte. (\$175.000.000).**

✓ La apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera:

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	115 de 115

Tablas	N° CDP	Rubro	Nombre	Valor Adjudicar
Tabla N° 1: mantenimiento preventivo.	405	2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$75.000.000
Tabla N° 2: mantenimiento correctivo.				\$100.000.000
		TOTAL, VALOR ADJUDICAR		\$175.000.000

Parágrafo 1, del artículo 24 del Acuerdo No. 002 de 2007 - “Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad de Pamplona” dispone que: “En caso de que se presenten varios proponentes, se deberá elegir la propuesta que mejor convenga al objeto del contrato y a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el Artículo 29 del presente Estatuto. Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicará el contrato, si cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo con los precios del mercado.”

Conforme a lo anterior, se recomienda la adjudicación del proceso a **HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA**. Se firma a los 09 días del mes de marzo del 2026.

Atentamente,



WALTER ZULETA TABORDA.

Jefe Oficina de Contratación.

Proyectó: Gisselle Natali Vargas Hernández.
Contratista. Oficina de Contratación.